BMW X3 DIESEL - 2018

Vehicle information

Make:	**BMW**	License:	**2GDA854**
Gearbox:		Body color:	
Model:	**X3 DIESEL - 2018**	VIN:	**WBAUZ15070N038153**
Fuel type:		Power:	**100 kW**
Version:	**2.0 dA sDrive18 AdBlue**	First registration	**05/05/2020**
Mileage:	**87780 km**	N° of doors:	

Damage summary


Front	1
Interior	3
Rear	4
Roof & others	1


Commercial pictures


















VIN equipment according to manufacturer information


Adjustable back support	Airbag	Alarm	Automatic gearbox
Central consol	Central locking	Distance control	Electric adjustable mirrors
Power steering	Rims alloy	Roof bars	Start-up assistant on the mountain
Steering wheel leather	Steering wheel multifunctional	Steering wheel Sport	Telephone
Tow hook	Windows electric functioning	Windscreen wipers / washers R	

Options according to the inspector

GPS	**Yes**

Damages

Bodywork
Damaged
Acceptable
Roof & others











Bumper F
Scratch(es)
Paint
Front

Bumper moulding R
Dent(s)
Replace
Rear




Bumper R
Crack
Replace and paint
Rear









Ignition key
Missing
Replace
Interior




Interior
Damaged
Acceptable
Interior

Interior
Stain
Cleaning
Interior





Reflector
Broken
Replace
Rear



Tailgate / Boot
Deformed / Strained
Replace and paint
Rear









Tyres

Front Left
Summer
Aluminium
225/60/18/104/Y
Continental
5.0 mm
Front Right
Summer
Aluminium
225/60/18/104/Y
Continental
5.0 mm
Rear Left
Summer
Aluminium
225/60/18/104/Y
Continental
5.0 mm
Rear Right
Summer
Aluminium
225/60/18/104/Y
Continental
5.0 mm

Checks

Category	**Passenger Car**	Certificate of Conformity	**Yes**
Compressor	**Yes**	Maintenance	**OK**
Number of charging cables (normal)	**0**	Number of charging cables (rapid charge)	**0**
Number of keys total	**1**	Registration Certificate Car (BE)	**Yes**
Registration Certificate Home (BE)	**Yes**	Repair kit	**Yes**
Reset to factory settings	**No, not possible**	Type of Maintenance book	**Digital maintenance**

VIN detail - *If the description in the language of your choice is not available, the French description is shown*

ABS (Anti-lock bracking system)	Accoudoir central arrière	Accoudoir central AV
Actionnement automatique du hayon	Active Air Stream Kidney	Active Guard
AdBlue	Affichage de la pression de gonflage	Air Breather en Schwarz mat
Airbags latéraux avant	Airbags tête avant et arrière	Antidémarrage électronique (EWS III)
Appuie-tête actifs AV	Attelage de remorque avec boule rabattable électriquement	Attention Assist
Banquette AR rabattable asymétrique	BMW Mobility System	BMW TeleServices
Boîte de vitesses automatique Steptronic	Boulons antivol	Brake Energy Regeneration
CBC (cornering brake control)	Ceintures arrière 3 points	Ceintures AV aut.+prétens.+limiteur de tension
Ceintures de sécurité AV à 3 points	Climatisation à réglage électronique 3 zones	Climatisation automatique 1 zone
Colonne de direction (regl. manuel en haut & prof)	ConnectedDrive Services (BMW Online) via SIM	Cruise Control avec fonction freinage
Démarrage sans clé	Désactivation airbag passager	Dossiers des sièges arrière inclinables
Driver's airbag	DSC - Contrôle dynamique de la stabilité	DTC (Contrôle Dynamique de Traction)
Eclairage d'accompagnement ''Follow-Me-Home''	Eclairage d'accueil	Eclairage intérieur à temporisation automatique
ECO PRO	Essuie-glace AR	Feux de croisements et de position et de jour LED
Feux stop dynamiques	Filtre à charbon actif	Filtre à particules
Fixation Isofix sièges enfants AR	Fonction Auto start/stop	Frein de stationnement électrique avec Autohold
Garantie jusqu'à 3 ans sans limite de kilométrage	Gicleurs de lave-glace chauffants	HDC (hill descent control)
HSA (Hill Start Assistant)	Inserts de déco. Oxidsilber dark matt+Perlg.Chrom	Intelligent Emergency Call - eCall
Intérieur tissu Hevelius	JAV rayons en V 618 7Jx18''+225/60 R18 104W	Kit Parking Assistant (avec caméra)
Kit rétroviseurs.	Kit sécurité (triangle-trousse-extincteur-veste)	Lève-vitres électriques à l'arrière
Lève-vitres électriques à l'avant	Limiteur de vitesse	Littérature de bord en anglais
Littérature de bord en néerlandais	Ordinateur de bord avec check-control	Park Distance Control (PDC) avant et arrière
Passenger's airbag	Peinture métallisée	Peinture unie Schwarz
Personal Profile	Phares halogènes	Poignées de porte dans la couleur carrosserie
Porte-boissons dans la console centrale (2)	Prise de courant dans la console centrale	Radio Professional USB 6HP BT Audio Streaming
Rails de toit Aluminium satiné	Réglage élect. de la hauteur des phares	Remote Services (fonctions véhicule à distance)
Réservoir de carburant plus grand	Rétroviseur intérieur anti-éblouissement aut.	Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants	Rev counter	Sans monogramme
Servotronic	Soutien lombaire pour conducteur et passager	Sunscreen glass
Système d'alarme avec commande à distance	Tapis en velours à l'avant et à l'arrière	Third brake light
Toit ouvrant en verre panoramique	Trappe de transport 40-20-40	Trip computer
Verrouillage central avec télécommande	Version langage allemand incl. anglais et français	Version langage anglais incl. français et espagnol
Vitres teintées à l'arrière	Volant cuir	Volant multifonctions
Volant sport		

Information on the content and the scope of the inspection report:

- The assessment is based on the sales standards specified by the customer.
- Acceptable usage damages according to the sales standards are not always documented in this status report.
- The specified repair methods and/or resulting repair times have been determined, taking into account modern industrial repair methods.
- The purchasing dealer should assess individual repair costs.
- The inspection was carried out in a non-disassembly condition. Macadam cannot be held responsible for any missing information. For further information, please contact the seller.