DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VF3LPHNSJ MS084547	Fecha matriculación	07/05/2021	Color	Azul Vrtigo
Marca	PEUGEOT	Matrícula	4305LPG	Cuentakilómetros	45 882 km
Modelo	308 5p GT Pack PureTech 130 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA VALDETORRES



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/40/18 Y Verano 4.6 mm

Michelin 225/40/18 Y Verano 3.8 mm



Michelin 225/40/18 Y Verano 3.8 mm

Michelin 225/40/18 Y Verano 3.5 mm


Daños externos

1




Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

2



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

4



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

5



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

6



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Cortado
Comentarios	-

8



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

10



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

11



Elemento	Neumático
Posición	Trasero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Llantas especiales 18"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

14



Elemento	Neumático
Posición	Delantero Derecho
Daños	Cortado
Comentarios	-

15

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Otros Daños

16

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

Vehículo muy sucio - vehículo arrancado con pinzas - Vehículo con posibles daños ocultos en parte delantera