
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	318d Touring Aut. (G21)	Fuel type	Diesel
Mileage	137,401	kW	110
VIN	WBA6L31010FM51319	cc	1,995
First registration date	3/1/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next MOT test is due on, date:	4/3/2028

Maintenance date	Mileage
4/9/2026	125,647 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door RL	Stone chip(s)	Touch up
3 | Windscreen	Crack	Replace
4 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
6 | Wing FR	Scratch(es)	Paint
7 | Door frame FR	Dent(s)	Paintless dent repair

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
2 | Brake fluid	Maintenance	Replace
5 | Tyre FR	Worn	Replace
8 | Bodywork	Not original part	No repair

Damages



Exterior





1 | Door RL

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Touch up
Cause	Use/wear


3 | Windscreen

Damage type	Crack
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear




4 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear

6 | Wing FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear




7 | Door frame FR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages



2 | Brake fluid

Damage type	Maintenance
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear






5 | Tyre FR

Damage type	Worn
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear








8 | Bodywork

Damage type	Not original part
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear
Comments:	links lackiert: Seitenwand, tür hinten, tür vorne, dachholm rechts lackiert: tür vorne + heckdeckel + Stoßfänger vorne U. hinten

Checks and data fields




Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		





Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 89 Y	Hankook	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 89 Y	Hankook	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	225/50 R 17 89 Y	Hankook	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	225/50 R 17 89 Y	Hankook	4.0 mm

Commercial photos










































BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*2017
WBA6L31010FM51319
2215 kg
4015 kg
1- 1015 kg
2- 1285 kg
BMW AG DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V-Speiche 775 Reflexsilber	5 Sitzplätze	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard Plus	Advantage
AGM-Batterie 80 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktiver Fussgängerschutz
Alarmanlage	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Auto Start Stop Funktion	Automatikgetriebe	Automatische Heckklappenbetätigung
Batterie im Gepäckraum	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
BMW Controller	BMW ID	BMW Live Cockpit
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad V-Speiche 775 RS
Bordliteratur deutsch	Center-Lock-Schalter	Check- Control
CO2 Umfang	Condition Based Service	Connected Drive Services
Connected Package	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachreling schwarz
Dachzierleisten schwarz	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter
Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten	elektrisch
Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden	ENTF. BF-LORDOSENST. /BF-LBV
Entfall Modellschriftzug	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Favoritentasten	Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge	Fensterheber
Fondkopfstützen klappbar	Fondsitze	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte
Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank FRFK RKF HO Flash
Größerer Kraftstofftank	Haltegriffe	Handschuhkasten beleuchtet
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	hinten
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenspiegel automatisch abblendend	Integrierte Betriebsanleitung	Interieurleisten Quarzsilber matt
Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung
Klimaautomatik mit 1-Zonen-Regelung	Komforttelefonie mit erw. Smartphone	Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen im Fond klappbar	Lautsprechersystem Stereo mit 6 Lautsprechern
LED Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
mit seperatem kleinen Fach	Mittelkonsole	Modell Advantage
Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall	Multifunktionslenkrad Leder
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Parkassistenzsystem
Parking Assistant	Polsterung Sensatec perforiert	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Schaltpunktanzeige	Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen

Schließsystem mit Zentralverriegelung	Schwarz	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Serienfahrwerk	Seriensitz für Fahrer und Beifahrer
Servotronic	sichtbar	Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sonnenblenden	Speed Limiter
Sport- Lederlenkrad	Sport-Lederlenkrad Airbag	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Steckdose (12 V)
Stoßfängersystem	Teleservices	Temp. Entfall Remote Software Upgrade
Uni-Lackierung	unteres Segment Schwarz matt	Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistens I	vorn mit BMW Schriftzug	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
WLAN Hotspot		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN