CUPRA Leon



Fahrzeugdaten

Verwertungstyp	Standard
Farbe	dunkelgrau - metallic-perleffekt
Kilometerstand	17.150 km
Motor (Treibstoff)	Benzin (mild) Hybrid
Hubraum	1.498 ccm
Leistung	110 kW/ 150 PS
Getriebeart	DSG 7-Gang
Antriebsart	Frontantrieb
Türen	5
Steuerart	Regelbesteuerung
NoVA-Satz	6.0 %
NoVA	Bereits abgeführt
NoVA Rückvergütung	-
Verbrauch	5,4 l/100km
CO2 Emission	122 g/100km
Emissionsklasse	EURO 6 EB
Erstzulassungsdatum	15.05.2026
Modelljahr	2026
Modellcode	KUGB5Z06
Farbcode	GRAU DP
Fgst-Nr.	VSSZZZKLXTR083573
Vorbesitzer	1
Eurotax	-
Sitze	5
Chassis	Fließheck
Nettogewicht	1.394 kg
Gesamtgewicht	1.870 kg
Infotext	Mietwagen - ARAC entscheidet über Verkauf und stellt die Rechnung aus.

Neuwagen-Informationen

Allgemeiner Preis

Modellpreis:	EUR	31.626,98
Farbpreis:	EUR	619,04

Mehrausstattungspreis

WF2 - INTELLIGENT DRIVE Paket XL	EUR	527,78
PG6 - Reserverad platzsparend	EUR	79,37
WW1 - Winter-Paket	EUR	309,52
FTE - Fußmatten Original Textil	EUR	99,21
YW8 - 5 Jahre / 100.000 km Garantie	EUR	0,00
PB1 - EDGE Paket	EUR	563,49
PRP - Anhängevorrichtung Vorbereitung	EUR	162,69
RN4 - Navigationssystem 12,9" (32,8cm)	EUR	646,83
R8E - Felgen Alu 18" "GARBI" Kupfer	EUR	325,39
Summe Mehrausstattungen	**EUR**	**2.714,28**

Gesamtpreis netto	**EUR**	**34.960,30**
6.0% NoVA-Satz	EUR	2.097,62
Umsatzsteuer 20.0%	EUR	6.992,06
Gesamtpreis inkl. 6.0% NoVA-Satz Umsatzsteuer 20.0%	EUR	44.049,98

Ausstattung

230V-Steckdose im Gepäckraum sowie 12V-	2x USB-C vorne + 2x USB-C hinten
3-Punkt-Sicherheitsgurte	3-Zonen-Klimaanlage "Climatronic"
5 Jahre / 100.000 km Garantie	5 Jahre / 100.000 km Garantie
7 Lautsprecher	Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC)
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Alkohol-Interlock Vorbereitung
Ambientebeleuchtung Tür einfärbig	Anhängevorrichtung Vorbereitung
Antenne für Radio	Außenspiegel elektr. verstell-/beheiz-,
Ausweich- und Abbiegeassistent	Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Bordwerkzeug	CUPRA CONNECT 3.0
CUPRA Emblem am Lenkrad	CUPRA Fahrprofile
CUPRA Full Link WIFI	CUPRA Stoßstangen
Coming Home & Leaving Home Funktion	DSG Wippschalter (shift by wire)
Dachhimmel schwarz	Differentialsperre (XDS)
Digitaler Radioempfang (DAB)	Digitales Cockpit Plus 10"
Doppelton-Signalhorn	EDGE Paket
Einstiegsleisten beleuchtet	Elektronische Handbremse mit Auto-Hold
Felgen Alu 18" "GARBI" Kupfer	Fensterheber elektrisch vorne & hinten
Fensterschachtleisten Schwarz glänzend	Fernlichtassistent
Front Assist	Fußmatten Original Textil
Gepäckraumabdeckung	Gurtanschnallkontrolle auf allen
Haltegriffe am Dachhimmel	Heckklappe manuell
Heckscheiben Wisch-/Waschanlage	INTELLIGENT DRIVE Paket XL
Induktionsladeschale belüftet (15 Watt)	Innenspiegel automatisch abblendend
Kessy (Keyless Go)	Kindersitzbefestigung für I-Size
Kopfstützen vorne und hinten	Kopfthorax-Airbags vorne und hinten
Kreuzungsassistent	Lüftungsumrandung in Dark Aluminium
LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	LED-Rückleuchten inkl. dynamischer
Ladeboden variabel	Lendenwirbelstütze f. Fahrer & Beifahrer
Leseleuchten LED vorne und hinten	Leuchtweitenregulierung automatisch
Müdigkeits- und Ablenkungserkennung	Müdigkeits- und Ablenkungserkennung
Media System 12,9" (32,8cm)	Mittelarmlehne hinten inkl. Rücksitz-
Mittelarmlehne vorne	Navigationssystem 12,9" (32,8cm)
Parksensoren vorne und hinten	Pedale in Aluminium-Optik

Preisschutz	Progressivlenkung
Radschrauben Standard ohne	Rechtshinweise mobile Online-Dienste
Regen- und Lichtsensor	Reifen 225/40 R18
Reifendruckkontrolle	Reserverad platzsparend
Scheiben abgedunkelt (ab B-Säule)	Scheibenbremsen hinten
Sitzbezug Stoff	Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
Sport-Komfortsitze	Spracherkennung
Spurhalteassistent	Start-Stopp-System
Supersport-Lenkrad beheizbar	Tankvolumen 45 Liter
Taschen an der Rückseite der Vordersitze	Tire-Mobility-Set
Verbundlenkerachse	Verkehrszeichenerkennung
Voll-LED-Scheinwerfer (HIGH)	Vordersitze höhenverstellbar
Wärmeschutzverglasung Frontscheibe	Wegfahrsperre elektronisch
Welcome Light im Außenspiegel	Winter-Paket
Wischwasserstandsanzeige	Zentralairbag zwischen den Vordersitzen

Bilder















9:13
29.10.2026
Fahrzeit
0:00 h
Ø-Verbrauch
--,- l/100km
Fahrstrecke
0 km
Ø-Geschw.
5 km/h
630 km
17150 km


10.0 °C
100%
TURBO
km/h
0
P
OE3
630 km


9:14
Assistenten
Fahrzeug
Status
Fahrdaten
Service
Ölwechsel-Service fällig
in 12900 km / 552 Tagen
Inspektion fällig
in 12900 km / 552 Tagen
Serviceposition Wischer
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VSSZZZKLXTR083573
AUTO
21.0 °C
CLIMA
21.0 °C


CUPRA
LEON
BITTE LESEN














BRIDGESTONE


225/40R18


mm/inch
588
OFF ON ZERO




mm/inch
668
OFF ON ZERO




mm/inch
659
OFF ON ZERO




mm/inch
6.14
OFF ON ZERO


CUPRA


DEKRA


DEKRA


DEKRA


DEKRA


DEKRA








BRIDGESTONE










DEKRA


DEKRA









Nachfolgende Bilder dokumentieren den Fahrzeugzustand und wurden nicht als Schaden bewertet.

Die Abnützung ist ☑ und entspricht den Einsatzbedingungen.

G U T A C H T E N

Betrifft	: PKW / M1 Cupra Leon 1,5 TSI eHybrid 204 Cupra Leon		
Deckungsart	: Leasingfahrzeug	**Nächste § 57a Beg.**	: Mai 2029
Fahrgestell-Nr.	: VSSZZZKLXTR083573	**Eigen-/Gesamtgew.**	: 1.354 kg / 1.870 kg
National-/Modellcode:	281461 / 40	**Sitzplätze**	: 5
Erstzulassung	: 15.05.2026	**Allgemeinzustand**	: Optisch gut
Tachostand	: 17.150 km abgelesen	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-METALLIC / Grau
Hubraum/Leistung	: 1.498 cm³ / 110,00 kW	**Lackzustand**	: nass / verschmutzt
Kraftstoffart	: Benzin unverbleit	**Alter**	: 6 Monate

NEUWERT	: serienmäßige Grundausstattung	*inkl. USt.*	**EUR**	**43.400.-**
WIEDERBESCHAFFUNGSWERT	: detaillierte Berechnung auf Seite 6	*inkl. USt.*	**EUR**	**26.040.-**
PROGNOSEWERT	:	*inkl. USt.*	**EUR**	**19.790.-**
SCHÄTZWERT:		*inkl. USt.*	**EUR**	**18.000.-**

Bereifung auf Seite 5
Vor-, Altschäden und Sonderausstattung auf Seite 5
Weiterer Beteiligter auf Seite 5

WICHTIGER HINWEIS:

Alle angegebenen Werte sind inkl. NoVA und Ust.

Zusammenfassung Technik:

Schadenbeschreibung:

Zusammenfassung Checkliste:

Besichtigungsbedingungen	Ja	Nein
Motorlauf	X	
Probefahrt		X
Hebebühne		X
Testbericht vorhanden		X

Wartung	fällig	nicht fällig	nicht relevant
Inspektion		X	
Ölservice		X	
§57a Überprüfung		X	
Bremsflüssigkeit		X	
Reifenfüllflasche			X

Fehlteile	vorhanden	nicht vorhanden	nicht relevant
Schlüssel / Anzahl:	2		
Fernbedienung Standheizung			X
Bordmappe	X		
Navi-SD			X
Kopfstützen	X		
Hutablage / Rollo	X		
Wagenheber	X		
Alle Ladekabel (e-Fahrzeuge)			X

Innenraum	Ja	Nein
Raucherfahrzeug		X

Räder	am Fahrzeug	im Fahrzeug	nicht vorhanden
Originalfelgen	X		
Sommerreifen	X		
Winterräder			X
Reserverad		X	
Pannenset		X	

Zusammenfassung Heckklappe:

Zusammenfassung Heckklappe:

Arbeitslohn	: AZ 13,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	183,60
Lackierarbeit	: AZ 28,00 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	380,80

© by Audatex 1990-2026

exkl. USt.	EUR	564,40
+ 20% USt.	EUR	112,88
Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**677,28**

Schadenbeschreibung:

Heckklappe 5x eingedellt - ausrichten und lackieren

instandzusetzende Teile

	Bezeichnung	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
*	HECKKL OHNE RAHMEN O INSTANDSETZEN	2937		10,00	3	136,00
				10,00		***136,00***
	10,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3					***136,00***

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
Z	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	1,50	2	20,40
	SCHLUSSLEUCHTE M AUS-/EINBAUEN	94 31 19 50	2,00	2	27,20
			3,50		***47,60***
	3,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***47,60***

Lackierung (Hersteller):

zu lackierender Teil	*DVN-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
HECKKL OHNE RAHMEN O REPARATURLACK ST S3	2937	55 59 87 03	9,00	122,40	
VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3, KUNSTSTOFF S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		51 01 71 33	19,00	258,40	
			28,00	***380,80***	
28,00 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)					***380,80***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.					***380,80***

Zusammenfassung Alufelgen:

Zusammenfassung Alufelgen:

Ersatzteile-Original	:	EUR	540,00
	exkl. USt.	EUR	540,00
	+ 20% USt.	EUR	108,00
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**648,00**

Schadenbeschreibung:

Sommer-Alufelge vorne rechts verkratzt - instnadsetzen
Sommer-Alufelge vorne links verkratzt - instandsetzen
Sommer-Alufelge hinten rechts verkratzt - instandsetzen

© by Audatex 1990-2026

instandzusetzende Teile

Bezeichnung	ArbPos-Nr	Stk	je	Preis
S-ALUFELGE V R		1	180,00	180,00
S-ALUFELGE V L		1	180,00	180,00
S-ALUFELGE H R		1	180,00	180,00
				540,00

Zusammenfassung Innenraum:

Zusammenfassung Innenraum:

Ersatzteile-Original	:	EUR	142,72
Arbeitslohn	: AZ 1,50 AW EUR 136,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	20,40
	exkl. USt.	EUR	163,12
	+ 20% USt.	EUR	32,62
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**195,74**

Schadenbeschreibung:

Heckklappenverkleidung geschürft - ersetzen
Sitzezüge verschmutzt - reinigen

zu erneuernde Teile

	Bezeichnung	DVN-Nr	Teile-Nr	Stk	je	Preis
	VERKLEIDUNG U HECKKL	4907	5FA867601B 4PK	1	53,40	53,40
K	ET-RABATT 20%			1	-10,68	-10,68
K	INNENREINIGUNG			1	100,00	100,00
						142,72

erforderlicher Arbeitsaufwand

	Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ	LK	AZ-Preis
Z	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	70 92 19 10	1,50	2	20,40
			1,50		***20,40***
	1,50 AW bei EUR 136,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***20,40***

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Zusammenfassung nicht verrechenbare Mängel:

Schadenbeschreibung:

Keine

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

* = Anwenderangaben aus Audatex

© by Audatex 1990-2026

Z = Arbeitszeit wurde verändert

Anmerkung:

Das vorliegende KFZ-Gutachten stellt eine fachliche Einschätzung dar und beinhaltet keine Garantien oder Zusicherungen.

Weitere Informationen

weiterer Beteiligter:

Auftraggeber **:** Porsche Bank AG, Vogelweiderstraße 75, AT-5020 Salzburg

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 03.2026, A-SPIE MIT PROJEKTOR, DOPPELSIGNALHORN, 2 LESELEUCHTEN V/H, REGENSENSOR, 3-ZONEN KLIMAAUTOM, VERGLASUNG H ABGED, ARMLEHNE H, ZIERL F-RAHM SCHW GL, A-SPIEGEL HZB/KLAPP, KEYLESS ADVANCED, SONNENBLENDENSPIEGEL, ONLINEDIENSTE, EINSTIEGL BELEUCHTET, NOTRUFSYSTEM E-CALL, 6 LAUTSPRECHER, NAVIG-SYS 12.9 ZOLL, UMFELDBEL AMBIENTE 2, STECKDOSE 230V, NEBELSCHEINW LED, SCHEINW LED/TAGFAHRL, LEUCHTW-REG AUTOMAT, LED-LICHTBAND DYNAM, SITZE V HEIZBAR, AUSST STOFF/KUNSTL, LORDOSENST SITZ V, BEIF-SITZ HOEHENVER, ERKENNUNG MUEDIGKEIT, DEKORTEILE I VERCHR, I-SPIEG AUT ABBLENDB, ARMLEHNE V, AUDIOSYSTEM DAB, MULTIF-LENKR CUPRA, DACHHIMMEL SCHWARZ, ALARMANLAGE, MULTIF-ANZ "FPK", GURTWARNER V/H, VORRUESTUNG ANH-VORR, PARKLENKASSIST IPA, FRONT ASSIST, RUECKFAHRKAMERA, 1498CCM 110KW, KAELTEMITTEL R1234YF, 7-GANG DSG, SPURHALTEASSISTENT, FRONTANTRIEB, FRONTKAMERA, DYNAMIKLENKUNG, SPORTFAHRWERK, AUTOMAT DISTANZREG, SPURWECHSELASSISTENT, REIFEN 225/40 R18..Y, ALURAEDER 7.5 J X 18, RADSCHR-SICHERUNG, RESERVERAD, SICHERHEITSSYS ERW, BREMSSCH V 288X25, DEAKTIVIERUNG AIRBAG, CENTER-AIRBAG SITZ V, PARKBREMSE ELEKTR, LADEBODEN VARIABEL, KURZVERSION, MILD HYBRID SYSTEM, 2-SCHICHT-METALLIC.

Vor-, Altschäden:

Nein

Bereifung:

1. Achse: Bridgestone / 225/40 R 18 Sommer Profil in mm: links: 5,88 rechts: 6,68
2. Achse: Bridgestone / 225/40 R 18 Sommer Profil in mm: links: 6,59 rechts: 6,14

© by Audatex 1990-2026

Ermittlung Wiederbeschaffungswert

Listenpreis			inkl. USt.	**EUR**	**43.400,-**
Notierung Verkauf ermittelt				EUR	26.038,-
Jahressprung 2026/2025	EUR	0.-			
Monatssprung	EUR	0.-			

Zulassungsbedingte Abwertung (1 Monat vor Jahresmitte x EUR 0.-)
wurde vom Anwender deaktiviert und nicht berechnet.

keine Kilometerkorrektur

Sonderausstattung wurde nicht bewertet.

Wiederbeschaffungswert ermit. zum 29.10.2026	inkl. USt.	**EUR**	**26.040,-**
Prognosewert ermit. zum 29.10.2026	inkl. USt.	**EUR**	**19.790,-**

Der Prognosewert beträgt 76% des Wiederbeschaffungswertes.

Auf- bzw. Abwertungen gerundet auf Zehner
Wiederbeschaffungswert und Prognosewert gerundet auf Zehner