INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	8895NGT / WBA11FZ010FV70106 / FV70106

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	11.013

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8895NGT | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	05/10/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA

Daños no valorables:

8895NGT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

8895NGT | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	

8895NGT | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.17 h.		0,00	0,00		25,79
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	1.00 h.	1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		160,30
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80
4. Aleta tr dr c/estribo	Reparado	REPARAR	0.20 h.		3.83 h.	16,22	0,00		171,37
5. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00
6. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
7. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00
8. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**725,51 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8895NGT | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,37 h.	168,23 €
Total material pintura	-	28,54 €
Total Mano de Obra Pintura	6,74 h.	259,48 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	269,25 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


8895 NGT


8895 NGT


8895 NGT


318d
8895 NGT







km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
90 km
10:13
Valores desde Indiv.
1.0
l/h
Total 11013 km
10999.0 km
10
1/min x1000
6
5
4
3
2
0
Puerta abierta.
P
+15.0 °C




Tapa del maletero abierta
Ciérrela, por favor.
Cerrar mensaje
22.0°
22.0°
Notfallkit
Emergency kit
Trousse d'urgence
Kit di emergenza
Kit de emergencia






BMW
TwinPower Turbo
BMW

WBA11FZ010FV70106


BMW Digital Key
NFC




10
LOS40 UR
10:15
Co. El Espartal
Buscar aquí
Ciempozuelos
573 m
100 m
22.0°
22.0°


inch/mm
5.04
OFF
ON
ZERO
HANKOOK
Ventus Zevo


ZERO
OFF
ON
L8h
inch/mm


478
OFF
ON
Hankook


OFF ON
E6h
inch/mm


PR BMW 3110
6894662 04




HANKOOK
BMW


hankook
M


HANKOOK


HANKOOK
VENTUS
BMW
M




Manheim
HANKOOK


HANKOOK
VENTUS Zevo
225/45R18 95Y
Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Mantheim


Manheim