BMW

VIN: WBAYN910505V74830



Description

N° d'immatriculation 2CMH788	**Date de 1ère immatriculation** 14/09/2022	**Odomètre** 75778 km
Couleur BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1499	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 6	**Puissance** 162 KW	

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Equipements véhicule

Série

Accoudoir AV	Accoudoir central AR	Accoudoir central AV
Advantage	Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable
Airbag lat AV	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	Electro. Contrôle de stabilité (ESC)
Bouton start-stop	Boîte automatique - avec Steptronic (6 rapports)	Carrosserie: 5 portes
Cde de volet AR automatique	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	climatisation auxiliaire
Colonne de direction (Volant de direction) Réglage mécanique	Contrôle de traction dynamique (DTC)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec prise Schuko	Réception radio digital(e) (DAB)
Direction assistée Servotronic	Dispositif antivol pour Roues (écrous antivol)	dossier AR fractionné (40:20:40)
Détecteur de pluie / luminosité	Empattement 2670 mm	Equipement en sièges : 5 places
Equipement Int. inserts Oxyde d'argent, foncé mat	Essuie-vitre AR.	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)
Feux clignotants LED	Feux AR. LED	Filtre d'habitacle Filtre à charbon actif (Filtre à odeur)
filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électromécanique	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrant(e)
Indicateur de passage des rapports	Lève-vitre électrique	Mode de transmission Transmission intégrale
Mode de transmission xDrive (Transmission intégrale)	Moteur 1,5 litre(s) - 92 kW Hybride (B38)	Moteur électrique 70 kW (Transmission hybride)
multifonctions pour Volant de direction	Ordinateur de bord	Pack Rangement
Pare-brise verre feuilleté	Pare-chocs AV, Déflecteur d'air gauche et droit (AirCurtain)	Pneus 225/55 R17 ..W
prise USB	prise élect. (Prise 12V) dans Console centrale AV	projecteur LED (fonctionnalité étendue)
projecteurs antibrouillard LED	protection acoustique des piétons (sound extérieur)	Réglage de portée des projecteurs
Régulateur de vitesse avec fonction freinage	Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant
Sellerie : Tissu Grid	Siège AV droit réglable(s) en hauteur	Supports Isofix pour siège enfant
Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR	Surtapis velours	Suspension de série
Système d'airbag crânien AR	Système d'airbag crânien AV	Système d'antiblocage de frein (ABS)
Système d'assistance de conduite: Indicateur Speed-Limit	Système d'assistance de conduite: Performance Control	Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence
Système d'assistance de conduite: Sélecteur profil de conduite	système de personalisation (Personal Profile)	Système de service : Appel de détresse intelligent comprenant TeleServices
Système de service : Connected eDrive Services	Système de service : ConnectedDrive Services	Système de service : Remote Services
Système média	fonction mains libres Bluetooth	Écran de contrôle avec Ecran couleur (6,5 Pouces)
système Start/Stop	Triangle de présignalisation	VarEq-méthode marché européen (EU spécifique)
Verrouillage centralisé avec Cde à distance	Vitrage athermique teinté(e)	Volant de direction (Sport/cuir)
échappement (Système monotube) avec embout	éclairage diurne LED	

Optionnel

Afficheur tête haute	Alarme antivol avec Protection d'habitacle	appuie-lombaire Siège AV gauche et droit, à réglages électriques
Caméra aide au recul	Capot actif pour protection des piétons	Entretien: Véhicule avec Intervalle de vidange d'huile 30000 Km / 24 mois
Fluide réfrigérant R 1234 YF	Jantes alliage léger	norme de dépollution Euro 6d
Pack rétroviseur	Pack rétroviseur	Rétroviseur ext rabattable électriquement
Rétroviseur ext avec indexage à la marche arrière, droit	Rétroviseur ext avec fonction électrochrome, gauche	Système aide au stationnement AV et AR
Système d'assistance de conduite: Système d'aide au stationnement (Active Park Assist)	Peinture métallisée	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome
Système d'assistance de conduite: Active Guard (Assistant de freinage)	Système de navigation : Navigation Plus (USB)	Ecran couleur (8,8 Pouces)
système de récupération des gaz d'échappement (Blow-by-Heater)	Système de service : Apple CarPlay Information (Préparation/Pré-équipement)	Vitrage athermique (calorifuge) (AR surteinté)

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

DEKRA

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN

Date de l'inspection
16/10/2026


Date de validation de l'inspection
19/10/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 " / Surface : Peint	Rayure	Acceptable
			
002	Capot / -	Dépôt chimique	Peinture
	  		
003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
	  		
004	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
005	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



006	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Acceptable



007	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair






008	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable



009	Feu clignotant / Droit	Cassé	Echange

010	Aile / Avant Droit	Enfoncement	Smart repair




011	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair









Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Gilet de sécurité
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Double de clé
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)

Pneus principaux

Avant Gauche	GOODYEAR	225/55/17 Été	3 mm
Avant Droit	GOODYEAR	225/55/17 Été	3 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225/55/17 Été	3 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225/55/17 Été	3 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre




Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre



Autre



Autre




Autre



Jante / Avant Droit / Rayure



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Capot / - / Dépôt chimique



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Feu clignotant / Droit / Cassé



Feu clignotant / Droit / Cassé



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.