EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Julien ESTAVOYER,Manager RHWE, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	:	**PEUGEOT**
0.2.	Typ	:	**F**
	Variante	:	**P**
	Version	:	**HPYC-E1UM00**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	:	**408**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - -	- kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - -	- kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - -	- cm2
	Rollwiderstand	: - -	- kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - -	- cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)		
0.2.3.1.(...)	der Interpolationsfamilie	: IP-HPY____EDC_2B84-VR3	
0.2.3.2.(...)	der ATCT-Familie	: AT-HPY_____0B01-VR3	
0.2.3.3.(...)	der PEMS-Familie	: 2-VR3-MH	
0.2.3.4.(...)	der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___MP21EDCT2080-VR3	
0.2.3.5.(...)	der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -	
0.2.3.6.(...)	der Familie mit periodischer Regenerierung	: -	
0.2.3.7.(...)	der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HP_E2VD____2B00-VR3	

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3FPHPY8SY576437**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **15/07/2025**

mit dem in der am **23/06/2025** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0628*36** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 15/07/2025

Julien ESTAVOYER
Manager Regulation & Homologation West Europe

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 25/07/2025

PEUGEOT

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

HM379882
371209

	Allgemeine Baumerkmale		
1.	Anzahl der Achsen und Räder	:	2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :		1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert		
	Hauptabmessungen		
4.	Radstand	:	2790 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	:	2790 mm
5.	Länge	:	4690 mm
6.	Breite	:	1850 mm
7.	Höhe	:	1485 mm
	Massen		
13.	Masse in fahrbereitem Zustand	:	1544 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.:	944 kg
		2.:	600 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	:	1597 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	:	2000 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.:	1200 kg
		2.:	1200 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	:	3300 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers	:	- kg
18.3.	Zentralachsanhängers	:	1300 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	:	750 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	:	70 kg

	Antriebsmaschine	
20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: Stellantis Auto SAS
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN09
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: NOVC-HEV
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm^3
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	100 kW bei 5500 U/min
27.3.	Höchste Nennleistung (Elektromotor)	: 15.6 kW
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung(Elektromotor)	: 6.3 kW
28.	**Getriebe (Typ)**	: automatisch
28.1.1.	Achsantriebsübersetzung	: 1
28.1.2.	Achsantriebsübersetzung	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0538	0.0884	0.1403	0.1845	0.2488	0.3279	0	0	0

	Höchstgeschwindigkeit	
29.	Höchstgeschwindigkeit	: 205 km/h
	Achsen und Radaufhängung	
30.	Spurweite	1.: 1600 mm 2.: 1605 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 205/55 R19 97V - 7J19ET41 - C1 A 2.: 205/55 R19 97V - 7J19ET41 - C1 A
	Bremsanlage	
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -
	Aufbau	
38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: weiß
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0189120
www.PS-Team.de

VIN: VR3FPHPY8SY576437

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 73 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3325 min^{-1}; Fahrgeräusch : 66 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EB**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1674 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm^2

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 127.2 N

47.1.3.1. f1 : -0.034 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.03324 N/(km/h)^2

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EB**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	435.2	19.9	14.9	17.6	-	-	0.36	0.03 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	103	111	103	135	116
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	4.6	4.9	4.6	6	5.1

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 32 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.85

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A1	205/55 R19 92V 7.00J19 ET41	215/65 R17 92V 7.00J17 ET42						
A2	205/55 R19 92V 7.00J19 ET41	215/65 R17 92V 7.00J17 ET42						

-

-

-

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR / eCall

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Tür hinten links kleine "weiche" Delle




Bild 14 : Tür hinten links kleine "weiche" Delle




Bild 15 : Wartungsnachweis

DEKRA-Nr: 0314 / 018886 / 2026 / B085703000289 vom 20.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	20.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 65 µm bis 89 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die Ausstattungsliste wurde anhand der VIN-Abfrage übernommen. Abweichungen sind möglich.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.09.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Peugeot	Typ / Verkaufsbez.	408 (P6)(10.2022->) / 408 1.2 Hybrid 145 GT (EURO 6e)
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3FPHPY8SY576437
HSN / TSN	2525 / ADH	DAT €uropa-Code®	016701520720001
DAT Marktindex	DE001 6673	Km-Stand abgelesen	21601
Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	3 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	DSG / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Okenit-Weiß / Metallic / 2-Schicht / B0NSU/B0MM0/ESU
Polster / Farbe	HALB KUNSTLEDER/ALCANTAR A / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5.5 mm
	rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5.4 mm
2	links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5.5 mm
	rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S /O	5.3 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2030			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED (mehrfarbig), Anti-Blockier-System (ABS), Antischlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel und Spiegelfuss in Perla-Nera-Schwarz, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Dachhimmel schwarz, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Frontscheibe Verbundglas, Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid), Getränkehalter vorn, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Innenausstattung: Dekoreinlagen in Aluminium, Innenausstattung: Ziernähte farbig, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kartentasche an Vordersitze, Kindersicherung elektrisch, Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 7x19 (Graphite, zweifarbig), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Leuchtweitenregelung automatisch, Matrix-LED-Scheinwerfer, Mild-Hybrid 107 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Mobile Online Dienste Mirror Screen, Multifunktionsanzeige mit HD Touchscreen-Farbdisplay 10 Zoll, Navigationssystem i-Connect Advanced, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Reifen 205/55 R19 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht, Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenscheiben als Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Servolenkung elektrisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitze vorn höhenverstellbar, Sonderlackierung Okenit-Weiß Metallic, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1517	Komfort-Paket Plus
2000	Premium-Paket
68802	Reifen-Reparaturkit
16606	Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
1770	Surrounding-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt äußerlich einen, bezogen auf Alter und Nutzung, außergewöhnlich guten und der Innenraum einen üblichen Zustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07.08.2026 bei Kilometerstand 19.734
nächste Wartung:	am 07.08.2027 bei Kilometerstand 44.000

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links kleine "weiche" Delle (Bild 13, 14)
Fahrzeugfront mit laufleistungsbedingter Steinschlagbelastung
Frontscheibe kleine Abplatzungen
Fahrzeuginnenraum mit nutzungsbedingter Gebrauchsspuren