Captur II Evolution 1.6 E-TECH Hybrid 145CV BVA6 E6d

GK545MR | **VIN VF1RJB00X69877372** | **186,750 km** | **MEC Nov-22** | **Petrol + Elect** | **Automatic**



Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page

Identification

Marque	**Renault**
Modèle	**Captur (2020)**
Version	**evolution E-Tech hybride 145**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GK545MR**
VIN	**VF1RJB00X69877372**
Réf. vendeur	**1045977**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Nov-22**
Année de production	**2022**
Année modèle	**2022**
Kilométrage	**186,750 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Aug-26 · 183,143 km · Disques de freins AV/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**105 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**6**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**White**
Teinte constructeur	**TEQNC - BLANC NACRE**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**Route d'Huizon, BP 21, NEUVY, 41250**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Sep-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1637163**

Fiscalité & consommation

CO_2	**105 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**5**
TVA récupérable	**Oui**

Batterie

Capacité batterie	**1 KWH**
Type	**LIION**

Dimensions & poids

Longueur	**4,227 mm**
Largeur	**1,797 mm**
Hauteur	**1,576 mm**
Empattement	**2,639 mm**
Volume de chargement	**305 m3**
Poids à vide	**1,461 kg**
PTAC	**1,896 kg**

Dommages déclarés (7)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Front -left door	Bump	Repair with paint	   +1
2	Dashboard	Scratch	Smart repair	   +1
3	Roof	Scratch	Smart repair	 
4	Rear-left door	Bump	Smart repair	 
5	Rear-right wing	Bump	Smart repair	 
6	Boot carpet	Burn	Smart repair	 
7	Front bumper	Scratch	Not defined	   +1

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Bridgestone	Normal	4 mm
Avant droit	Bridgestone	Normal	4 mm
Arrière gauche	Bridgestone	Normal	5 mm
Arrière droit	Bridgestone	Normal	5 mm

Historique d'entretien (12)

Date	Kilométrage	Intervention
Aug-26	183,143 km	Disques de freins AV / Révision
Feb-26	169,266 km	Lecture mémoire / réinitialisation
Oct-25	150,876 km	Amortisseurs arrière / Batterie / Liquide de frein / Liquide de refroidissement / Révision
Sep-25	145,527 km	Pneu été
Mar-25	121,930 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Divers système de freinage / Pile / Plaquettes freins AV / Révision
Nov-24	106,235 km	Clignotant AV droit / Réparation pneumatique
Aug-24	91,599 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Révision
May-24	81,700 km	Pneu été
May-24	79,854 km	Contrôle et réglage train AV et AR / Réparation pneumatique
Jan-24	61,644 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Disques de freins AV / Révision
Dec-23	55,962 km	Pneu été
Jul-23	30,915 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Plaquettes freins AV / Révision

Options & équipements (10)

Équipement	Détail	Fourni en
Cruise control	Cruise control	Option
Metallic paint	Peinture métallisée	Option
Navigation system	Système multimédia easy link avec système de navigation (ecran tactile 7")	Option
Smart phone mirror link	Connexion aux-in	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire actif/active	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger 8.25x19 (Steev avec liseré couleur)	Option
Drive Mode SelectIon	Mode eco (interrupteur de mode de conduite)	Option




5%2fU2%2fASwp3vzF2pA%3d&language=fr


Photos du véhicule







Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:33. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Renault Captur-2020: GK545MR

N° Chassis:	**VF1RJB00X69877372**	Version:	**RENAULT Captur / 2019 / 5P / SUV evolution E-Tech hybride 145**
1ière MEC:	**14/11/2022**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**186750**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Blanc**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	**2**	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre**

Pneu

Pneus d'été:	**215/60/17/96 H**			
	AVG	**Bridgestone: 65%**	AVD	**Bridgestone: 65%**
	ARG	**Bridgestone: 50%**	ARD	**Bridgestone: 50%**

Profondeur de pneu AVG	**4.0**
Profondeur de pneu AVD	**4.0**
Profondeur de pneu ARG	**5.0**
Profondeur de pneu ARD	**5.0**
Taille de pneu AVG	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu AVD	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu ARG	**215/60 R 17 96 H**
Taille de pneu ARD	**215/60 R 17 96 H**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**255**
Marque de pneu AVD	**255**
Marque de pneu ARG	**255**
Marque de pneu ARD	**255**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Placage planche de bord, Griffe(s), Smart repair +






Garniture montant Mil G, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)




Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)






Porte ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Pare-chocs AV, Griffe(s), Acceptable






Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Tapis de coffre, Brûlé, Smart repair