Beschrijvingsformulier


Commissie

Land van aanbieder	België
Commissie bij aankoop	€ 0,00

Kenteken: 2HQB173 (chassisnr: WBA71CG040CJ68903) Aanbieder: Leasemaatschappij







BMW 520E 2.0 520E TOURING

Uitvoering volgens lease software: 520e 150kW

Km-stand	108316 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1975 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Zwart	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Hybride benzine	**Aantal deuren**	5	**Wielbasis**	298 cm
Schakeling	Automaat	**Aandrijving**		**Laadvermogen**	575 kg
Datum eerste toelating	03-01-2022	**Aantal cilinders**	4	**APK t/m**	
		Vermogen	120 kW		
		CO2 uitstoot	42 g/km		

Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur

M Dakrails Shadow line hochglänzend, 18" lichtmetalen velgen, dubbelspaak 844, Business Pack, Zonnewerend glas achteraan, Verwarmde voorzetels, Sfeerverlichting, Harman Kardon Surround Sound System, M Hemelbekleding in Anthrazit, M Shadow Line hochglänzend, Decoratieve lijsten Schwarz hochglänzend met sierlijst in Perlglanz Chrom, Sportzetels vooraan

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Laadkabel
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ M Dakrails Shadow line hochglänzend
- ✓ 18" lichtmetalen velgen, dubbelspaak 844
- ✓ Business Pack
- ✓ Zonnewerend glas achteraan
- ✓ Verwarmde voorzetels
- ✓ Sfeerverlichting
- ✓ Harman Kardon Surround Sound System
- ✓ M Hemelbekleding in Anthrazit
- ✓ M Shadow Line hochglänzend
- ✓ Decoratieve lijsten Schwarz hochglänzend met sierlijst in Perlglanz Chrom
- ✓ Sportzetels vooraan

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Normale geur	: Ja		

Bijzonderheden exterieur

V

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Maat
LV	6 mm	Zomer	245/45 R18
RV	6 mm	Zomer	245/45 R18
LA	5 mm	Zomer	245/45 R18

RA	5 mm	Zomer	245/45 R18

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	3
Dealer onderhouden	Ja
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Steenslag





Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Kap en aan boord lakschade





Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd





Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Hoek rechts en midden krassen met verfschade





Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd




Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd





Extra foto's


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.