TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

Kia Niro P HEV DCT 141hp 2020 GRÅ

[redacted]

Direkt till testprotokollet med högupplösta bilder

Mätarställning **7 303 mil**	Antal brukare **10**	Moms **Nej**	Fordonsskatt **360 kr**	Kaross **Kombi**	Växellåda **Automat**	Direktimport **Nej**		
Drivmedel 1 **Bensin**	Drivmedel 2 **El**	Elektrisk läge **Plug-in Laddhybrid**	Motoreffekt **59 HK/ 43 kW**	CO2 **31**	Miljöklass / Euroklassning **Laddhybrid**			
Modellår **2020**	Fordonsslag **PB**	Färg på fordon: **GRÅ**	Klädsel **Skinn**	Garanti				
Servicebok **Digital**	Full servicehistorik **Nej**	Senaste service	Nästa service	Serviceavtal **Nej**	Kamrem			
Senast besikt. **2025-09-01** 4 986 mil	Nästa besiktning **2026-11-30** Besiktning krävs inom kort	Nycklar **1**	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok **Ja**			

Tillverk.månad **2020-04**
Först registrerad **2020-05**
I trafik 1:a gången **2020-09-08**
Reg.Bevis (del 2) **2025-09-03**
Senaste ägarbyte **2025-09-03**
Senaste service
Senast besikt. **2025-09-01**
Test **2026-08-06**
Vid utskrift **6 år 6 månader**

Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	✓
Karosseri	!
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	○
Övrigt	✓

Anmärkningar	Beräknad rep. kostnad (Inkl. moms)
7.4.4 Framdörr vänster Buckla	2500 kr
7.4.15 Tak	5000 kr
9.1 Rekonditioneringsbehov	3000 kr
Summa ink. moms:	**10500 kr**

Leasegivaren förbehåller sig rätten att i tillägg till de kostnader som är upptagna i detta protokoll fakturera leasetagaren för bland annat kostnad för försäkring, service samt självrisk avseende försäkringsskador.

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning


TESTPROTOKOLL - Personbil

[redacted]

Kia Niro P HEV DCT 141hp 2020 GRÅ

[redacted]

Direkt till testprotokollet
med högupplösta bilder



Utrustning

AC	ACC / ECC	Xenon-ljus	Antispinn
El-hiss bak	AUX	Keyless	El-stol förare
Antisladd			
Sommardäck fram: **VF: 4mm, HF: 4mm**	Sommardäck bak: **VB: 3.5mm, HB: 3.5mm**		


Däck

Sommardäck(monterad)

Fälgtyp **Lättmetall**

Däcktyp

Vänster




Vinterdäck (medföljer)


Fälgtyp

Däcktyp

Vänster



Bilder













10A.5 - Mätarställning

6.7.10 - Däck förarsida fram

Skadebilder




7.4.4 - Framdörr vänster
Buckla

7.4.15 - Tak

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

