
Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	i4 Gran Coupe xDrive40 83,9kWh (G26)	Fuel type	Electric
Mileage	25,519	kW	295
VIN	WBY41HD030FV25167	cc	0
First registration date	12/18/2025	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Next maintenance date	5/23/2027
Next MOT test is due on, date:	5/1/2028

No maintenance records available

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining fabrics

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
2 | Bonnet	Dent(s)	Paintless dent repair
3 | Bumper R	Scratch(es)	Paint
5 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
4 | Bumper trim R	Scratch(es)	No repair

Damages




Exterior






1 | Wing RL




Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

2 | Bonnet


Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear




3 | Bumper R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Paint
Cause	Use/wear






5 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Acceptable Damages

4 | Bumper trim R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields



Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	1	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		


Tires





Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	Pirelli	6.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	Pirelli	6.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	255/40 R 19 100 Y	Pirelli	6.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	255/40 R 19 100 Y	Pirelli	6.0 mm

Commercial photos













OFF
Total 25519 km


SERVICEBEDARF
Ihr Service Partner
Service Historie
OK Bremsflüssigkeit
23.05.2027
OK Fahrzeug-Check
23.05.2027
OK Fahrzeuguntersuchung
01.05.2028
OFF


Batterie-Zertifikat
Diagnosedatum: 30/10/2026
97,23%
Gesundheitszustand (SOH)*
BMW i4 xDrive 40
VIN : WBY41HD030FV25167
Kilometerstand : 25.519 km
CARA


FAHRZEUGDATEN ZURÜCKSETZEN





KU-HOES
TUETEN











BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBY41HD030FV25167
2740 kg
4340 kg
1- 1260 kg
2- 1560 kg



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17" Leichtmetallräder V-Speiche 851	19" M Leichtmetallräder Y-Speiche 859 M Bicolor mit Mischbereifung	Abgedunkelte Verglasung
Ablage für Wireless Charging	Ablagenpaket	AC-Laden
Active Guard Plus	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Adaptives M Fahrwerk
AGM-Batterie 50 Ah	Airbags	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion
Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion	Aktiver Fussgängerschutz	Akustischer Fussgängerschutz
Akustischer Fußgängerschutz	Alarmanlage	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Antiblockiersystem (ABS)	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Automatische Heckklappenbetätigung	Batterie-Wärmemanagement für optimiertes DC-Laden	Begrüßungslicht
BMW Controller	BMW ID	BMW Live Cockpit Plus
BMW LM Rad Y-Speiche 859M	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Bremssättel lackiert	Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang
COC ZUSATZUMFAENGE	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhimmel anthrazit	DC-Laden	Deaktivierung Airbag Beifahrer
Driving Assistant	Durchladesystem	Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen
Einstiegsleisten	elektrisch	Elektrische Antriebseinheit
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondsitze	Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
Fußmatten in Velours	Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente
Garantie 2 Jahre	Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter	Getriebe: AT Diretktantrieb
Guidance Paket	Handschuhkasten beleuchtet	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	HiFi Lautsprechersystem	hinten
Hochglanz Shadow-Line	Hochvoltbatterie	Innen- und Außenspiegelpaket
Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik	Innenspiegel automatisch abblendend	INT. LEIST. ALU. RHOMBICLE ANTHR.
Interieurleisten 'Dark Graphite' matt	Kältemittel R1234yf	Kennzeichenlicht in LED-Technik
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik
Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Komfort Paket	Komfortzugang
LADEKABEL PROFESSIONAL (MODE 3)	Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden	Ladeklappe
Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED-Scheinwerfer	Lehnenbreitenverstellung Fahrer
Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.
M Aerodynamikpaket	M Brooklyn Grau metallic	M Dachhimmel anthrazit
M Einstiegsleisten	M Heckspoiler	M Hochglanz Shadow Line
M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen	M Interieurleisten Aluminium Rhombicle Anthrazit	M Lederlenkrad
M Leuchten Shadow Line	M Pedalerie	M Shadow Line mit erweitertem Umfang
M Sicherheitsgurte	M Sport Edition	M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND
M Sportbremse, Rot hochglänzend	M Sportpaket	M SPORTPAKET PRO

Mittelkonsole	Modellschriftzug	Multifunktion für Lenkrad
Park Distance Control (PDC)	Parkassistenzsystem	Parking Assistant
Personal eSIM	Polsterung Sensatec perforiert	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle
Reifendruckanzeige	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Rückfahrkamera	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seriensitze für Fahrer und Beifahrer
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sonnenschutzverglasung
Speed Limiter	Sport-Lenkrad	Sprachversion deutsch
Steckdose (12 V)	Steuerung E	Steuerung Fahrerassistenzsysteme
Steuerung Infotainment	Storage tray wireless charging	Stoßfängersystem
Teleservices	Traktionskontrolle	Uni-Lackierung
Variable Sportlenkung	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste- Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
Widescreen Display	Widscreen Display	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN