BMW

BMW 1 LIMOUSINE (F70)(07.2024->) 120 M SPORT MILD-HYBRID 125 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 115 KW) 5-TÜRIG

VIN: WBA81GE0807T05526



Beschreibung

Kennzeichen M-BW2630	**Zulassungsdatum** 05/05/2025	**Laufleistung** 34967 km
Farbe BLACK SAPPHIRE METALLIC	**Jahr** 2024	**Polster** -
Anzahl der Türen 5	**Anzahl der Sitze** 5	**Generation** -
Karosserietyp Schrägheck	**CO2** 132 g/km	**Hubraum** 1499 cc
Getriebe Automatisch	**Motortyp** Verbrennung	**Kraftstoff** Benzin
Anzahl Gänge 7	**Antriebsstrang** Vorderradantrieb (FWD)	**Max. Leistung** 125 KW

Bewertungsdetails

Bewertungsort
TGC Wegberg

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Einstiegleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
	  		
002	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Schwellerverkleidung / Links	Kratzer	Lackieren

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.




005	Schwellerverkleidung / Unten Links	Kratzer	Lackieren





006	Felge / Hinten Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 18 " / Oberfläche : Lackiert	Kratzer	Lackieren





007	Stoßfänger oberhalb / Hinten	Kratzer	Smart Repair




008	Motorhaube / Vorne	Steinschlag	Akzeptabel
009	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

Fehlteile/Zubehör

☑ Bordmappe	☐ Ersatzrad	☐ Füllflasche Nothilfekit
☑ Hutablage	☑ In-Car-Werkzeuge	☐ Kompressor Nothilfe
☐ Laderaumabdeckung	☐ Langsamladungkabel (Type 2, Mode 2)	☐ Pannenset
☐ Schnellladungkabel (Type 2, Mode 3)	☐ Serviceheft	☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	4 mm
Vorne Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	4 mm
Hinten Links	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm
Hinten Rechts	VREDESTEIN	195 / 50 / 18 / Winter	6 mm

Kommentar

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.

DEKRA

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts




Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Sonstige



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Einstiegleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer



Schwellerverkleidung / Unten Links / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer

Alle Beträge sind als Nettowerte (ohne Mehrwertsteuer) angegeben.
Dieser Inspektionsbericht kann personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO (EU 2016/679) enthalten. Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Abwicklung von Fahrzeugrückgaben, der Zustandsbewertung sowie der Bearbeitung damit verbundener Kosten verarbeitet. Der Zugriff ist auf autorisierte Konzerngesellschaften, relevante Dienstleister und Geschäftskunden beschränkt, soweit erforderlich. Jede andere Nutzung oder Weitergabe muss den geltenden Datenschutzgesetzen entsprechen; eine Weitergabe an nicht autorisierte Dritte ist untersagt.