allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

19.05.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR MOVE Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	A -ES 0868	Fahrgestell-Nummer:	WVWZZZCD1RW852853
Vertrags-Nummer:	69596084	Erstzulassung:	16.05.2024
Internes KZ:	15112994	Kilometer-Stand:	68268
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR MOVE Variant Kombi 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KWDiesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Uranograu Uni

Polsterung: Sitze aus 100% recycletem Polester Gra

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**32.747,90**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Automatische Distanzregelung ACC "stop&go"	268,91
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer, inkl. Licht-und-Sicht-Paket	0,00
Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17, Reifen 225/45 R 17 mit sportlicher Fahrdynamik	411,76
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	529,41
Netztrennwand	168,07
Panorama-Ausstell-/Schiebedach	0,00
Sitze aus 100% recycletem Polester Grau-Titanschwarz-Silbergrau	0,00
Top-Paket	2.109,24
Uranograu Uni	0,00
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung	1.310,92

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**37.546,21**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**44.679,99**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	44.679,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR MOVE Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	117
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	223	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1490	zul. Gewicht (kg):	2030

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **69596084**
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0868

Übersicht erstellt am: 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR MOVE Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **69596084**
Amtliches Kennzeichen: A -ES 0868

Übersicht erstellt am: 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN Golf 2.0 TDI SCR MOVE Variant Kombi5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
28.03.2025	27508	Inspektion und Wartung
28.03.2025	27508	Wartungszusatzumfänge
26.11.2025	58174	Inspektion und Wartung
26.11.2025	58174	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer





Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000915062-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**A-ES 868**
Referenznummer:	**31165007**		

Fahrzeugdaten

Volkswagen Golf VIII Variant (CG5)(09.2020->2024) Move

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WVWZZZCD1RW852853**	Laufleistung abgelesen:	**68268 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**16.05.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**23.04.2026 86199 Augsburg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Schaltgetriebe**
Navi.-Datenträger:	**-**	Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 110 kW (150 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Uranograu**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**2027 / 2027**
Polster Art:	**Leder/Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**58174 / 26.11.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/55/R18/-- 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/55/R18/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**205/55/R18/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**205/55/R18/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
2. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/45/R17/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/45/R17/-- 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Nexen**	**225/45/R17/-- 5 mm**
1. Achse - links / Zust.	**Nexen**	**225/45/R17/-- 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antennen-Diversity
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Ausstattung Life
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber eloxiert
- Dachspoiler
- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußgänger-Schutzsystem (passiv)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage in Verbindung mit Onlinedienste
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Keyless-Start
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Reifen-Reparaturkit (Reifenmobilitätsset)
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten
- Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Maze
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Fußraumbeleuchtung vorn LED (Farbe einstellbar)
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Lautsprecher (7, vorne und hinten)
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sprachsteuerungs-System
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffschalen außen beleuchtet
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten

Sonderausstattung

- Winter-Paket Premium inkl. Standheizung
- Top-Paket
  Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonderlackierung Urano-Grau uni
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Textilfussmatten
- LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 618)
- Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)
  Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren

Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand


Mittelkonsole


Serviceheft/Nachweis


Motorraum


Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung




1. Felge Hinten - Rechts

Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




1. Felge Hinten - Rechts


Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



6. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur




6. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair



7. Zusätzlicher Radsatz Felge Außen rechts vorne
Kratzer - Smart Repair