EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE

Der Unterzeichner Isabelle ONNO-JACQUES,Manager RHx, Vertreter von Stellantis Auto SAS,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)	: **PEUGEOT**
0.2.	Typ	: **U**
	Variante	: **P**
	Version	: **HNEK-K1T700**
0.2.1.	Handelsbezeichnung	: **208**
0.2.2.1.	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	:
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs	: - - - kg
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand	: - - - kg
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug	: - - - cm2
	Rollwiderstand	: - - - kg/t
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill	: - - - cm2
0.2.3.	Kennungen (gegebenenfalls)	
0.2.3.1.	(...) der Interpolationsfamilie	: IP-HNE___MB6D542C-VR3
0.2.3.2.	(...) der ATCT-Familie	: AT-HNS_____0402-VR3
0.2.3.3.	(...) der PEMS-Familie	: 2-VR3-EQ
0.2.3.4.	(...) der Fahrwiderstandsfamilie	: RL-___CMP2MB6_5025-VR3
0.2.3.5.	(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	: -
0.2.3.6.	(...) der Familie mit periodischer Regenerierung	: -
0.2.3.7.	(...) der Verdunstungsprüffamilie	: EV-HN_CMPD____5404-VR3

0.4.	Fahrzeugklasse	: **M1**
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers :	
	Stellantis Auto SAS **2-10 Boulevard de l Europe, 78300 Poissy, France**	
0.5.1.	Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen	
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :	
	an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend	
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :	
	im Motorraum	
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :	
	- -	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	: **VR3UPHNE6R5107519**
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs	: **27/08/2024**

mit dem in der am **21/06/2024** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*32** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 27/08/2024

Isabelle ONNO-JACQUES
Manager Regulation & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 25/09/2024

A. PUELS
Peugeot Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GY860912
500168

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen und Räder	: 2 - 4
3.	Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) :	1, Achse 1, -
3.1.	Das Fahrzeug ist nicht automatisiert	

Hauptabmessungen

4.	Radstand	: 2540 mm
4.1.	Achsabstand : 1-2	: 2540 mm
5.	Länge	: 4055 mm
6.	Breite	: 1745 mm
7.	Höhe	: 1465 mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand	: 1165 kg
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen	1.: 725 kg
		2.: 440 kg
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs	: 1233 kg
16.	Technisch zulässige Gesamtmassen	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse	: 1595 kg
16.2.	Technisch zul. max. Masse je Achse	1.: 890 kg
		2.: 870 kg
16.4.	Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination	: 2795 kg
18.	Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers	: - kg
18.3.	Zentralachsanhängers	: 1200 kg
18.4.	ungebremsten Anhängers	: 580 kg
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt	: 55 kg

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine	: PSA
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor	: HN05
22.	Arbeitsverfahren	: 4-Takt / Fremdzündung
23.	Reiner Elektroantrieb	: nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs	: -
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder	: 3 in Reihe
25.	Hubraum	: 1199 cm³
26.	Kraftstoff	: Benzin
26.1.		: Einstoffmotor
27.	Maximale Leistung	
27.1.	Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) :	
	Benzin	74 kW bei 5500 U/min
28.	**Getriebe (Typ)**	: handgeschaltet
28.1.	Übersetzungsverhältnisse	

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.2895	0.4884	0.775	1.0256	1.3143	1.6562	0	0	0

28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2533

28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.0733	0.1237	0.1963	0.2598	0.333	0.4196	0	0	0

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit	: 189 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite	1.: 1500 mm
		2.: 1500 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen	1.: 205/45 R17 88H - 7J17ET32 - Cl A
		2.: 205/45 R17 88H - 7J17ET32 - Cl A

Bremsanlage

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse	: -

Aufbau

38.	Code des Aufbaus	: AB
40.	Farbe des Fahrzeugs	: blau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen	: 4;2 links,2 rechts
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz)	: 5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind)	: -
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze	: -

046CC0176674
www.PS-Team.de

VIN: VR3UPHNE6R5107519

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel — Standgeräusch : 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min^{-1}
Fahrgeräusch : 67 dB(A)

47. Abgasnorm : **Euro 6 EA**

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Vind

47.1.1. Prüfmasse : 1304 kg

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : / cm²

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0. f0 : 76.1 N

47.1.3.1. f1 : 0.403 N/(km/h)

47.1.3.2. f2 : 0.02987 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus

47.2.1. Fahrzyklusklasse : 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc) : -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit : nein

48. Abgasemissionen

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts : **715/2007*2023/443EA**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP Spitzenwerte)

	CO mg/km	THC mg/km	NMHC mg/km	NOx mg/km	THC+NOx mg/km	NH 3 ppm	Partikelmasse mg/km	Partikelzahl #/km
Benzin	508.7	21.9	18.3	14.2	-	-	0.4	1.72 x10 ^{11}

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : - m-1

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}
Innerstädtische RDE-Fahrt :	NOx :	60 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ^{11}

49. CO2-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m3/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

WLTP-Werte			Niedrig	Mittel	Hoch	Höchstwert	Kombiniert
Benzin	CO2-Emissionen	g/km	149	119	103	124	120
	Kraftstoffverbrauch	l/100 km	6.6	5.3	4.6	5.5	5.4

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.2. Einsparungen WLTP :	g/km
Benzin	1.98

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen/Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

A.1	185/65 R15 81T 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET32	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	- -	- -		
A.2	185/65 R15 81T 6.00J15 ET32	195/55 R16 81H 6.50J16 ET38	205/45 R17 81H 7.00J17 ET32	205/45 R17 81H 7.00J17 ET38	- -	- -		

Bei Ausstattungsniveau GT & GT Pack: 205/45 R17 81H nicht freigegeben mit Felge 7.00J17 ET38

Bei Ausstattungsniveau außer GT & GT Pack: 205/45 R17 81H nicht freigegeben mit Felge 7.00J17 ET32

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS / ELKS / AEBS / ESS / AIF / ISA / DDAW / EDR

55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: ja

56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Nein

Modèle déposé Securidoc®

STELLANTIS



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 13 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 14 : Kühlergrill gebrochen




Bild 15 : Kühlergrill gebrochen



Bild 16 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 19 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 22 : Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 23 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 24 : Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren



Bild 25 : glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts rundum zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 26 : glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts rundum zerkratzt mit Materialabtrag



Bild 27 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 28 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA-Nr: 0414 / 012805 / 2026 / B074428000829 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	13.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Rundum Lackeinschlüsse festgestellt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	07.01.2025	Letzte Zulassung	07.01.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	PEUGEOT
Marke	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	208 PureTech 100 GT
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR3UPHNE6R5107519
HSN / TSN	2525 / ABD	Schlüssel-Nr.	10422793
Km-Stand abgelesen	44293	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe	Schaltgetriebe	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR FLOTTE / Metallic	Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 H	Michelin / Primacy 4	S /O	6 mm
	Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Active Safety Brake, Airbags (6), Auspuff mit verchromten Endrohren, Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Heckleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Dachhimmel in Schwarz, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, Digitales 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, Drehzahlmesser, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fahrmodischalter (Sport - Normal - Eco), Fensterheber elektrisch, hinten, Fensterheber elektrisch, vorn, Fernlichtassistent, Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontscheibe geräuschdämmend mit UV-Filter, Full-LED-Scheinwerfer, Fußmatten vorn und hinten mit Ziernähten in grün, GT-Logo auf der Kofferraumklappe, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Grüne Ziernähte am Armaturenbrett, Lenkrad und den Armlehnen der Vorder- und Hintertüren, Heckscheibe beheizbar, Heckschürze in glänzendem Schwarz, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System Plus, Kindersicherung, Klimaautomatik inkl. Aktivkohlefilter, Kopfstützen (5), LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett und an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß an der Mittelkonsole und im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und 2 LED-Leselampen vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Kleines Lenkrad unten und oben abgeflacht, höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mirror Screen, Mittelarmlehnen vorne, Müdigkeitswarner, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Peugeot i-Connect, Pollenfilter, Polster - Stoff/Kunstleder, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radkästen in glänzendem Schwarz, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Notradmulde, Räder: Zweifarbige Leichtmetallfelgen "Yanaka" 17", Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Schaltpunktanzeige, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Schlüsselloses Startsystem, Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitze, Sitze: Vordersitze, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Stop&Start-System, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Voll-LED-Heckleuchten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar, Zierleiste unterhalb der Seitenfenster in glänzendem Schwarz

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
AQ05	Anhängerkupplung abnehmbar
0MM6	Lackierung: Sonderlackierung Vertigo Blau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kühlergrill gebrochen, erneuern (Bild 14, 15)
2. glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts rundum zerkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 25, 26)
3. Dachrahmen links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 23, 24)
4. Dach Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 21, 22)
5. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)
6. Kotflügel vorne rechts Lackierung, Steinschlag, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 27, 28)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12, 13)