Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	420d 48 V Gran Coupe Aut. (G26)	Fuel type	Diesel
Mileage	58,724	kW	140
VIN	WBA21AX0X0FN36689	cc	1,995
First registration date	8/30/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	9,000
Next MOT test is due on, date:	8/1/2027

Maintenance date	Mileage
8/7/2025	42,688 km

Options according to the inspector


Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather


Exterior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Bumper F	Stone chip(s)	Spot repair
2 | Roof	Dent(s)	Paintless dent repair

Damages


Exterior






1 | Bumper F

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	Spot repair
Cause	Use/wear





2 | Roof

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2


Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Boot cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires





Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	215/45 R 18 100 Y	Hankook	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	215/45 R 18 100 Y	Hankook	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	215/45 R 18 100 Y	Hankook	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	215/45 R 18 100 Y	Hankook	3.0 mm

Commercial photos
































12
1
2
11
24
10
30
25
9
29
26
3
28
27
4
7
6
5









BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2018/858*00122
WBA21AX0X0FN36689
2260 kg
3860 kg
1- 1060 kg
2- 1310 kg
DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

17 " Leichtmetallräder V-Speiche 851	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard Plus	AGM-Batterie 80 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion
Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung inkl. Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Antiblockiersystem (ABS)	Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt
Auto Start Stop Funktion	automatisch abblendend	Automatische Heckklappenbetätigung
Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung	BMW Controller
BMW ID	BMW Live Cockpit	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Aerodynamik 858M	BMW M 50 Jahre Embleme
Bordliteratur deutsch	Center- Lock-Schalter	CO2 Umfang
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash-Sensor
DAB- Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter	Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen	Einstiegsleisten	elektrisch
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden
Entfall berührungsl. Betätigung Heckkl.	Entfall berührungslose Betätigung Heckklappe	Entfall Modellschriftzug
EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter	Fahrzeugschlüssel
Favoritentasten	Fensterheber	Fondsitze
Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle	Fußmatten in Velours	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf
Getränkehalter	Grösserer Krafstofftank	Größerer Kraftstofftank
Handschuhkasten	Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten
HiFi Lautsprechersystem	hinten	Hochglanz Shadow-Line
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	Innenspiegel	Innenspiegel automatisch abblendend
Interieurleisten Aluminium Tetragon	Interieurleisten Schwarz hochglänzend	Kältemittel R1234yf
Kennzeichenlicht in LED-Technik	Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX
Klimaautomatik	Klimaautomatik 3-Zonen-Regelung	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Lautsprechersystem mit 6 Lautsprechern	LED- Scheinwerfer
Lehnenbreitenverstellung Fahrer	Lehnenbreitenverstellung für Fahrer	Lenksäulenverstellung
Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer	Lordosenstütze für Fahrer
M Aerodynamikpaket	M Brooklyn Grau metallic	M Dachhimmel anthrazit
M Heckspoiler	M Hochglanz Shadow Line	M Lederlenkrad
M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M Sport	M Sportfahrwerk
mit Automatic Hold Funktion	Mittelkonsole	Modell M Sport
Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall	Multifunktion für Lederlenkrad
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Radschraubensicherung
Regensensor	Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle

Reifendruckanzeige	Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set
Rekuperationssystem	Rückfahrkamera	Schaltwippen am Lenkrad
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Serienfahrwerk
Seriensitz für Fahrer und Beifahrer	Servotronic	sichtbar
Sitzheitzung für Fahrer und Beifahrer	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer	Sitzverstellung elektrisch mit Memory
Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter
Sport-Automatik Getriebe	Sport-Lederlenkrad	Sprachversion deutsch
Steckdose (12 V)	Stoßfängersystem	Telefonie mit Wireless Charging
Teleservices	Variable Sportlenkung	Verzurrösen im Gepäckraum
Vorbereitung Fahrerassistens I	Wärme-/ Sonnenschutzverglasung	Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set
Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz	WLAN Hotspot

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN