DEKRA-Nr: 0535 / 053780 / 2026 / B086877000578 vom 07.08.2026

DEKRA Automobil GmbH
Hemmerstr. 7-11, 68169 Mannheim

Stellantis &You Deutschland GmbH Standort
Mannheim-Käfertal 1858
Heppenheimer Str. 41-47
68309 Mannheim

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Mannheim
Hemmerstr. 7-11
68169 Mannheim
Telefon 0621 / 72890-0
Fax 0621 / 72890-12
E-Mail mannheim.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Stefan Lenz
Tel. direkt 062172890-0
Tel. mobil 01727153408

Zustandsbericht / Minderwertgutachten






Kennzeichen **HDH D1506** **FIN** **VR7BAHNS6RE047299**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213154305
Auftraggeber	Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim
Ihr Auftrag vom	07.08.2026, mündlich durch Herr Behringer .
Besichtigung	07.08.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Stefan Lenz bei Stellantis &You Deutschland GmbH Standort Mannheim-Käfertal 1858, Heppenheimer Str. 41-47, 68309 Mannheim ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf	07.08.2026
Betrifft	Aktenzeichen Foti Rahmenkostenstelle C20012002

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	0,00 EUR
	ohne MwSt.	0,00 EUR
Reifenbewertung	mit MwSt.	-203,00 EUR
	ohne MwSt.	-170,59 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 100 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2024	Letzte Zulassung	05.08.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C4 PureTech 130 Stop&Start EAT8 MAX
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7BAHNS6RE047299
HSN / TSN	2525 / ADM	Schlüssel-Nr.	10142272
Km-Stand abgelesen	38181	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	4 mm
	rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	4 mm
2	links	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /S	3 mm
	rechts	195 / 60 R 18 96 H	Michelin / E Primacy	S /O	3 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.04.2030			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Ablagen: Schubfach im Armaturenbrett, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel (2) elektrisch anklapp- und einstellbar, beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Perla Nera-Schwarz, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, CITROEN Connect Box, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera mit Top Rear Vision, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: Advanced Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlichtassistent, Frontscheibenwischer mit Regensensor, Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Head-Up Display, Heckscheibe beheizbar, Innenspiegel automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kombiinstrument : Beleuchtetes 5,5" Digitales-Kombiinstrument, Kopfstützen (5), LED-Tagfahrlicht, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar, Lenkrad: Lederlenkrad, Licht: LED-Scheinwerfer mit Lichtsensor, Licht: Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, Mittelkonsole mit Ablagefach und Armlehne, Navigation: Citroën Connect My Drive Plus Navigation, Paket: Color-Paket "Glossy Silver", Paket:

Drive-Assist-Paket (Automatik), Paket: Style, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: METROPOLITAN GREY, Post-Kollision Notbremsassistent, Proximity Keyless-System, Radio: Citroën Connect Radio mit 10"-Touchscreen, 6 Lautsprechern, Radiozubehör: Mirror Screen inkl. Android Auto and Apple CarPlay, Reifendrucksensor indirekt, Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Räder: Leichtmetallfelgen 18", "Aeroblade" glanzgedreht, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz mit verstellbaren Lendenwirbelstützen, Sitze: Fahrersitz und Beifahresitz, höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbanklehne geteilt (60/40) umklappbar, Start&Stop-System, Toter-Winkel Assistent, Türgriffe in Wagenfarbe, Variabler Kofferraumboden, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Metallic Stahl-Grau
LW02	Paket: Kältepaket 2

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11.08.2025 bei Kilometerstand 20.892
nächste Wartung:	am 11.08.2026 bei Kilometerstand 40.892

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links
verschrammt, (Bild 12, 13)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	in EUR netto	brutto
hinten links	3 mm	SS	-170,59	-203,00
Legende		S/ Sommer /O Original /S Schaden	**-170,59**	**-203,00**

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Stefan Lenz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistung




Bild 6 : Infotainment



Bild 7 : Bordmappe mit Fahrzeugschlüssel




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Kofferraum



Bild 10 : Motorraum



Bild 11 : Unterboden




Bild 12 : Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links verschrammt



Bild 13 : Leichtmetallrad glanzgedreht hinten links verschrammt



Bild 14 : reifen hinten links beschädigt