49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	143	----	----	6.2	----	----
Außerorts	104	----	----	4.6	----	----
Kombiniert	119	----	----	5.2	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): ---------
Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: ------
Elektrische Reichweite [km]: ------

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: ----
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)
Benzin/Diesel [g/km]: 1.13
Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----
Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	169	----	----	7.4	----	----
Mittel	131	----	----	5.8	----	----
Hoch	116	----	----	5.1	----	----
Extra hoch	137	----	----	6.0	----	----
Kombiniert	133	----	----	5.9	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]: --------
Elektrische Reichweite (EAER) [km]: -----
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:
NO.4: max 2592##NO.4.1: max 2592##NO.5: max 4216##NO.6: max 1802##NO.7: max 1534 ##NO.30: A1 max 1557##NO.30: A2 max 1577###NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+70 kg ##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET43;# #215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45;##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45;##215/60 R16 95V#6,5J X16 ET43;##205/60 R16 92H M+S#6,0JX16 ET43;##215/55 R17 94V M+S#7,0JX17 ET45;##2 15/60 R16 95V M+S#6,5JX16 ET43;##

Audi AG

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

046CC0110667

www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	Audi
0.2.	Typ:	GA
	Variante:	XDLAAF1
	Version:	FM6FM6AJ025RT11B164BIAEM1HA00B0
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	Q2
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37SZ_A2_0550-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:	AT-5Q0_0V_0243_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	13-WAU-715W_GA_DLAA_FM6_00_A-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-MQ200_6F_18_019-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00216_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	AUDI AG DE-85045 Ingolstadt
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der rechten A-Säule, gekleb t
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Am Rahmenlängsträger rechts
0.9.	Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	---------- ---------- ---------- ----------
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WAUZZZGA5MA045996
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2021-05-19

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e1*2007/46*1552*22 , erteilt am 2021-01-15
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt 2021-05-19

Freie und Hansestadt Hamburg
Landesbetrieb Verkehr
Kfz-Zulassung
21079 Hamburg

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

HH-CS 1571

V0538NA5C
V0RELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGA5MA045996 HSN:0588
BVR0005300riginal KYP0661822021 000211 00000000 00084

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2589
4.1.	Achsabstand [mm]:	2589
5.	Länge [mm]:	4208
6.	Breite [mm]:	1794
7.	Höhe [mm]:	1477
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1325
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1363
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1815
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	950 / 925
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3115
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1300
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	660
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	75
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm^3]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	81.00 bei 5500
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:	1	2	3	4	5	6	-----	-----	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.769	1.947	1.281	0.973	0.778	0.642	------	------	3.182
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	4.688	------	------	4.688
Gesamtübersetzung:	17.669	9.128	6.005	4.561	3.647	3.010	------	------	14.917

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	197
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1547 / 1538
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET43 / B / C1
	Achse 2:	205/60 R16 92V / 6,0JX16 ET43 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	SCHWARZ
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	69.70 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	66.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1435
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:	95.5	0.507	0.03187

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	216.3	21.8	19.3	26.9	--------	--------	0.0800	0.01E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	--------
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 / 6.00 E11




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Hagelschaden Motorhaube



Bild 15 : Hagelschaden Dach




Bild 16 : Hagelschaden Dachholm rechts



Bild 17 : Hagelschaden Dachholm links

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	351252
Hersteller	Audi
Model	Q2
Variante	DE - SUV5 30 1.0 TFSI EU6d, basis, (Facelift) 2020 - 2024 1.0 30 TFSI
Listenpreis	28.659,66
VIN	WAUZZZGA5MA045996
Erstzulassungsdatum	1.7.2021
Kennzeichen	HH CS1571

Schadensfälle der int. Belegnummer: 351252 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023106308	25.05.2023	| Kühler| Stoßfänger vorne	
2024117612	03.11.2024	| Fahrerseite Seitenteil hinten| Stoßfänger hinten links	3.499,43
2025104651	27.02.2025	| Parksensor| Stoßfänger vorne links	2.310,17
2025115812	27.10.2025	| Beifahrerseite Kotflügel vorne| Stoßfänger vorne	4.456,59
2026105918	14.04.2026	| Windschutzscheibe gerissen	1.227,47
2026109342	09.06.2026	| Windschutzscheibe/Reparatur	109,50
2026111328	13.07.2026	| Fahrzeug rundherum beschädigt	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0303 / 028736 / 2026 / B078461001141 vom 14.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	14.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 105 µm bis 190 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Erhöhte Lackschichtdicke an Seitenteil hinten links.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	06.07.2021	Letzte Zulassung	06.07.2021
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q2 30 TFSI
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGA5MA045996
HSN / TSN	0588 / BVR	Schlüssel-Nr.	10114868
Km-Stand abgelesen	147140	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 60 R 16 92 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S /O	5 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S /O	5 mm
2	links	205 / 60 R 16 92 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S /O	6 mm
	rechts	205 / 60 R 16 92 V	Bridgestone / Turanza T 001 AO	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 29.07.2029			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
206 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5	W /O	6 mm
206 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5	W /O	6 mm
206 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5	W /O	6 mm
206 / 60 R 16 92 H	Michelin / Alpin 5	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service, Audi connect Remote & Control, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Dachhimmel in Stoff, Dachspoiler hinten in Wagenfarbe, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe mit grauem Colorstreifen, Funkschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckleuchten, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenbeleuchtung, Innenspiegel, manuell abblendbar, Kindersicherung manuell, Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (2) höhenverstellbar, Kopfstützen (3) hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Sideblades in Wagenfarbe, Lackierung: Uni, Ladeboden, Lenkrad im 3-Speichen-Design, Licht- und Regensensor, Nichtraucherausführung, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff Skript, Progressivlenkung, Rad: Reifenreparaturset, Rad: Stahlräder 6J x 16", Radio: MMI Radio plus, Reifendruck-Kontrollanzeige, Sitze (Normalsitze) vorn, Sitze, Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Start-Stop-System mit Rekuperation, Steckdose 12 Volt, Verzurrösen vierfach im Gepäckraum, Warn- und Kontrollleuchten, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung/Funkschlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment -3 Jahre
9S8	Audi virtual cockpit mit 12,3" Farbdisplay
3FB	Dach: Panorama Glasdach
PWB	Interieur mit Sportsitzen in Stoff schwarz
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
9AK	Komfortklimaautomatik
2PF	Lenkrad: Sportkontur-Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus unten abgeflacht
PYI	Paket Assistenzpaket Parken
PYH	Paket Navigationspaket
2WC	Rad: Winter-Stahlräder mit Radvollblende 6 J x 16
9VS	Radiozubehör: SONOS Premium Soundsystem
4A3	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
bis Wartung verbleiben:	23.100 km oder 648 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hagelschaden, instandsetzen