VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte | Ladungserhaltung | | | | Stromverbrauch (EC) (177) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $CO_2$ Emissionen | | Kraftstoffverbrauch | | | |
| Niedrig (4) | 188 | g/km | 8.3 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 193 | Wh/km |
| Mittel (4) | 140 | g/km | 6.2 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 162 | Wh/km |
| Hoch (4) | 147 | g/km | 6.5 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 194 | Wh/km |
| Höchstwert (4) | 190 | g/km | 8.4 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 266 | Wh/km |
| Innerorts (4) | | | | | 173 | Wh/km |
| Kombiniert (4) | 166 | g/km | 7.3 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 210 | Wh/km |

| WLTP-Werte | Entladung | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $CO_2$ Emissionen | | Kraftstoffverbrauch | |
| Kombiniert (4) | 12 | g/km | 0.5 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) |

| Gewichtet, kombiniert (4) | $CO_2$ Emissionen | | Kraftstoffverbrauch | | Stromverbrauch ($EC_{AC}$) (178) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | g/km | 1.1 | l/100km oder m³/100km oder kg/100km (4) | 188 | Wh/km |

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| | | |
|---|---|---|
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER) | 79 | km |
| Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city) | 96 | km |
| Vollelektrische Reichweite (AER) | 76 | km |
| Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city) | 88 | km |

**Verschiedenes**

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/60R18 Min 102H;7.5Jx18 OS 50.5
235/55R19 Min 102H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 102H;8Jx20 OS 52.5
255/45R20 Min 102H;9Jx20 OS 38.5
255/40R21 Min 102H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 102H;9Jx21 OS 38.5
265/35R22 Min 102H;9Jx22 OS 43
M&S Min 102Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, ESS, DDAW, EDR
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

**Nationale Information:**

VOLVO
Volvo Car Corporation



VOLVO

046CC0169103
www.PS-Team.de

# EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge


Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

| | | |
|---|---|---|
| 0.1 | Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): | VOLVO |
| 0.2 | Typ: | U |
| | Variante: | UZH4 |
| | Version: | UZH4VD0? |
| 0.2.1 | Handelsbezeichnung: | XC60 |
| 0.2.2.1 | Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1): | N/A |
| | Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs: | N/A |
| | Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg): | N/A |
| | Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in $cm_2$): | N/A |
| | Rollwiderstand (in kg/t): | N/A |
| | Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in $cm_2$): | N/A |
| 0.2.3 | Kennungen (gegebenenfalls) (r): | |
| 0.2.3.1 | Kennung der Interpolationsfamilie: | IP-2023_246H4D-YV1-1 |
| 0.2.3.2 | Kennung der ATCT-Familie: | AT-2023_0001-YV1-1 |
| 0.2.3.3 | Kennung der PEMS-Familie: | 5-YV1-032 |
| 0.2.3.4 | Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: | RL-2347SPAHI2X6DVX-YV1-1 |
| 0.2.3.5 | Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): | N/A |
| 0.2.3.6 | Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: | N/A |
| 0.2.3.7 | Kennung der Verdunstungsprüffamilie: | EV-SPA_OVC_HEV_P_T-YV1-0 |
| 0.4 | Fahrzeugklasse: | M1G |
| 0.5 | Firmenname und Anschrift des Herstellers: | Volvo Car Corporation<br>Assar Gabrielssons vag<br>405 31 Gothenburg<br>Sweden |
| 0.6 | Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: | B-Säule, rechts, geklebt |
| | Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz |
| 0.9 | (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: | |
| 0.10 | Fahrzeug-Identifizierungsnummer: | YV1UZH4V3R1904387 |
| 0.11 | Herstellungsdatum des Fahrzeugs: | 20240209 |
| | mit dem in der am: | 20231211 |
| | erteilten Genehmigung: | e4*2007/46*1220*20 |

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) — 20240209 (Datum)



Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

VOLVO

**Allgemeine Baumerkmale**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Anzahl der Achsen: | 2 und Räder: | 4 |
| 3. | Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): | 2, Vorn und hinten., Keine Verbindung | |
| 3.1 | Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: | non-automated | |

**Hauptabmessungen**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Radstand: | | | | 2865 | mm |
| 4.1 | Achsabstände: | 1-2: | 2-3: | 3-4: | | mm |
| 5. | Länge: | | | | 4708 | mm |
| 6. | Breite: | | | | 1902 | mm |
| 7. | Höhe: | | | | 1639 | mm |

**Massen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Masse in fahrbereitem Zustand: | | | 2150 | kg |
| 13.2 | Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: | | | 2207 | kg |
| 16. | Technisch zulässige Höchstmassen | | | | |
| 16.1 | Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: | | | 2660 | kg |
| 16.2 | Technisch zulässige maximale Masse je Achse: | | 1: | 1320 | kg |
| | | | 2: | 1420 | kg |
| 16.4 | Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: | 4910 kg | | | |
| 18. | Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines | | | | |
| 18.1 | Deichselanhängers: | | | 2250 | kg |
| 18.3 | Zentralachsanhängers: | 2250 kg | | | |
| 18.4 | Ungebremsten Anhängers: | 750 kg | | | |
| 19. | Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: | 100 kg | | | |

**Antriebsmaschine**

| | | |
|---|---|---|
| 20. | Hersteller der Antriebsmaschine: | VOLVO (ICE), SCHAEFFLER (EL) |
| 21. | Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: | B4204T52, ERAD |
| 22. | Arbeitsverfahren: | Fremdzuendung, Viertakt. |
| 23. | Reiner Elektroantrieb: | Nein |
| 23.1 | Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: | OVC-HEV |
| 24. | Anzahl und Anordnung der Zylinder: | 4 in Reihe. |
| 25. | Hubraum: | 1969 $cm^3$ |
| 26. | Kraftstoff: | Benzin |
| 26.1 | Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor | Fahrzeug mit Einstoffbetrieb |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. | Höchstleistung | | | | |
| 27.1 | Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) | 186 kW | bei | 5500 | $min^{-1}$ |
| 27.3 | Höchste Nennleistung: (Elektromotor) | | | 107 | kW |
| 27.4 | Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) | | | 99 | kW |
| 28. | Getriebe (Typ): | | | Automatisch | |

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

| 1 gang | 2 gang | 3 gang | 4 gang | 5 gang | 6 gang | 7 gang | 8 gang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| 28.1.1 | Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): | 3.329 |
| 28.1.2 | Übersetzung des Achsgetriebes: | |

**Höchstgeschwindigkeit**

| | | |
|---|---|---|
| 29. | Höchstgeschwindigkeit: | 180 km/h |

**Achsen und Radaufhängung**

| | | |
|---|---|---|
| 30. | Spurweite: | 1. 1655 mm 2. 1659 mm |
| 35. | Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen: | |
| | Vorne: | 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1 |
| | Hinten: | 255/40R21 102V; 8.5Jx21 OS 49.5 / B / C1 |

**Bremsen**

| | | |
|---|---|---|
| 36. | Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch) | Mechanisch |



VOLVO

**Aufbau**

| | | |
|---|---|---|
| 38. | Code des Aufbaus: | AC Sport-Kombi |
| 40. | Farbe des Fahrzeugs: | Schwarz |
| 41. | Anzahl und Anordnung der Türen: | 5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe |
| 42. | Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): | 5 |
| 42.1 | Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei | N/A |
| 42.3 | Anzahl der für Rollstuhlfahrer | N/A |

**Umweltverträglichkeit**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46. | Geräuschpegel | | | |
| | Standgeräusch: | 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: | 3750 | $min^{-1}$ |
| | Drive-by: | 68 dB(A) | | |
| 47. | Abgasnorm: | | Euro 6 EA | |
| 47.1 | Parameter für Emissionsprüfungen von Vind: | | | |
| 47.1.1 | Prüfmasse: | | 2282 | kg |
| 47.1.2 | Querschnittsfläche: | | 2.610 | $m^2$ |
| 47.1.2.1 | Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 : | | N/A | $cm^2$ |
| 47.1.3 | Fahrwiderstandskoeffizienten | | | |
| 47.1.3.0 | f0 | 144.3 N | | |
| 47.1.3.1 | f1 | | 0.505 | N/(km $^2$ |
| 47.1.3.2 | f2 | 0.04059 N/(km/h) | | |
| 47.2 | Fahrzyklus | | | |
| 47.2.1 | Fahrzyklusklasse: | 3b | | |
| 47.2.2 | Miniaturisierungsfaktor ($f_{bsc}$): | | N/A | |
| 47.2.3 | Begrenzte Geschwindigkeit: | No | | |
| 48. | Abgasverhalten: | | | |
| | Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: | | 715/2007*2023/443EA | |

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

| CO (mg/km) | THC (mg/km) | NMHC (mg/km) | $NO_x$ (mg/km) | THC+$NO_x$ (mg/km) | Particulates (mg/km) | Particles (mg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.2 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | | 0.12 | $1.85^{E+11}$ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.1 | Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): | | | | | $m^{-1}$ |
| 48.2 | Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend): | | | | | |
| | Vollständige RDE-Fahrt: | $NO_x$: | 48.0 mg/km | Partikel (Anzahl): | $4.8^{E+11}$ | #/km |
| | Innerstädtische RDE-Fahrt: | $NO_x$: | 48.0 mg/km | Partikel (Anzahl): | $4.8^{E+11}$ | #/km |

49. $CO_2$ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

| WLTP-Werte | $CO_2$Emissionen (4) | Kraftstoffverbrauch (4) | Strohmverbrauch (EC) (4) |
|---|---|---|---|
| Niedrig (4) | g/km | l/100km oder $m^3$/100km oder kg/100km (4) | Wh/km |
| Mittel (4) | g/km | l/100km oder $m^3$/100km oder kg/100km (4) | Wh/km |
| Hoch (4) | g/km | l/100km oder $m^3$/100km oder kg/100km (4) | Wh/km |
| Höchstwert (4) | g/km | l/100km oder $m^3$/100km oder kg/100km (4) | Wh/km |
| Kombiniert (4) | g/km | l/100km oder $m^3$/100km oder kg/100km (4) | Wh/km |

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

| | |
|---|---|
| Elektrische Reichweite | km |
| Elektrische Reichweite innerorts | km |

| | | |
|---|---|---|
| 49.3 | Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: | Nein |
| 49.3.1 | Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): | |
| 49.3.2 | Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen): | |
| 49.3.2.2 | Einsparungen durch WLPT: | |



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)





Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe





Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug





Bild 15 : Laufleistung





Bild 16 : Wartungsnachweis




Bild 17 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), verschrammt




Bild 18 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), verschrammt




Bild 19 : LM-Felge vorne links (Sommer), verschrammt





Bild 20 : LM-Felge vorne links (Sommer), verschrammt




Bild 21 : LM-Felge vorne links (Sommer), verschrammt




Bild 22 : LM-Felge hinten links (Sommer), verschrammt




Bild 23 : LM-Felge hinten rechts (Sommer), verschrammt




Bild 24 : Sommerreifen vorne rechts, Reifenflanke eingeschnitten

DEKRA-Nr: 0B73 / 054090 / 2026 / B074088002763 vom 29.10.2026

# Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching |
| Besichtigung | 29.10.2026 |

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 99 µm bis 144 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 09.04.2024 | Letzte Zulassung | 09.04.2024 |
| Hersteller | VOLVO | Typ / Verkaufsbez. | XC60 T6 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Sitzplätze | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | YV1UZH4V3R1904387 |
| HSN / TSN | 9101 / BRS | Schlüssel-Nr. | 40518284 |
| Km-Stand abgelesen | 51047 | Nächste HU §29 StVZO | 04 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Zylinderanzahl | 4 / Hybridantrieb |
| Leistung (kW) | 186 | Hubraum (ccm) | 1969 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2 | Antriebsart | Allrad |
| Getriebe / Gänge | Automatik / 8 | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe | Onyx Black Metallic | Polster / Farbe | Leder/Stoff / Schwarz/Grau |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|
| 1 links | 255 / 40 R 21 102 V | Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL | S /O | 5 mm |
| rechts | 255 / 40 R 21 102 V | Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL | S /S | 5 mm |
| 2 links | 255 / 40 R 21 102 V | Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL | S /O | 5 mm |
| rechts | 255 / 40 R 21 102 V | Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL | S /O | 5 mm |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 02 / 2028 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 235 / 60 R 18 107 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 R0 | W /O | 7 mm |
| 235 / 60 R 18 107 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 R0 | W /O | 7 mm |
| 235 / 60 R 18 107 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 R0 | W /O | 7 mm |
| 235 / 60 R 18 107 H | Bridgestone / Blizzak LM-005 R0 | W /O | 7 mm |

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: ABS - Anti-Blockier-System, Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem, Airbag, Beifahrerseite abschaltbar, Airbag, Knieairbag für Fahrer, Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz, Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außentemperaturanzeige, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachkantenspoiler, Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert), Deaktivierung der Hochvoltbatterie, Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Drive Mode, Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten), Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn, Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle, Elektronische Differentialsperre, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Hochglanzschwarz, Festbremsautomatik, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn, Haken für Tragetaschen im Gepäckraum, Heckklappenautomatik, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheibenwischer, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Innenraumbeleuchtung, Intelligent Speed Assist, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch), Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), LED-Scheinwerfer "Thors Hammer", Lackierung: Metallic-Lackierung, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2), Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo, Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Lenkrad: Sportlenkrad, lederfrei, Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Modell- und Motoremblem in Hochglanzschwarz, Notfall-Bremsleuchen, One Pedal Drive, Ottopartikelfilter, Paket: Sitzkomfort-Paket, Paket: Winter-Paket, Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch), Parkbremse (elektrisch), Parktickethalter, Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze, Radio: Audiosystem High Performance Sound, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Run-off Road Protection, Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Doppelspeichen-Design Black Edition, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion, Safety Assistance, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch), Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sport Außenspiegel in

hochglänzendem Schwarz, Sport Front- und Heckschürze, Sport-Frontgrill: Black Edition, in Hochglanzschwarz, Standheizung mit Timer (elektrisch), Start-/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Türschwellerbereich in Wagenfarbe, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 1028 | Anhängerkupplung (semielektrisch) |
| P0005 | Paket: Fahrerassistenz-Paket |
| P0004 | Paket: Licht-Paket |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | vollständig |
| letzte Wartung: | am 11.05.2026 bei Kilometerstand 35.464 |
| bis Wartung verbleiben: | 14.417 km (zum Besichtigungszeitpunkt) |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. LM-Felge vorne rechts (Sommer), verschrammt, smart repair (Bild 17, 18)
2. LM-Felge vorne links (Sommer), verschrammt, smart repair (Bild 19, 20, 21)
3. LM-Felge hinten links (Sommer), verschrammt, smart repair (Bild 22)
4. LM-Felge hinten rechts (Sommer), verschrammt, smart repair (Bild 23)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Frontscheibe, Steinschlag,
Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,
Stoßfänger hinten, Lackierung, zerkratzt,
Tür vorne links, Einstieg Lackierung, zerkratzt,

## Reifenbewertung

| | Profiltiefe | Art |
|---|---|---|
| vorne rechts | 5 mm | SS |

Legende
S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden