DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHNE1 R4232710	Erstzulassung	31.07.2024	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OS 7334	Laufleistung	18 377 km
Modell	CORSA F GS 1.2 TURBO S/S 74KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm

Außenschäden

1



Bauteil	Windschutzscheibe
Position	-
Beschreibung	Steinschlag
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Tür
Position	Hinten links
Beschreibung	SR Delle
Anmerkungen	-