49. CO_2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO_2 emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Other (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas CNG/LPG (L)/(m^3)	Other (L)	(Wh/km)
Low:	191	----	----	7.3	----	----	--------
Medium:	142	----	----	5.4	----	----	--------
High:	126	----	----	4.8	----	----	--------
Extra High:	150	----	----	5.7	----	----	--------
Combined:	146	----	----	5.6	----	----	--------

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]: ----- Electric range city [km]: -----

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 37

3.2. Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 0.82 Gas (CNG/LPG): ---- Others: ----

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO_2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel (g/km)	Gas CNG/LPG (g/km)	Others (g/km)	Petrol/ Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m^3)/(L)	Other (L)	(Wh/km)
Low	----	----	----	----	----	----	--------
Medium	----	----	----	----	----	----	--------
High	----	----	----	----	----	----	--------
Extra High	----	----	----	----	----	----	--------
City	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	--------
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	--------

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range (EAER): ----- (EAER city): -----

All Electric Range [km]: (AER): ----- (AER city): -----

51. For special purpose vehicles: designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5: ---------

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:+30 kg##NO
35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40 ;##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7 ,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38;##255/ 45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##215/65 R17 99H M+S# 6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET 43;##

21. Aug. 2023
MTK-TG 309
GQ526271
Das Landrat
des Main-Tauber-Kreises
Im Auftrag

Certificate of Conf

046CC0158997

www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):		SEAT
0.2.	Type:	Variant:	Version:
	KN	XDTSBX0	FD7MFD7GC0094BIML541BAB
0.2.1.	Commercial name:		TARRACO
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values		
	Final Vehicle actual mass [kg]:		---------- - ----------
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:		---------- - ----------
	Frontal area for final vehicle [cm2]:		---------- - ----------
	Rolling resistance [kg/t]:		---------- - ----------
	Cross sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:		---------- - ----
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:		IP-MQB37AS_A1_0817-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:		AT-5QA_0V_0251_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:		09-VSS-715W_KN_DTSB_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:		RL-DQ381_7F_17_021-WVW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):		----------
0.2.3.6.	Penodic regeneration family's identifier:		PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:		----------
0.4.	Vehicle category:		M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:		SEAT, S.A.,
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell		
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:		
	On the right B-pillar,glued or bonded		
	Location of the vehicle identification number:		
	In the engine compartment,nght		
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:		----------
	----------		
0.10.	Vehicle identification number:		VSSZZZKN7PW013294
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:		2023-05-12

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*30 granted on 2023-02-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-05-12

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Martorell, 2023-05-12

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKN7PW013294

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
	Powered axles (number, position):	1, Axle 1
	Interconnection of powered axles:	----------
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1724
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1818
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2270
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1170 / 1150
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4270
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTS
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	----------
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	---------
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min^{-1}] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	------
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	------

28.	Gearbox (type):	automatic							
	Gear	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
28.1.2.	Final drive ratio:	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

29.	Maximum speed [km/h]:	196
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568
35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO_2 determination:	
	Axle 1:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
	Axle 2:	255/40 R20 101V / 8,5JX20 ET38 / B / C1
36.	Trailer brake connections:	----------
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	GREY
41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Number of seating positions (including the driver):	5
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min^{-1}]:	73.80 / 3150
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
47.1	Parameters for emission testing of V_{ind}:	
47.1.1.	Test mass [kg]:	1899
47.1.2.	Frontal area [m²]:	---------

47.1.3. Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]
128.6	0.866	0.03675

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Particulates	Particles #
	25.6	10.0	--------	29.9	38.9	--------	0.1300	0.07E11
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3	Particulates	Particles #
	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
LPG/CNG	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--
Other	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m^{-1}]:		0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO_x [mg/km]	Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0	6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Dämmmatte Tierverbisspuren




Bild 15 : Motorraum Tierverbisspuren




Bild 16 : Motorraum Tierverbisspuren
Dämmaterial fehlt




Bild 17 : Motorraum Tierverbisspuren
Dämmaterial an Auspuffhitzeschutz angeschmolzen




Bild 18 : Konsole Innenraum hinten Blende verschrammt



Bild 19 : Felge hinten rechts verschrammt




Bild 20 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingedellt



Bild 21 : Stoßfänger vorne verschrammt und eingedellt




Bild 22 : Tür vorne links mehrfach eingedellt




Bild 23 : Seitenwand hinten links Instandsetzungsspuren ersichtlich



Bild 24 : Dachrailing links Dichtung ausgelöst



Bild 25 : Seitenwand hinten rechts zerkratzt



Bild 26 : Einstieg hinten rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	420902
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 2.0 TDI
Listenpreis	44.508,40
VIN	VSSZZZKN7PW013294
Erstzulassungsdatum	1.8.2023
Kennzeichen	MTK TG309

Schadensfälle der int. Belegnummer: 420902 30.10.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023114230	30.09.2023	| kein Schaden an Fahrzeug	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0322 / 0100046287 / 2026 / B076417001332 vom 10.09.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	09.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug wies, soweit erkennbar, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen, Kratzern und kleinen Dellen an Karosserie und Karosserieanbauteilen auf. Des Weiteren waren gebrauchsbedingte Abnutzungsspuren im Fahrzeuginnenraum vorhanden. Bei Erstellung des hier vorliegenden Zustandsberichts lagen keine vollumfänglichen Unterlagen zur zweifelsfreien Identifikation der Ausstattungsumfänge des Fahrzeugs vor. Daher sind Differenzen zwischen beschriebener und tatsächlicher Ausstattung nicht ausgeschlossen.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.08.2023	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco 2.0 TDI SCR DSG FR	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKN7PW013294	HSN / TSN	7593 / AOR
Schlüssel-Nr.	40851749	Km-Stand abgelesen	65486
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Delfin Grau Metallic (C7Q) / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 V	Continental / SportContact 5 SUV FR	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter 2	W /O	5 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter 2	W /O	5 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter 2	W /O	5 mm
235 / 55 R 18 104 H	Pirelli / Scorpion Winter 2	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagetasche an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) in den Türverkleidungen, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Cosmo Grau, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckklappe elektrisch betätigt (Öffnung & Schließung), Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, Heckspoiler, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage Climatronic mit 3 Klimazonen und Bedienungselement hinten, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notruf-Service, Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten, Polster: Stoff/Dinamica, Radio: Media-System Plus, Radiozubehör: Full Link, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Exclusive II", glanzgedreht, Räder: Tyre fit, Rückfahrkamera, SEAT CONNECT, SEAT Drive Profile mit "Driving Experience"-Knopf und Progressivlenkung, Schaltwippen am Lenkrad, Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt, Seitliche Zierleisten in Cosmo Grau, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sportsitze mit integrierter Kopfstütze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Türeinstiegsleisten vorn in Aluminiumoptik, beleuchtet, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
PQN	Entfall des Schriftzugs auf der Heckklappe Lackierung: Metallic
P20	Paket: Businesspaket NAVIGATION
PDL	Paket: Fahrassistenz-Paket XL für Navigationssystem
PW1	Paket: Winter (XPERIENCE, FR)
PB2	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole
PUZ	Räder: 4 Leichtmetallräder "Supreme II", glanzgedreht
PG6	Räder: Reserverad als Notrad
PPH	Standheizung inkl. Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum Tierverbisspuren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16, 17)
2. Innenraum hintere Konsole Blende verschrammt, erneuern
3. Felge hinten rechts verschrammt, Glanzgedreht, erneuern
4. Stoßfänger vorne Spoiler verschrammt und eingedellt, instandsetzen
5. Tür vorne links mehrfach eingedellt, drücken (Bild 22)
6. Seitenwand hinten links Instandsetzungsspuren ersichtlich, instandsetzen (Bild 23)
7. Dachrailing links Dichtung ausgelöst, erneuern (Bild 24)
8. Einstieg hinten rechts zerkratzt, smart repair (Bild 26)
9. Hauptuntersuchung überfällig, instandsetzen

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten zerkratzt,
Seitenwand hinten rechts zerkratzt, (Bild 25)