GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht




Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	08.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	85283 Wolnzach, Feierabendmühle 2
Besichtigungsdatum	10.06.2026
Referenznummern	0031198930 - 0065040082

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	**M-TP 1722**	**Fzg.-Ident.-Nummer**	**U5YH7819APL151299**
Fabrikat	Kia	**1. Zulassung**	27.03.2023
Typ	Ceed 1.6 CRDi MHEV GT Line	**Fahrzeugart**	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Farbe**	Carraraweiß - Uni
Laufleistung abgelesen	93.250 km	**Sitzplätze**	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Aufbau**	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	**nächste HU**	04/2028
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.598 ccm / 100 KW
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 91W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 91W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 91W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 91W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91T M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91T M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91T M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/55 R16 91T M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Serviceheft am 18.11.2025 bei km 80.106.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.
Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Der beiliegende Winterradsatz ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

- ✓ Carraraweiß Uni
- ✓ Technologie-Paket
- ✓ Stoff/Ledernachbildung Schwarz

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Zustand / Beschädigungen

Front

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite rechts

Tür vorne rechts Einstiegsleiste, beschädigt, Gebrauchsspur

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt (Bild 16, Bild 17, Bild 18)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 13, Bild 14, Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Berlage, Rudolf

Der Sachverständige, 11.06.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3.


Bild 4.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 13. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 14. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 15. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 18. Stoßfänger hinten, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 19.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

03.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW GT-line SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell**		
Amtliches Kennzeichen:	M -TP 1722	Fahrgestell-Nummer:	U5YH7819APL151299
Vertrags-Nummer:	65040082	Erstzulassung:	27.03.2023
Internes KZ:	15066946	Kilometer-Stand:	93112
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW GT-line SWKombi 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Carraraweiß Uni | Polsterung: Stoff/Ledernachbildung Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**29.403,36**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Carraraweiß Uni	0,00
Stoff/Ledernachbildung Schwarz	0,00
Technologie-Paket	1.588,24
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**30.991,60**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**36.880,00**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	36.880,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW GT-line SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	125
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,700	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	10,40
Leergewicht (kg):	1455	zul. Gewicht (kg):	1930

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **65040082**
Amtliches Kennzeichen: M -TP 1722

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW GT-line SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
25.02.2026	9060008507	Fremdverschulden		Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **65040082**

Amtliches Kennzeichen: M -TP 1722

Übersicht erstellt am: 03.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Ceed 1.6 CRDi MHEV 100kW GT-line SW Kombi5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer