brockmann
Kfz-Sachverständige

TÜV SÜD
Auto Partner

Brockmann Ingenieure GmbH

Ein Unternehmen der brockmanngruppe

Geschäftsführer
Ing. Harald Brockmann
Dr.-Ing. Oliver Brockmann

BVSK

Unabhängige Sachverständige im BVSK
BVSK anerkannte Motorsachverständige

Von der IHK Koblenz öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung

Mitglieder der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz

Beratende Ingenieure

IfS: Zert

Personenzertifizierung DIN EN ISO/IEC 17024
Zertifizierte Sachverständige (IfS-Zert)
für Kraftfahrzeugschäden und –bewertung
*: IfS-Zert Zertifikatsnummer 011913
**: IfS-Zert Zertifikatsnummer 012446

Scherer GmbH & Co. KG

Kelberger Straße 83

56727 Mayen

Fahrzeuginformation

Vorgangsnummer	265784K
bgKIP ID	102212938343
Kennzeichen	MY ES 611
FIN	TMBJR7NU0PC201341
Eigennummer	






Vorgang

Fahrzeugbewertung zum Ende der Leasingvertragsdauer

Auftraggeber	Scherer GmbH & Co. KG
Auftragseingang	30.09.2026
Ansprechpartner Autohaus	Walther, David

Besichtigung / anwesende Personen

Besichtigung durch	Charlotte Mohrs
Besichtigung am	02.10.2026 15:00
Besichtigungsort	Mayen - MYS 56727 Mayen
Ansprechpartner Autohaus	
Halter	Emanuel Albert Stasiak (nicht anwesend)
Weitere Anwesende	keine

Bemerkungen

-

Vorgelegte Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I/II	ja	Fahrzeughistorie	ja
Serviceheft / Servicenachweis	ja	Übergabeprotokoll	nein
Fehlerspeicherprotokoll	nein	COC Papier	nein
Datenträger Navigationssystem	ja	Fahrzeugschlüssel (Anzahl)	2

Durchgeführte Arbeiten

Steuergerätediagnose	nein	Probefahrt	nein
Hubmitteleinsatz	ja		

Fahrzeug

Kennzeichen	MY ES 611	Radstand [mm]	2.638
Fahrzeugart	PKW	ZGM / Nutzlast [kg]	1.930 / 1.810
Fabrikat	Skoda	Lackfarbe	Moon-Weiss Metallic
Typ	Karoq (NU)(2017->)	Erste Zulassung	14.10.2022
Aufbauart	Sport-Utility-Vehicle	Letzte Zulassung	14.10.2022
FIN	TMBJR7NU0PC201341	Nächste HU	10/27
Motor	1,5 Ltr. - 16V TSI ACT	HSN / TSN	8004/ASO
Leistung	150PS / 110kW	Anzahl Besitzer	1
Hubraum [ccm]	1.498	Letzter Service	12/25
Laufleistung [km]	80.605	Nächster Service	05/51
Schadstoffklasse		Service Code	
Sitzplätze / Türen	0 / 5	Service Restl. [Tage]	9000
Laderaum / Inhalt	521	Service Restl. [km]	442

Räder / Reifen

Achse	Felge	Reifentyp / -bezeichnung	Art	Profiltiefe L/R
1	LM	Goodyear Efficient Grip Performance	215/55 R17 94V	03,5 / 03,5
2	LM	Nexen N Fera Primus	215/55 ZR17 98W	07,0 / 07,0
Rep.Kit	Ja			

Lackschichtdicken [µm]

Motorhaube	127	Dach	115
Kotflügel VL	124	Kotflügel VR	114
Tür VL	117	Tür VR	124
Tür HL	124	Tür HR	119
Seitenwand L	103	Seitenwand R	105
		Heckklappe	112

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier -System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik, Außenspiegel Wagenfarbe, Bremsassistent, Dachhimmel grau, Dachreling, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz, Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Infotainment-Paket Bolero, Audiosystem Bolero mit Touchscreen, Sprachsteuerung für Infotainment-System, Phonebox, Induktionsladeschale für Smartphone, Wireless SmartLink, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Knieairbag Fahrerseite, Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, Komfort-Paket Plus, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Lendenwirbelstützen vorn, Schließ-/Startsystem Kessy, Kopf-Airbag-System, Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, LM-Felgen, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT, Multifunktionsanzeige, Maxi-DOT Display, Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radlaufabdeckung vorn und hinten, Radstand 2638 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch (Servotronic), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tour, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn, Stoßfänger Wagenfarbe, Textilfussmatten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Verglasung getönt, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Winter-Paket Plus, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Frontscheibe heizbar, Sitzheizung vorn + hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle
Ausstattungs-Paket: Parken
Einparkhilfe vorn und hinten
Rückfahrkamera
Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
Fahrassistenz-Paket: Traveller
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Innenspiegel mit USB-Anschluss (Typ C)
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (pACC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Frontkamera
Lenkrad mit Freihanderkennung (kapazitives Lenkrad / Hands Off Detection, HOD)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Laderaumboden variabel
Perleffekt-Lackierung

Übersicht Reparaturen/Minderwerte

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
1		Diagonal vorne links		
2		Diagonal vorne rechts		
3		Diagonal hinten rechts		
4		Diagonal hinten links		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
5		Seitenschweller links		
6		Seitenschweller rechts		
7		Instrumententafel bei laufendem Motor		
8		Innenraum / Serviceheft / Schlüssel		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
9		FIN		
10		Geöffnete Heckklappe / Türen		
11		Zubehör (AHK, Ladekabel, usw.)		
12		Motorraum		

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen	
13		Unterboden	
14		Serviceinformation	
15		Stossfänger vorne	
16		Stossfänger vorne	
		Blende R Laackablösung	

Pos.	Bild / Schadenbild	Bauteil / Bemerkungen		
17		Unterfahrschutz		
18		Unterfahrschutz		
		Gebrochen		

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 16




Bild 17



Bild 18



Bild 19