INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0873NJK / WBA21GH0007U77311 / 7U77311

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	28.156

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0873NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	18/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

0873NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

0873NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. valiza	-	REEMPLAZAR				0,00	68,25	10,00	61,42 €
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	351,98	40,00	288,18 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	23,53	10,00	21,17 €
6. Arandela tapón cárter aceite	-	REEMPLAZAR				0,00	1,38	10,00	1,24 €
7. Filtro aceite	-	REEMPLAZAR	0.13 h.			0,00	24,57	10,00	27,11 €
8. Neumático dl iz - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
9. Neumático dl dr - MAXXIS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
10. Aceite motor - 00W20 OEM	-	REEMPLAZAR	0.13 h.			0,00	159,25	10,00	148,33 €
11. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		2.17 h.		0,00	0,00		83,54 €
12. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.17 h.	0.25 h.	1,06	0,00		55,73 €
13. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
14. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
15. Tapa inf retrovisor puerta dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
16. Tapa inf retrovisor puerta iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR				0,00	0,00		30,00 €
18. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		0.92 h.	3,90	0,00		47,02 €
19. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
20. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.08 h.	8,81	0,00		108,14 €
21. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		1.75 h.	7,41	0,00		86,33 €
22. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €
23. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.42 h.	10,25	0,00		111,12 €
24. valiza	-	REPARAR				0,00	0,00		0,00 €
25. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
26. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

0873NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
28. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
29. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
30. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
31. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
32. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
33. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
34. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
35. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
36. Tapa inf retrovisor puerta dr	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
37. Tapa inf retrovisor puerta iz	-	Pintura plásticos pequeños				0,00	0,00		19,25 €
38. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
39. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
40. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
41. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
42. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2680,53 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0873NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,26 h.	394,94 €
Total material pintura	-	82,97 €
Total Mano de Obra Pintura	19,59 h.	754,20 €
Total Recambios	-	829,95 €
Descuento recambios aplicado	-	209,54 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	618,50 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


0873 NJK


0873 NJK


0873 NJK


0873 NJK







km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
483 km
0
1
13:49
Valores desde indiv.
1.0
l/h
Total 28156 km
19949.9
Datos de conducción
10
1/min x1000
6
5
4
CONTENT
LAYOUT
Puerta abierta.
P
+38.5 °C
WARM-UP



R
N
D/S
START
STOP
MY
MODES
VOL
Búsqueda
OFF
MEDIA
TEL
NAV
13:59






BMW

WBA21GH0007U77311

BMW LED

MEDIA

TEL

NAV

Puerto abierto.

P +35.5°C

Mi Radio 13:53

C. Calvados del Tolda

Av. Belén

Ciempozuelos

C. Perú

Av. de Madrid

C. del Nogal

Cno. Buzanca

C. Oca

Búsqueda

- OFF +

- OFF +

SAFETY WARNING


BRIDGESTONE







BMW LED
BRIDGESTONE
M


BRIDGESTONE
BMW


BRIDGESTONE


BRIDGESTONE
M




3 NJK
Manheim


Manheim


Manheim


Manheim


Manheim
Cox Automotive


Mannheim


Markham


ECO
DGT
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Mantheim


PLIES: TREAD 1 POLYESTER + 2 STEEL + 1 POLYESTER
SIDEWALL 2 POLYESTER
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Cox Automotive

Manheim
COX AUTOMOTIVE


BMW LED
Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim


BMW LED
Manheim
CAR AUCTIONS


SAFETY WARNING
SERIOUS INJURY MAY RESULT FROM
E4
0212512 S2MR2
E4
0213045
OUTSIDE
Manheim
COX AUTOMOTIVE


225/45R18
SAFETY WARNING
E4
0212512 92WTR2
Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim


Manheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim