



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	**Bank 11, Neuss**
Vertragsnummer:	**1017188630**
Referenznummer:	

Fahrzeugdaten

Seat Alhambra FR-Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**VSSZZZ7NZHV711811**	Laufleistung abgelesen:	**245112 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**02.01.2017 / 2016**	Besichtigungsdatum/-ort:	**29.06.2026 Riedstadt-Goddelau**
Fahrzeugart:	**PKW**	Re-Import:	**Nein**
Aufbauart:	**VAN/MPV**	KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**7593//ALN**
Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Euro 6**	Getriebe Art:	**Automatik**
Hubraum / Leistung:	**1968 ccm / 135 kW (184 PS)**	Antriebsart:	**Frontantrieb**
Lackfarbe:	**Pure White**	Anzahl Vorbesitzer:	**4**
Türen / Sitzplätze:	**5 / 7**	Anzahl Schlüssel:	**1**
Nächste HU / AU:	**- / -**	Polster Art:	**Leder/Alcantara**
Serviceheft verfügbar:	**Nein**	Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**
Raucherfahrzeug:	**Ja**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Fahrzeug verkehrssicher:	**Nein**
Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**-**	Zustand außen:	**3 - Durchschnittlich**
Besichtigungsbedingung:	**-**	Zustand innen:	**3 - Durchschnittlich**
Zustand allgemein:	**3 - Durchschnittlich**		

Zubehörteile (zum Besichtigungszeitpunkt vorgelegt)

Navi.-Datenträger:	**Fzg.Schlüssel:**	**Serviceheft vorhanden/gepflegt:**	**Letzter Service bei/am:**
SD-Card	1	Nein / -	- / -

☒ AHK Schlüssel	☒ AHK abnehmbar	☒ AHK fest	☑ AHK schwenkbar
☒ Fernbed. Entertainment	☒ Fernbed. Standheizung	☒ Kopfhörer	☒ LED Scheinwerfer
☒ Laderaumabdeckung	☑ Navigationssystem	☒ Persenning	☒ Trennnetz
☒ Windschott	☑ Xenon Scheinwerfer		

☑ **vorhanden** ☒ **nicht vorhanden**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Hüsges GmbH
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe
Bankverbindung
Sparkasse Krefeld
Kto.-Nr. 1048206 · BLZ 320 500 00

Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
Fax: 02154 / 9534 1025
Email:
info@huesges-gruppe.de

Certify ISO 9001:2015
KAB-QC-71
Reg.-Nr. DE98948A

Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz: Willich
Registergericht: Krefeld HRB
Steuer-Nr.: 102/5821/0943

Geschäftsführung:
Arndt Hüsges
Dipl.- Ing. (FH) Bernd Hüsges

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium**
1. Achse - links / Zust.	**Pirelli**	**225/50/R17/98Y 5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**205/60/R16/96V 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Anderer**	**205/60/R16/96V 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Anderer**	**205/60/R16/96V 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**nicht verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**-**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
  Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Alcantara-Paket
  Sport-Komfortsitze vorn
- Audio-Paket
  USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell- und anklappbar
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht
  Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System Müdigkeitserkennungs-Sensor
- FR-Line
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Kühlfach
- Innenausstattung Dekoreinlagen Brushed Black
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LM-Felgen
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- SEAT Media-System Plus
  Sprachsteuerungs-System, AUX-IN-Anschluss, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzheizung vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Chrom-Paket
  Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling silber
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Karosserie 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Leuchtweitenregelung
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW TDI
- Raucher-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenscheiben hinten + Heckscheibe abgedunkelt
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Fahrwerk
- Startanlage Keyless Access
  Schließ-/Startsystem Kessy
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Wegfahrsperre (elektronisch)	

Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) • Fahrassistenz-System Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent • Navigations-Paket • Sitz-Paket 7-Sitzer • Winter-Paket *Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Scheibenwaschdüsen heizbar, Sitzheizung vorn*	• Doppelklimaanlage (Climatronic) • Frontscheibe heizbar • Seitenairbag hinten • Sonderlackierung Weiß

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden. Hebebühne bzw. Hubmittel nicht vorhanden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar Wartungsnachweise fehlen
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	Diverse Fehlermeldungen

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**Festgestellt**

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	Fahrzeug mit bestehenden Unfallschaden, zur Schadensermittlung wurden keine Demontagearbeiten durchgeführt, verborgen gebliebene Schäden können nicht ausgeschlossen werden. Unfallschaden Kosten wurden überschlägig Kalkuliert, Kostenerweiterung möglich.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Batterie / Akkumulator:**	✓ In Ordnung
Ölverlust:	✓ Eingeschränkt geprüft		
Klimaanlage:	✓ Eingeschränkt geprüft	**Lichtanlage:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Kupplung:	/ Nicht vorhanden	**Auspuffanlage:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Motorlauf:	✗ Nicht in Ordnung	**Stoßdämpfer:**	✓ Eingeschränkt geprüft
Getriebe:	✓ Eingeschränkt geprüft		

Durchgeführte Technikprüfung

Lichtmaschine / Generator:	Die Funktion der Lichtmaschine (Generator) wurde mit Hilfe der Ladekontrollleuchte im Kombiinstrument geprüft.
Batterie / Akkumulator:	Die Batterie (Akkumulator) wurde bei der Besichtigung geprüft. Der Motor konnte ohne Fremdhilfe gestartet werden.
Ölverlust:	Das Fahrzeug konnte auf Ölverluste nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Ölverluste nicht ausgeschlossen werden.
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Kupplung:	Das Fahrzeug verfügt über keine Kupplung, da es sich um ein Autmatikgetriebe oder ein ähnliches Getriebe handelt.
Auspuffanlage:	Die Auspuffanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wies akustische bzw. visuelle Mängel zum Besichtigungszeitpunkt auf. **Motorkontrolleuchte an. Motorlauf unrund.
Stoßdämpfer:	Die Stoßdämpfer konnten bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. Aufgrund der eingeschränkten Besichtigungsbedingungen können evtl. weitere Mängel nicht ausgeschlossen werden.
Getriebe:	Das Getriebe konnte im Rahmen der Probefahrt/Anfahrtest eingeschränkt geprüft werden.
Hinweis:	*Fahrzeug hat Alter und Laufleistungs bedingte Gebrauchsspuren innen und außen.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Schäden

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Lenkrad	Beschädigt	Smart Repair
2.	Vorglühanlage	Fehlermeldung	Fehler-diagnose Durchführen
3.	Elektrische Parkbremse	Fehlermeldung	Fehler-diagnose Durchführen
4.	Beleuchtung	Fehlermeldung	Fehler-diagnose Durchführen
5.	Motorkontrollleuchte	Fehlermeldung	Fehler-diagnose Durchführen
6.	Motor	Motor Läuft Unrund	Fehler-diagnose Durchführen
7.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
8.	Zweitschlüssel	Fehlt	Erneuern
9.	Laderaumabdeckung	Fehlt	Erneuern
10.	Vorne Links andere Felge und Reifen montiert	Nicht In Ordnung	Erneuern
11.	Motorhaube	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
12.	Außenspiegel Kappe Links	Farbunterschied	Lackieren
13.	Außenspiegel - Rechts	Farbunterschied	Lackieren
14.	Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich	Unfallschaden	Erneuern
15.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
16.	Sitz - Vorne - Links: Kissen (Leder)	Beschädigt	Smart Repair
17.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
18.	Klimabedienung Hinten	Beschädigt	Erneuern
19.	Getränkehalter Hinten	Beschädigt	Erneuern
20.	Heckklappe	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
21.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
22.	Heckklappenverkleidung	Beschädigt	Erneuern
23.	Dachrahmen - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen Und Lackieren
24.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
25.	Tür Hinten - Rechts Sonnenrollo	Beschädigt	Erneuern
26.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
27.	Tür Vorne - Rechts	Verformt	Instandsetzen Und Lackieren
28.	Tür Vorne - Rechts Zierleiste unten	Kratzer	Lackieren
29.	Navi Touch Display reagiert teilweise nicht auf Eingaben	Beschädigt	Erneuern
30.	Fensterheberschalter Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
31.	Wartung	Fällig	Erneuern

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Innen



Innen

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Kofferraum



Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen



Felgen

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



Felgen



Felgen


Motorraum


Serviceheft


Sonstiges


1. Lenkrad


Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu




2. Vorglühanlage



3. Elektrische Parkbremse



4. Beleuchtung



5. Motorkontrollleuchte



10. Vorne Links andere Felge und Reifen montiert



10. Vorne Links andere Felge und Reifen montiert

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



10. Vorne Links andere Felge und Reifen montiert



10. Vorne Links andere Felge und Reifen montiert



11. Motorhaube



11. Motorhaube



11. Motorhaube



12. Außenspiegel Kappe Links

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


13. Außenspiegel - Rechts


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich


14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



14. Unfallschaden Vorne Schadenserweiterung möglich



15. Türeinstieg Vorne - Links

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



15. Türeinstieg Vorne - Links



15. Türeinstieg Vorne - Links



16. Sitz - Vorne - Links: Kissen (Leder)



17. Türeinstieg Hinten - Links



17. Türeinstieg Hinten - Links




18. Klimabedienung Hinten

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



19. Getränkehalter Hinten



20. Heckklappe



20. Heckklappe



20. Heckklappe



21. Stoßfänger Hinten



21. Stoßfänger Hinten

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



21. Stoßfänger Hinten



21. Stoßfänger Hinten



22. Heckklappenverkleidung



22. Heckklappenverkleidung



23. Dachrahmen - Rechts



23. Dachrahmen - Rechts

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter



23. Dachrahmen - Rechts



24. Tür Hinten - Rechts



24. Tür Hinten - Rechts



25. Tür Hinten - Rechts Sonnenrollo



26. Türeinstieg Hinten - Rechts



27. Tür Vorne - Rechts

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



27. Tür Vorne - Rechts



27. Tür Vorne - Rechts



28. Tür Vorne - Rechts Zierleiste unten



28. Tür Vorne - Rechts Zierleiste unten



29. Navi Touch Display reagiert teilweise nicht auf Eingaben



29. Navi Touch Display reagiert teilweise nicht auf Eingaben

Hüsges GmbH
Gießerallee 23
47877 Willich
Tel.: 02154 / 9534 0
E-Mail: gutachten@huesges-group.eu



30. Fensterheberschalter Vorne



30. Fensterheberschalter Vorne