APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	HM Tongeren
Make:	AUDI
Model / version:	Q3 Sportback
Vin:	WAUZZZF34N1134107
Plate:	2CHJ431
Mileage:	91328
SOH:	
First registration:	28/07/2022
Color:	navarra blue

ADDITIONAL INFORMATION


Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS

Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	✗
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓


PICTURES

























































VIN INFORMATION

Radio avec système de navigation	Transmission séquentielle	6 rapports
Projecteurs à allumage automatique	Projecteurs à LED	Matière : alliage
Lettre repère (J)	Diamètre avant 18	Diamètre arrière 18
Largeur avant 7,0	Largeur arrière 7,0	Diamètre avant 18
Diamètre arrière 18	Hauteur avant 55	Hauteur arrière 55
Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V	Largeur avant 235
Largeur arrière 235	Climatisation automatique	Climatisation réfrigérant 1234YF
Accoudoir central avant	Accoudoir central arrière	Ordinateur de bord
Euro 6	Effet perle vernissée	Freins avant à disques
Freins arrière à disques	Rétroviseur gauche à réglage électrique	Rétroviseur droit à réglage électrique
Rétroviseur droit convexe	Rétroviseur gauche asphérique	Rétroviseur gauche jour/nuit automatique

Rétroviseur droit jour/nuit automatique	Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Siège avant gauche chauffant	Sièges avant chauffants	Garnitures cuir et simili-cuir
Direction assistée variable	Volant cuir	Volant multifonction
Aide au stationnement avant	Aide au stationnement arrière	Caméra avant
Caméra arrière de recul	Régulateur et limiteur de vitesse	Régulateur automatique de la distance
Equipement Stop & Start	Affichage lecture des panneaux de signalisation	Verrouillage centralisé à commande à distance
Ouverture du coffre électriquement	Appel de secours	Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre
Airbag passager	Airbag passager désactivable	Prétensionneurs de ceintures avant
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Avertisseur d'angle mort	depuis 07.22
radio avec récepteur numérique	câble de charge pour station de recharge publique Mode 3 Type 2 3 (16A)	feux ar LED Plus avec clignotants dynamiques
pack éclairage LED dans l'habitacle	1395 cc (1,4 L) 110 KW (essence) / 180 KW (Total)	réservoir à charbon actif (EVAP)
Audi Drive Select	transmission hybride PHEV	pack optique Aluminium

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:	1	**Fast charging cables:**	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	5 mm		235/55R18 100H	Winter		?
Front right	5 mm		235/55R18 100H	Winter		?
Rear left	5 mm		235/55R18 100H	Winter		?
Rear right	5 mm		235/55R18 100H	Winter		?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Bumper R	Scratch(es)
3	Outside rear-view mirror housing R	
4	Windscreen - Mag niet gemaakt worden	Crack

Total: 3


ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Bumper R - Scratch(es)










3 - Outside rear-view mirror housing R


4 - Windscreen - Mag niet gemaakt worden - Crack




1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®












SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

28/10/2026 09:03

