Historial del Vehiculo -2671-MHR

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	Lavaparabrisas
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	Aceite
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	REVISIÓN 20.000
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	Filtro de aceite
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	tasa
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	junta
2671-MHR	13/12/2023	22722	REV 020.000	m.o.
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Aportacion Sigaus
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Liquido de frenos
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	arandela tapon carter
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Filtro de polen
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	filtro de aceite
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Aceite de motor 0w20
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Niveles
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Mano de obra
2671-MHR	08/04/2024	48017	REV 040.000	Servicio de conectvidad
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	ACEITE MOTOR
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	NIVELES
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	FILTRO AIRE
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	FILTRO ACEITE
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	SIGAUS
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	ARANDELA CARTER
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	FILTRO GASOIL
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	M.O
2671-MHR	05/08/2024	71362	REV 060.000	SERVCIOS CONECTADOS
2671-MHR	15/10/2024	81014	4 NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	15/10/2024	81014	4 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	15/10/2024	81014	4 NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)

2671-MHR	15/10/2024	81014	4 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	15/10/2024	81014	4 NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Líquido frenos - DOT3 OEM
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Arandela / tapón cárter
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Serv inspección 80000 KM
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Filtro aceite
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Tasas reciclado residuos
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Rellenar niveles
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	Filtro antipolen
2671-MHR	16/01/2025	95116	REV 080.000	MANO DE OBRA
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Filtro aceite
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Arandela / tapón cárter
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Filtro aire
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	MANO DE OBRA
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Aceite motor - 00W30 ACEA
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Pastillas freno tr
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Filtro combustible
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Tasas reciclado residuos
2671-MHR	27/06/2025	120131	REV 120.000	Filtro antipolen
2671-MHR	10/11/2025	139572	2 NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	10/11/2025	139572	2 NEUMATICOS	ALINEACION DOBLE, VEHICULO DOS EJES (TODAS MEDIDAS)
2671-MHR	10/11/2025	139572	2 NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 235/50R20 104Y XL P-ZERO(J)(LR) / Turismo/ VERANO
2671-MHR	05/12/2025	145397	MANTENIMIENTO	Aceite+filtro
2671-MHR	05/12/2025	145397	MANTENIMIENTO	REVISIÓN 140.000
2671-MHR	05/12/2025	145397	MANTENIMIENTO	M.O



MAZDA CX-60

E-SKYAC D MHEV 187KW 4WD HOMURA COM-P

VIN	JMZKH0HE701129782
Primera matriculación	21/6/2023
Kilometraje del vehículo	167.694 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	27/7/2026 9:02:12	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann VALENCIA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	MAZDA	Primera matriculación	21/6/2023
Modelo	CX-60	Tipo de carrocería	Todo Terreno
VIN	JMZKH0HE701129782	Tipo de combustible	Hibrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,4 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Pirelli	235/50 R 20 104 Y	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Volante


Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reparación inteligente de cuero

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



5 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



6 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



7 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable




8 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



9 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



10 | Puerta maletero Tras

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



11 | Embellecedor Aleta Tras DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



15 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



17 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



18 | Llanta Alu Del Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Importe**

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RECOGER A LA BREVEDAD

Informe de tasación

Fotos comerciales





