Ford MUSTANG MACH-E Extended RWD 98 kWh, SoH 94.5%, Technology Pack Plus, okt-22









Chassisnummer	**WF0TK1E7XNMA36023**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**31-10-2022**
Eerste afgifte NL	**31-10-2022**
Europese typegoedkeuring	**e13*2007/46*2387*03**
Afgelezen tellerstand	**179.444 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**2060 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**216 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**298**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	**Terugroepactie**
Accucapaciteit	**98 kWh**
Actierradius	**610 km**
Accu gezondheid	**95 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**ACDC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Grijs**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**


Op voertuig aanwezige accessoires

- 360 graden camera
- Achterklep elektrisch bediend
- Adaptieve cruisecontrol
- Apple Carpl./Android Auto
- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Elektrische ramen voor en achter
- Elektrisch verstelbare stoelen
- LED verlichting
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Panoramadak
- Parkeersensoren voor en achter
- Regensensor
- Stuurbekrachtiging
- Verstelbare lendesteun
- Verwarmde voorruit
- Verwarmde voorstoelen

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Achterspoiler
- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- AEB
- Alarmsysteem
- Alu. interieur afwerking
- Apple Carpl./Android Auto
- Armsteun achter
- Armsteun voor
- Autom. snelh. begrenzing
- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Buitensp. elektr. + verw.
- Buitensp. in carr. kleur
- Buitensp. met verlichting
- Cc adapt + Stop&Go+stuurh
- Connected services
- DAB radio
- Dimlichten aut.
- Dodehoek detectie
- Draadloze telefoonlader
- ESP
- Extra getint glas
- Forward Collision Warning
- Geluidsimulator
- Geluidsisolerend glas
- Grootlichtassistent
- Hoofd airbag(s) a.
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- Keyless entry
- Keyless start
- Knie airbag(s)
- Kunstlederen bekleding
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- Lichtmetalen velgen 18"
- Multimedia scherm groot
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Parkeersensor voor
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor met corr.
- Spraakbediening
- Stoel best. hoogte verst.
- Stoel pass. hoogte verst.
- Stuurwiel verwarmd
- Vermoeidheids herkenning
- Verwarmde voorruit
- Voll. dig. instr. paneel
- Zij airbag(s) v.







Opmerkingen

Geen opmerkingen

Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**31-10-2028**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Niet aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot		Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**



Technische staat

	Groep	Constatering	Opmerkingen
Geen informatie			

Opmerkingen


Geen opmerkingen


Banden


Velggrootte	**18"**		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Rechter voorwiel	**Continental**	**Zomerband**	**4 mm**
Linker achterwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**6 mm**
Rechter achterwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**6 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint





Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Motorkap	steenslag
3		Voorbumper	krasje(s)
4		Rechter voorscherm	kras(sen)
5		Rechter voorportier	krasdeuk
		Rechter achterportier	kras(sen)
		Rechter achterportier	krasdeuk
		Rechter achterscherm	kras(sen)
6		Kofferdeksel	kras(sen)

7		Achterbumper	kras(sen) bumper
8		Velg rechtsvoor	geschaafd
9		Linker achterportier	deukje(s)

Opmerkingen

Geen opmerkingen