49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	155	----	----	5.9	----	----	--------
Mittel:	107	----	----	4.1	----	----	--------
Hoch:	93	----	----	3.5	----	----	--------
Extra hoch:	109	----	----	4.2	----	----	--------
Kombiniert:	110	----	----	4.2	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):
Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.74 Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):
Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----
Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 ----------
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:
N0.30: A1 max 1550##N0.30: A2 max 1519###N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+80 kg## N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##195/65 R15 91H#6,0JX15 ET43;##205/55 R16 91H#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91V#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 94V XL#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 91V#6,5JX16 ET46;##205/55 R16 94V XL#6,5JX16 ET46;##225/40 R18 92Y XL#7,5JX18 ET51;##225/45 R17 91W#7,5JX17 ET51;##195/65 R15 91H M+S#6,0JX15 ET43;##205/55 R16 91H M+S#7,0JX16 ET48;##205/55 R16 91H M+S#6,5JX16 ET46;##205/50 R17 93H XL M+S#6,5JX17 ET46;##225/40 R18 92 V XL M+S#7,5JX18 ET51;##

Zertifizierungsstelle Nr. GS 576024

und laufende Nummer UE-DA 9195

19. Mai 2023 zugelassen

Volkswagen AG

4

VOLKSWAGEN

046CC0155579

www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	CD	ACDTRDX0	FM6FM6C9002N4BISON1VL1AVR2AIM
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		GOLF
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MQB37WZ_A0_1011-WVW-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-5Q0_0V_0300_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-VWx-715W_CD_DTRD_FM6_0_A_1_1-000
0.2 3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-MQ281_6F_19_008-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		----------
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-VW_00251_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		----------
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		Volkswagen AG,
	Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum rechts		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		----------
	----------		
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WVWZZZCD2PW187295
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-04-14

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*2014*22 , erteilt am 2023-02-10
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts verkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2023-04-14
ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Wolfsburg 2023-04-14
ppa.

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt WVWZZZCD2PW187295 HSN:0603
CNY0157080riginal AQ16851852022 001106 00000000 00302

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2619
4.1.	Achsabstand [mm]:	2619
5.	Länge [mm]:	4286
6.	Breite [mm]:	1789
7.	Höhe [mm]:	1455
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1378
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1418
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1880
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1040 / 890
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3380
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	680
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTR
22.	Arbeitsweise:	Selbstzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	1968
26.	Kraftstoff:	Diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	85.00 **bei** 2750
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28. Getriebe (Typ): Handschaltung

Gang:	1	2	3	4	5	6	-----	-----	-----
28.1. Übersetzungsverhältnisse:	3.750	1.952	1.200	0.878	0.711	0.604	------	------	------
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	3.238	------	------	------

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	202
30. Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1534 / 1503

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:

Achse 1:	205/55 R16 91V	/ 7,0JX16 ET48	/ A	/ C1
Achse 2:	205/55 R16 91V	/ 7,0JX16 ET48	/ A	/ C1

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	70.00 **bei** 2375
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1490
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
66.5	0.956	0.02481

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	29.6	---------	---------	40.6	50.3	---------	0.1800	0.02E11
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
Gas	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--
andere	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	0.50

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige
Service fällig



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Schlüsselsatz




Bild 15 : Scheinwerfer rechts Abschlußscheibe zerbrochen



Bild 16 : Mittelkonsole hinten mit Materialabtrag mehrfach verkratzt



Bild 17 : Mittelkonsole hinten mit Materialabtrag mehrfach verkratzt



Bild 18 : Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links



Bild 19 : Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links



Bild 20 : Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links



Bild 21 : Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links



Bild 22 : Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links




Bild 23 : Heckklappe verschrammt
Rückleuchten links innen verschrammt




Bild 24 : Heckklappe verschrammt
Rückleuchten rechts innen verschrammt



Bild 25 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt




Bild 26 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt




Bild 27 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 28 : Spoiler Stoßfänger hinten deformiert



Bild 29 : Blende Abschleppöse verschrammt



Bild 30 : Leichtmetallfelge hinten rechts mehrfach verschrammt



Bild 31 : Leichtmetallfelge hinten rechts mehrfach verschrammt




Bild 32 : Kniestück rechts Kratzer




Bild 33 : Tür hinten rechts verschrammt




Bild 34 : Tür vorne rechts mehrfach verkratzt




Bild 35 : Tür vorne rechts mehrfach verkratzt



Bild 36 : Tür vorne rechts mehrfach verkratzt

DEKRA-Nr: 0425 / 033016 / 2026 / B082979000298 vom 06.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	05.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 119 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.05.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	Golf 2.0 TDI SCR Life
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZCD2PW187295
HSN / TSN	0603 / CNY	Schlüssel-Nr.	10020483
Km-Stand abgelesen	86384	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	85	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	uranograu / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S /O	5 mm
2	links	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S /O	5 mm
	rechts	205 / 55 R 16 91 V	Nexen / N blue HD	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 65 R 15 91 T	Dunlop / Winter	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Dunlop / Winter	W /O	6 mm
195 / 65 R 15 91 T	Dunlop / Winter	W /O	7 mm
195 / 65 R 15 91 T	Dunlop / Winter	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten, Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag, Ambientebeleuchtung 10-farbig, App-Connect, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung, Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte, Car2X, Dachhimmel in Storm Grey, Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, Einparkhilfe, Elektronische Differenzialsperre XDS, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend, Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, Heckspoiler, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage "Climatronic", Kopfstützen hinten, Kopfstützen vorn, LED-Leseleuchten vorn (2) und 2 hinten, LED-Rückleuchten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Leuchtweitenregulierung dynamisch, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, Müdigkeitserkennung, Nichtraucherausführung, Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, Notruf-Service, Radio "Composition", Reifenkontrollanzeige (passive), Räder: Leichtmetallräder (4) "Norfolk" 7 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar mit Mittelarmlehne, Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für den mittleren Rücksitzplatz, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Vordersitze höheneinstellbar, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System, Steckdose 12 Volt im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion, Türgriffmulden beleuchtet, Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
RCC,YOS	Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"
WBB	Paket: "Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media" (Schaltgetriebe)
PLD	Paket: Licht-und-Sicht-Paket inkl. Fernlichtregulierung "Light Assist"
7X5	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
8RT	Radiozubehör: 6 + 1 Lautsprecher
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
0TD	Textilfußmatten vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 07 / 2026 bei Kilometerstand 80.033
bis Wartung verbleiben:	0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Streifschaden links beide Türen Kniestück LM-Felge hinten links, instandsetzen (Bild 18, 19, 20, 21, 22)
2. Scheinwerfer rechts Abschlußscheibe zerbrochen, erneuern (Bild 15)
3. Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 25, 26, 27)
4. Spoiler Stoßfänger hinten deformiert, erneuern (Bild 28)
5. Leichtmetallfelge hinten rechts mehrfach verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30, 31)
6. Kniestück rechts Kratzer, smart repair (Bild 32)
7. Tür hinten rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 33)
8. Tür vorne rechts mehrfach verkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 34, 35, 36)
9. Service fällig, erneuern (Bild 7)
10. Mittelkonsole hinten mit Materialabtrag mehrfach verkratzt, erneuern (Bild 16, 17)
11. Heckklappe verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24)
12. Rückleuchten links und rechts innen verschrammt, erneuern
13. Blende Abschleppöse verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29)