Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



KIA Niro EV

KIA Niro EV Inspiration Geschlossen, 5-türig, Direktantrieb, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**KNACT811FR5056530**
Kilometerstand (km)	**20.885**
Erstzulassungsdatum	**17.08.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**204 PS**
Leistung kW	**150 kW**
Polsterart	**Kunstleder**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metalliclackierung -> Stahlgrau Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Ledernachbildung -> Ledernachbildung Charcoal**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11117947**	Besichtigt am	**12.08.2026 15:22:57**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch fehlt**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Kumho	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Kumho	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Links	6,0 mm	Kumho	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Kumho	215/55 R 17 98 W	Ganzjahresreifen	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde


Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartungsheft	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
2 | Motorhaube	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3 | Windschutzscheibe	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 | Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	>2 cm - 3 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5 | Flügeltür hinten links	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN

Nicht vorhanden

GEBRAUCHSSPUREN

2 | Motorhaube

Schadensart	Delle(n)
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Windschutzscheibe

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt





4 | Einstiegsschweller hinten links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>2 cm - 3 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




5 | Flügeltür hinten links

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



FEHLTEILE





1 | Wartungsheft

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag: 1 Knieairbag (Fahrerseite)	Airbag: 2 Frontairbags Beifahrerairbag abschaltbar	Airbag: 2 Seitenairbags
Airbag: 2 Vorhangairbags	Airbag: Mittenairbag	Aluminium-Sportpedale
Ambientebeleuchtung im Armaturenträger	Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler	Außenspiegel elektrisch anklappbar
Außenspiegel elektrisch beheizbar	Außenspiegel elektrisch einstellbar	Außenspiegel mit integrierten LED-Blinkleuchten
Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)	Berganfahrhilfe Hill-Start Assist Control, HAC	Bordcomputer
Dachkonsole vorn mit Lesespots	Dachreling	Dämmerungssensor
Dekoreinlagen Marmor-Optik (Grau)	Dritte Bremsleuchte mit LED	Drive Mode Select
Dual-LED-Frontscheinwerfer - Abblend- und Fernlicht	Einstiegsleisten mit Aluminium	Elektrische Heckklappe, sensorgesteuert
Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Beifahrerseite	Elektrischer Fensterheber mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit TCS (Traktionskontrolle)
Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Impulsfunktion auf der Fahrer- und Beifahrerseite	Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA)	Frontkollisionswarner (FCA) mit Bremseingriff sowie Fußgänger- und Fahrraderkennung - Forward Collision Avoidance Assist (FC
Frontkollisonswarner, erweitert um Abbiegefunktion - Forward Collision-Avoidance Assist, Assist,Junction Turning, FCA-JT	Fußmatten	Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire)
Gepäcknetz	Gepäcknetzösen im Gepäckraum	Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsbegrenzer	Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert inl Stop&Go-Funktion (Smart Cruise Control, SCC mit S&G)
Getriebe: Direktantrieb	Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer
Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch)	Integriertes Panoramadisplay mit volldigitalem Kombiinstrument - 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll)	Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen	Isolierverglasung für die Frontscheibe zur verbesserten Außengeräuschdämmung	Kia-Kartennavigation mit 26 cm Bildschirmdiagonale (10,25 Zoll) inkl. 7-Jahre-Kia-Navigationskarten
Kindersicherung in den hinteren Türen	Klimaautomatik 2-Zonen mit Antibeschlagsystem	Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar
Lackierung: Metalliclackierung -> Stahlgrau Metallic	Lackierung: Uni	Ladekabel Typ-2- auf Typ-2-Stecker
Lenkrad beheizbar	Lenkrad in hochwertiger Ledernachbildung	Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar
Lenkrad: Multifunktionslenkrad	Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad Einstellung der Rekuperationsintensität und Smart Regeneration-Aktivierung	Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorne mit integriertem Ablagefach	Müdigkeitswarner (DAW)	Nebelscheinwerfer LED
Notruf-Service e-Call	On-Board Charger (3-Phasen)	Online-Dienste Kia Connect Mit Kia Live (Verkehrsinformationen Echtzeit, Warnung vor Gefahrenstellen, Wettervorhersage, lokal Suche, Parkmöglichkeiten) sowie Möglichkeit zum Abruf von Fahrzeuginformationen und Steuern von Fahrzeugfunktionen üb die Kia Connect App (Funktionen sind fahrzeugabhängig)
Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion	Parksensoren hinten	Parksensoren vorn
Polster: Ledernachbildung -> Ledernachbildung Charcoal	Querverkehrwarner zur Erkennung von Fahrzeugen im toten Winkel beim Querausparken mit Notbremsfunktion (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assit, RCCA)	Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Bereifung 215/55 R17, 7J x 17 ET52
Räder: Reifenpannenset	Radiozubehör: 6 Lautsprecher 2 Frontlautsprecher 2 Hecklautsprecher 2 Hochtöner vorn	Radiozubehör: Bluetooth Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB/DAB+)	Radiozubehör: Smartphone-Schnittstelle Apple CarPlay und Android Auto	Radiozubehör: USB- Anschluß
Regensensor	Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS) Druckanzeige für jedes Rad im Display des Bordcomputers	Rückfahrkamera Übertragung auf Audio- oder Navigationsbildschirm
Rückleuchten mit LED	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt (60:40), umklappbar	Servolenkung elektronisch unterstützt
Sicherheitsgurte - Dreipunkt-Sicherheitsgurte an allen Sitzplätzen, vorn höhenverstellbar - Gurtwarnsystem für alle Sitzplätze - Insassenalarm (Rear Seat Alert)	Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar
Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, elektrisch einstellbar	Sitz: Sitzheizung vorn
Smart-Key und Startknopf	Sonnenblenden mit Make-up-Spiegeln, beleuchtet für Fahrer und Beifahrer	Spurfolgeassistent (Lane Follow Assist, LFA)

Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal und korrigierendem Lenkeingriff (Lane Keeping Assist, LKA)	SUV-Design-Elemente Stoßfänger, Radläufe und Side Blades in Schwarz Hochglanz	Tagfahrlicht LED
Telefonzubehör: Induktive Ladestation für Smartphones	USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine)	USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole
Verglasung: Privacy-Verglasung dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule	Vorheizsystem für die Batterie	Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre, elektronisch	Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: fehlt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER









