Vehiculo: 9151NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI KLASS 5P LUMEN GRAY
Bastidor: NLHBN51G8SZ655628 Kilometros: 26630
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088218

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	40.00	40.00

TOTAL
80 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
PUERTA TRAS DCH	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
ALETA TRASERA DERECHA	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
TAPA ESPEJO DERECHO	Leve	Pintar	39.00		39.00	0.30	7.61		19.31
PARAGOLPES DELANTERO	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Reparar	39.00	2.00	39.00	2.20	55.77	0.30	231.27
ALETA TRASERA IZQUIERDA	Leve	Reparar	39.00	1.90	39.00	1.60	40.56		177.06
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PORTON	Leve	Rep/S.Pint	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
492.38 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
0 €	0 €	80 €	3.9 Hrs	5.5 Hrs	114.08 €	0.3 Hrs	0 €	572.38	120.2	692.58 €


Mas Informacion

Observaciones

Imagenes de Peritacion


















Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PORTON
Gestacar



Gestacar


9151 NDM
PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


TURBO
Gestacar


Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar