Renault

RENAULT MEGANE IV ESTATE (06.2016->) BUSINESS EDITION HYBRIDE 116 KW E-TECH (MOTEUR 1,6 LITRE(S) - 67 KW) 5 PORTES

VIN: VF1RFB00369154089



Description

N° d'immatriculation 2CCV098	**Date de 1ère immatriculation** 08/06/2022	**Odomètre** 68669 km
Couleur NOIR ETOILE	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1598	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Energie Essence	**Roues Motrices** Avant (FWD)	**Puissance** 116 KW

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Equipements véhicule

Série

Accoudoir central AV avec rangement	Affichage compteur (Instruments) digital(e)	Système d'assistance de conduite: aide au stationnement AR
aide au stationnement AV	Système aide au stationnement AV et AR	Airbag conducteur et passager
Airbag coté passager désactivable	Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité
Antipatinage (ASR)	appuie-lombaire Siège AV gauche	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)
Banquette AR fractionné (1/3-2/3)	Boite à gants éclairé(e)	Cache bagages / Rideau occultant enroulable
Carrosserie: 5 portes	Climatisation automatique 2 zones avec contrôle autom. circulation d'air	Colonne de direction (Volant de direction) réglable(s) en hauteur
Colonne de direction (Volant de direction) réglable(s) en profondeur	prise USB AV (x 2, type C)	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	diffuseurs d'air à/au/dans/en AR.	Direction assistée électrique
Détecteur de pluie / luminosité	Feu clignotant dans Rétroviseur ext intégré(e)	Feux AR. LED
Indicateur de température Ext.	jantes en acier 6,5x16 (Jante Design / Structurée)	Kit colle à 1 composant - SP-Kit
Kit de réparation des pneumatiques	Lunette AR. chauffant(e)/dégivrant(e)	Lève-vitre électrique AV + AR
Pack fumeur	Pack navigation	Système Multimédia Easy Link avec Système de navigation (Ecran tactile 7")
Réception radio digital(e) (DAB+)	fonction mains libres Bluetooth	Plancher de compartiment à bagages/de charge Double
Pneus 205/55 R16 ..V	prise élect. (Prise 12V) 2ème rangée de sièges	Régulateur de vitesse (régul. vitesse)
Rétroviseur ext couleur caisse	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrant	Sellerie : Tissu
Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	Supports Isofix pour siège enfant	Système d'airbag crânien AR
Système d'airbag crânien AV	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)
Système d'assistance de conduite: multi-Sense (Interrupteur mode de conduite)	Touchscreen (7,0 Pouces)	éclairage diurne LED
daytime running lights LED, C-shaped		

Optionnel

barre(s) de toit	Boîte automatique - Multi-Mode	Ceintures de sécurité AV réglable(s) en hauteur
Enjoliveurs de roues Flexwheel	filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électromécanique
engine 1,6 liter - 67 kW E-Tech Plug-in hybrid	Niveau d'équipement EA2 (voir Plaquette identification modèle Pied milieu)	norme de dépollution Euro 6d
Restylage FB (Option interne)	Assistant de freinage	Verrouillage centralisé / Système de démarrage Mains-libres Entry&drive

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant pression pneus

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	08/10/2026	09/10/2026


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés


Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Voyant pression pneus	Défectueux	Contrôle
			
002	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture
	 		
003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
004	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
	  		
005	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.








006	Entrée de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



007	Poignée de porte / Avant Droit	Rayure	Acceptable



008	Aile / Avant Droit	Rayure	Peinture





009	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Smart repair





010	Baguette de pare-chocs / Avant Droit Peint : Non	Rayure	Acceptable



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Triangle
- [x] Plage arrière
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Trousse à pharmacie
- [x] Recharge kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Sacoche cable de charge
- [x] Double de clé

Pneus principaux

Avant Gauche	FULDA	205/55/16 Été	4 mm
Avant Droit	FULDA	205/55/16 Été	4 mm
Arrière Gauche	FULDA	205/55/16 Été	5 mm
Arrière Droit	FULDA	205/55/16 Été	5 mm


Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit



Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Cable


Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Vin



Autre



Autre



Autre



Autre



Voyant pression pneus / Défectueux




Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Pare-chocs / Arrière / Rayure




Pare-chocs / Arrière / Rayure



Entrée de porte / Avant Droit / Rayure



Poignée de porte / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Aile / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Baguette de pare-chocs / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.