Volkswagen

VOLKSWAGEN GOLF VIII BERLINE (CD1)(12.2019->) STYLE EHYBRID HYBRIDE 150 KW PLUG-IN (MOTEUR 1,4 LITRE(S) - 110 KW TSI) 5 PORTES

VIN: WVWZZZCD4PW311356



Description

N° d'immatriculation 2DTK314	**Date de 1ère immatriculation** 20/06/2023	**Odomètre** 81265 km
Couleur Deep Black Nacré	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1395	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Energie Essence	**Nombre de vitesses** 6	**Roues Motrices** Avant (FWD)
Puissance 150 KW		

Equipements véhicule

Série

Accoudoir central AV réglable en hauteur/profondeur	Système aide au stationnement AV et AR	Airbag conducteur et passager, Airbag passager désactivable
Airbag lat AV avec airbag central, Airbag crânien AV et AR	Alarme pour Ceintures de sécurité AV et AR	Allumage automatique des feux de croisement (système d'éclairage adaptatif) avec Leaving Home / Fonction éclairage Coming-Home
Antennes Diversity	Antidémarrage (électronique)	appuie-lombaires AV, gauche à réglages électriques et Fonction massage
Appuie-têtes AR (x 3)	Appuie-têtes AV sécurité optimisée	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)
Bandeaux chromés sur vitre Lat.	Batterie à/au/dans/en compartiment à bagages	Becquet de pavillon
blocage de différentiel électron. ("Q2")	Boîte de vitesses 6 rapports - Boîte automatique à double embrayage DSG	boîte premiers secours et Triangle de présignalisation
Carrosserie: 5 portes	Ceinture de sécurité à 3 points AR central(e)	Climatisation Climatic (cabine) + Chauffage additionnel (à/au/dans/en compartiment de passager/coffre)
Filtre d'habitacle filtre à odeurs et allergènes	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique Réglage de hauteur / profondeur	Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec Amplificateur de freinage électromécanique
Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)	câble de recharge (Courant alternatif)	Digital habitacle/cockpit (affichage des instruments digital(e))
Direction assistée électromécanique et asservie à la vitesse	dossier AR fractionné, coulissant(e)(s) avec Accoudoir central (40:20:40)	Eclaireur de plancher AV LED (teinte Réglable)
Entretien: sans Longlife-Service	Equipement Highline / Style / Elegance	Equipement Int. avec inserts finition New Brushed Dark Metal
Feux AR. LED	feux de braquage et toute saison	Feux de brouillard AR
filtre à particules essence (FAP essence)	Frein de stationnement électrique avec Fonction Auto-Hold	6 haut-parleurs
Interface multimédia 2 x USB (type C) AV et 2 x prise de charge USB (type C) Console centrale AR (45 W)	Jantes alliage léger	Keyless Go Système de démarrage
Kit de réparation des pneumatiques	Lecteurs de cartes AV et AR LED	LED Bande lumineuse entre projecteur et Cuvettes de poignées de portes Ext. éclairé(e)

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Limiteur de vitesse	Lève-vitre électrique AV + AR	Mode de transmission roues AV motrices
Moteur 1,4 litre(s) - 110 kW (Système : 150 kW) TSI hybride rechargeable (DGEA)	Moteur électrique 40 kW (Transmission hybride)	Pack assistance de conduite: Travel Assist et Emergency Assist
Système d'assistance de conduite: Emergency Stop Assist	Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Stop&Go)	Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire
Pack non fumeur	Pare-brise verre feuilleté teinté(e)	Pare-chocs couleur caisse, avec Bandeau chromé AV
Pare-soleil avec miroir(s) (éclairé(e))	Plug-in Hybride	Pneus 205/55 R16 ..V
Poignées de portes Ext. couleur caisse	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge	projecteur LED (fonctionnalité étendue)
protection acoustique des piétons (sound extérieur)	Réception radio digital(e) (DAB+)	Rétroviseur ext avec éclairage d'environnement et fonction de projection
Rétroviseur ext couleur caisse	Sellerie : Tissu / Microfibre ArtVelours	services online mobile Préparation/Pré-équipement We Connect et We Connect Plus
Siège AV gauche avec extensible assise de siège	Sièges AV réglable(s) en hauteur	Sièges Sièges sport confort AV
Sièges Sièges sport confort AV, gauche ErgoActive (compr. Réglage de siège élect. 14 directions, Memory, Massage)	Stabilisateur AV	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager et Siège AR (compr. sièges enfant i-Size)
Surtapis Textile	Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence
Système d'assistance de conduite: système de détection de somnolence	Système d'assistance de conduite: Détection des piétons	Système d'assistance de conduite: Fonction de freinage au braquage et aide à l'évitement
Système d'assistance de conduite: régulateur de distance (ACC compr. fonction Follow to stop)	Système d'assistance de conduite: système de détection d'obstacles (Front assist) avec fonction freinage d'urgence en ville	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite
système de protection piétons	Système de service : Mise en réseau intelligente du véhicule (Car2X)	système Start/Stop
Téléphone portable interface avec fonction de charge sans câble	témoin de crevaison	Verrouillage centralisé avec Cde à distance
Vitrage athermique teinté vert (Lat / AR)	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse	éclairage ambiant (30 couleurs)
éclairage diurne LED		

Optionnel

App-Connect compr. App-Connect Wireless et Apple CarPlay	Avertisseur deux tons	Batterie 59 Ah
Caméra aide au recul	Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	Ceintures de sécurité AV avec prétensionneur de ceinture et Raidisseur de ferrure terminale, réglable(s) en hauteur
câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3)	Cde vocale	Disques de frein AR (272 mm x 10 mm)
Disques de frein AV (306 mm x 26 mm)	encadrement chromé Commutateur d'éclairage	Essuie-vitres avec Capteur de pluie
Fluide réfrigérant R 1234 YF	garniture de pavillon Tissu, gris	norme de dépollution Euro 6d
Pack : Luminosité / Visibilité	Système d'assistance de conduite: Réglage feux de route (Light Assist)	Rétroviseur Int avec fonction électrochrome
Pack chrome (1)	Peinture effet nacré	Réglage de portée des projecteurs (automatique)
Rétroviseur ext Asphérique, gauche	Rétroviseur ext convexe, droit	Rétroviseur ext à réglages électriques, dégivrant et rabattable, avec Memory
services online mobile We Connect Plus	Stabilisateur AR	Système audio et navigation Discover Media Streaming & Internet (Ecran tactile, Bluetooth, USB)
Système d'assistance de conduite: Reconnaissance des panneaux de signalisation	App-Connect compr. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Système d'assistance de conduite: assistant changement de file (Side Assist) avec Assistance de stationnement et Avertisseur de sortie
Train AR suspension indépendante multibras		

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
PARC HÖDLMAYR TONGEREN	13/10/2026	14/10/2026




Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Données personnelles / -	Non Conforme	A réaliser
	 		
002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 16 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation
	  		
003	Capot / -	Enfoncement	Acceptable
			
004	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture
	 		
005	Lunette AR / Arrière	Auto-collants	Déstickage
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Rayure	Acceptable



007	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Acceptable



008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable



009	Motif de calandre / Avant	Cassé	Echange





Éléments amovibles

- Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- Triangle
- Plage arrière
- Certificat de Conformité
- Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- Kit réparation pneumatique complet
- Trousse à pharmacie
- Recharge kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation
- Gilet de sécurité
- Compresseur kit réparation pneumatique
- Certificat Immatriculation volet propriétaire
- Sacoche cable de charge
- Double de clé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	CONTINENTAL	205/55/16 Toutes saisons	5 mm
Avant Droit	CONTINENTAL	205/55/16 Toutes saisons	5 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	205/55/16 Toutes saisons	5 mm
Arrière Droit	PIRELLI	205/55/16 Toutes saisons	5 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre



Navigation



Spare Tyre


Cable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Cable




Vin



Autre




Autre




Autre



Autre



Données personnelles / - / Non Conforme




Données personnelles / - / Non Conforme



Jante / Avant Droit / Rayure




Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Lunette AR / Arrière / Auto-collants

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Motif de calandre / Avant / Cassé



Motif de calandre / Avant / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.