DEKRA

DEKRA Automotive Solutions


Schadenbewertung

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZAC5JACLX SJM27472	Erstzulassung	14.10.2025	Außenfarbe	Storm
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Laufleistung	32 777 km
Modell	1,2 GSE T3 100 PS Altitude				

Auftragsdaten

Eingangsdatum	12.08.2026	Sachverständigen ID-Nr.	7117571	Datum der Bewertung	21.08.2026
Datum Beauftragung	17.10.2025	Leasinggeber		Lagerplatz	



Fahrzeugausstattung

Lose Teile

Fahrzeugdokumente / Schlüssel


Schlüssel ✔

Reifen

Winter Kit

Continental 215/60/16 V Winterreifen 7.0 mm

Continental 215/60/16 V Winterreifen 7.0 mm



Continental 215/60/16 V Winterreifen 7.0 mm

Continental 215/60/16 V Winterreifen 7.0 mm

Schadendetails

1

Bauteil	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
Position	Unten	Reparaturkosten	-	Gesamtkosten	-
Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	Abwertung in %	-
Intensität	-	Lackierungskosten	-	Abwertung o. MwSt	-
Reparaturmethode	Gebrauchsspur 1	Pauschale	-	**Nettokosten**	-

DEKRA Automotive Solutions