TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 30.09.2026
Protokollnummer: 48053557
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Mohammed El Mustapha

YV1LFM1V9T1436934

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	22.520 km
Hersteller	Volvo	**Restlauf bis Service**	20.760 km
Typ/Modell	XC90	**HU (abgelesen aus ZBI)**	07/2028
Vehicle Identification number	YV1LFM1V9T1436934	**Leistung**	184 kW
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	25.07.2025	**Polster/Farbe**	Leder / Schwarz
Letzte Wartung	07/2026, 13.280 km	**Lackierung**	Silber
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - Steinschlag - Smart Repair
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/35 R22 104W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	275/35 R22 104W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R19 101M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48053557**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohammed El Mustapha

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	XC90	**Laufleistung (abgelesen)**	22.520 km
Vehicle Identification number	YV1LFM1V9T1436934	**Erstzulassung**	25.07.2025

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum:	30.09.2026
Protokollnummer:	**48053557**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Mohammed El Mustapha

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung




Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument




Abbildung 15: Instrumententafel




Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Besichtigungsdatum: 30.09.2026
Protokollnummer: **48053557**
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Mohammed El Mustapha

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (177)
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Innerorts (4)			Wh/km
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (4)	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)

Gewichtet, kombiniert (4)	CO_2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC_{AC}) (178)
	g/km	l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.

235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5
275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, EDR, ESS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0187446
www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBES

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLVO
0.2	Typ:	L
	Variante:	LFM1
	Version:	LFM1VC01
0.2.1	Handelsbezeichnung:	XC90
0.2.2.1	Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (1):	N/A
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs:	N/A
	Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg):	N/A
	Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm_2):	N/A
	Rollwiderstand (in kg/t):	N/A
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm_2):	N/A
0.2.3	Kennungen (gegebenenfalls) (r):	
0.2.3.1	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-2024_256M1C-YV1
0.2.3.2	Kennung der ATCT-Familie:	AT-2024_0001-YV1
0.2.3.3	Kennung der PEMS-Familie:	5-YV1-035
0.2.3.4	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-1917SPAHI256CX1-YV1-1
0.2.3.5	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):	N/A
0.2.3.6	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:	N/A
0.2.3.7	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
0.4	Fahrzeugklasse:	M1G
0.5	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volvo Car Corporation Assar Gabrielssons vag 405 31 Gothenburg Sweden
0.6	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	B-Säule, rechts, geklebt
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
0.9	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	
0.10	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	YV1LFM1V9T1436934
0.11	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	20250515
	mit dem in der am:	20250314
	erteilten Genehmigung:	e4*2007/46*0929*27

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg (Ort) 20250515 (Datum)

Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

Allgemeine Baumerkmale

1.	Anzahl der Achsen:	2	und Räder:	4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):	2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung			
3.1	Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist:	non-automated			

Hauptabmessungen

4.	Radstand:				2984	mm
4.1	Achsabstände:	1-2:	2-3:	3-4:		mm
5.	Länge:				4953	mm
6.	Breite:				1931	mm
7.	Höhe:				1745	mm

Massen

13.	Masse in fahrbereitem Zustand:			2120	kg
13.2	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs:			2249	kg
16.	Technisch zulässige Höchstmassen				
16.1	Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand:			2790	kg
16.2	Technisch zulässige maximale Masse je Achse:		1:	1310	kg
			2:	1560	kg
16.4	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:	5190 kg			
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines				
18.1	Deichselanhängers:			2400	kg
18.3	Zentralachsanhängers:	2400 kg			
18.4	Ungebremsten Anhängers:	750 kg			
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt:	110 kg			

Antriebsmaschine

20.	Hersteller der Antriebsmaschine:		VOLVO	
21.	Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor:		B420T11	
22.	Arbeitsverfahren:	Fremdzuendung, Viertakt.		
23.	Reiner Elektroantrieb:		Nein	
23.1	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:		NOVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:		4 in Reihe.	
25.	Hubraum:		1969	cm^3
26.	Kraftstoff:		Benzin	
26.1	Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuelmotor/Zweistoffmotor		Fahrzeug mit Einstoffbetrieb	
27.	Höchstleistung			
27.1	Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor)	184 kW bei	5400	min^{-1}
27.3	Höchste Nennleistung: (Elektromotor)		10	kW
27.4	Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor)		6.1	kW
28.	Getriebe (Typ):		Automatisch	

28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

28.1.1	Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend):	3.329
28.1.2	Übersetzung des Achsgetriebes:	

Höchstgeschwindigkeit

29.	Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30.	Spurweite:	1. 1673 mm 2. 1675 mm
35.	Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK)und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Vorne:	275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1
	Hinten:	275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1

Bremsen

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)	Mechanisch

VOLVO

Aufbau

38.	Code des Aufbaus:	AF Mehrzweckfah
40.	Farbe des Fahrzeugs:	Grau
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5, 2 vorn, 2 hi. u. Hecklappe
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	7
42.1	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei	N/A
42.3	Anzahl der für Rollstuhlfahrer	N/A

Umweltverträglichkeit

46.	Geräuschpegel				
	Standgeräusch:	72 dB(A)	bei der Motordrehzahl:	3750	min^{-1}
	Drive-by:	68 dB(A)			
47.	Abgasnorm:			Euro 6 EB	
47.1	Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:				
47.1.1	Prüfmasse:			2347	kg
47.1.2	Querschnittsfläche:			2.780	m^2
47.1.2.1	Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm2 :			N/A	cm^2
47.1.3	Fahrwiderstandskoeffizienten				
47.1.3.0	f0	182.4 N			
47.1.3.1	f1			0.427	N/(km ^{2}
47.1.3.2	f2	0.04881 N/(km/h)			
47.2	Fahrzyklus				
47.2.1	Fahrzyklusklasse:	3b			
47.2.2	Miniaturisierungsfaktor (f_{psc}):			N/A	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	No			
48.	Abgasverhalten:				
	Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:			715/2007*2023/443EB	

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO_x (mg/km)	THC+NO_x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particles (mg/km)
279.3	10.4	6.6	11.9		1.94	0.24^{E+11}

48.1	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.):					m^{-1}
48.2	Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):					
	Vollständige RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO_x:	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0^{E+11}	#/km

49. CO_2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2Emissionen (4)	Kraftstoffverbrauch (4)	Strohmverbrauch (EC) (4)
Niedrig (4)	273 g/km	12.1 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Mittel (4)	184 g/km	8.2 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Hoch (4)	169 g/km	7.5 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Höchstwert (4)	213 g/km	9.4 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km
Kombiniert (4)	201 g/km	8.9 l/100km oder m^3/100km oder kg/100km (4)	Wh/km

49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

49.3	Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:	Nein
49.3.1	Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):	
49.3.2	Gesamteinsparungen von CO -Emissionen durch die Ökoinnovationen (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):	
49.3.2.2	Einsparungen durch WLPT:	

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6521462
Hersteller	Volvo
Model	XC90
Variante	Ultra Bright 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	84.789,92
VIN	YV1LFM1V9T1436934
Erstzulassungsdatum	25.7.2025
Kennzeichen	M-ZY 1498

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6521462 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026112304	25.07.2026	| Stoßfänger vorne rechts	
2026114820	31.07.2026	| Reifen/Felge links| Reifen/Felge rechts	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn