Skoda CITIGO e-iV EV EV Ambition, SoH 88.95%, dec-20









Chassisnummer	**TMBZZZAAZMD805005**
Framenummer	**niets ingevuld**
Eerste toelating	**21-12-2020**
Eerste afgifte NL	**21-12-2020**
Europese typegoedkeuring	**e13*2007/46*1169*20**
Afgelezen tellerstand	**56.596 km**
Verklaarbaarheid tellerstand:	**Logisch (NAP)**
Automaat	**Ja**
Brandstof	**BEV Elektrisch**
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	**1135 kg**
Deuren	**5**
Vermogen	**61 kW**
Emissiecode / Energielabel	**Z**
Wielbasis	**242**
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	**36,8 kWh**
Actierradius	**260 km**
Accu gezondheid	**89 %**
Oplaadkabels Type	**2**
AC/DC	**AC**
Accu koop/huur	**Onbekend**

Kleur	**Grijs**
Land van registratie	**Nederland**
Herkomst	**Lease**

Op voertuig aanwezige accessoires

- Audio installatie
- Automatische airconditioning ECC
- Bluetooth telefoonvoorbereiding
- Centrale vergrendeling afstandsbediening
- Cruisecontrol
- Elektrische ramen voor
- Metallic lak
- Parkeersensoren achter
- Stuurbekrachtiging

Op voertuig aanwezige accessoires (opgegeven door aanbieder, onder voorbehoud)

- Band.sp.contr.syst.
- Bestuurdersairbag
- Bluetooth telefoonvoorb.
- Boordcomputer
- Bumpers in carr. kleur
- DAB radio
- ESP
- Hoofd airbag(s) v.
- In delen neerkl. achterb.
- LED dagrijverlichting
- Mistlampen voor
- Multimedia-voorbereiding
- Oplaadmogelijkheid
- Passagiersairbag
- Rijstrooksensor
- Start/stop systeem
- Stoel best. hoogte verst.
- Telefoonintegratie
- Verkeersbord detectie
- Verstelbaar stuur
- Zij airbag(s) v.







Staat van het voertuig

APK vervaldatum	**21-12-2026**	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	**Aanwezig**
Onderhoudshistorie	**Aanwezig**	Aantal sleutels	**2**	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	**Niet aanwezig**
Ingevuld tot	**23.411 km**	Navigatie Medium	**Niet aanwezig**	Laadkabel tbv stopcontact	**Niet aanwezig**
CVO/COC	**Niet aanwezig**	Voertuig locatie	**Op locatie Eigenaar**	Wielsloten	**Niet aanwezig**




Banden

Velggrootte	14"		
Wiel	Merk	Type	Profieldiepte
Linker voorwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter voorwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**5 mm**
Linker achterwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**5 mm**
Rechter achterwiel	**Hankook**	**Zomerband**	**5 mm**
Reservewiel	**n/a**	**n/a**	**n/a**
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Blueprint



Incident	Deel	Constatering
Niet acceptabele schade		
2 	Interieur	vuil (interieur), Hondenhaar.

3		Voorbumper	kras(sen) bumper
4		Voorbumper	kras(sen) bumper
5		Rechter voorportier	kras(sen)
6		Rechter achterportier	kras(sen)
7		Rechter achterscherm	kras(sen)
8		Achterbumper	kras(sen) bumper
9		Achterbumper	kras(sen) bumper, + barst in kunststof.
10		Linker achterscherm	krasje(s)
11		Rechter C stijl	kras(sen)
12		Dashboard	kras(sen) interieur