Historial del Vehiculo -4428-MKV

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	016488 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	1611908680 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	1682953780 - FILTRO ACEITE
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	1695213980 - ACEITE MOTOR
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	93830000 - SERV INSPECCIÓN 20000KM
4428-MKV	11/10/2024	27393	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 30000KM
4428-MKV	24/10/2024	28819	NEU	4 NEUMATICOS	Alineado un eje
4428-MKV	24/10/2024	28819	NEU	4 NEUMATICOS	TI / SAVA / 205/60R1696HALLWEATHERXL / Turismo/ TODO TIEMPO
4428-MKV	24/10/2024	28819	NEU	4 NEUMATICOS	DI / SAVA / 205/60R1696HALLWEATHERXL / Turismo/ TODO TIEMPO
4428-MKV	24/10/2024	28819	NEU	4 NEUMATICOS	DD / SAVA / 205/60R1696HALLWEATHERXL / Turismo/ TODO TIEMPO
4428-MKV	24/10/2024	28819	NEU	4 NEUMATICOS	TD / SAVA / 205/60R1696HALLWEATHERXL / Turismo/ TODO TIEMPO
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	1611909180 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	016488 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	93830000 - SERV INSPECCIÓN 20000KM
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	05W30-OEM-FPW95553503-D4 - ACEITE MOTOR
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	1680682480 - FILTRO ACEITE
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
4428-MKV	21/04/2025	50577	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV MANTENIMIENTO
4428-MKV	12/02/2026	79354	NEU	SERV. NEUMATICOS	DI / CONTINENTAL / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
4428-MKV	12/02/2026	79354	NEU	SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
4428-MKV	12/02/2026	79354	NEU	SERV. NEUMATICOS	TD / CONTINENTAL / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
4428-MKV	12/02/2026	79354	NEU	SERV. NEUMATICOS	DD / CONTINENTAL / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
4428-MKV	12/02/2026	79354	NEU	SERV. NEUMATICOS	TI / CONTINENTAL / 205 60 HR16 96 H / Turismo VERANO
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	1611908680 - LÍQUIDO LAVAPARABRISAS
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	N/CMANTENIMIENTO - SERV INSPECCIÓN 60000KM
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	1609998980 - FILTRO ANTIPOLEN
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	1695213980 - ACEITE MOTOR
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	1682952480 - FILTRO COMBUSTIBLE
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	101 - TASA DE GESTIÓN DE ACEITES USADOS
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	1682953780 - FILTRO ACEITE
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	016488 - ARANDELA/ TAPÓN CÁRTER
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	49450907 - SUSTITUIR FILTRO ANTIPOLEN
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	15500907 - SUSTITUIR FILTRO COMBUSTIBLE
4428-MKV	17/02/2026	79856	MAN	ANUAL 1	93830000 - SERV INSPECCIÓN 20000KM



CITROEN BERLINGO

TALLA M BLUEHDI 100 SS LIVE PACK

VIN	VR7EFYHT2PN552947
Primera matriculación	9/10/2023
Kilometraje del vehículo	109.374 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	26/10/2026 13:19:03	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	9/10/2023
Modelo	BERLINGO	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR7EFYHT2PN552947	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Ténica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	3,6 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	4,1 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	6,0 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,8 mm	Continental	205/60 R 16 96 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control



2 | Volante

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Aceptable



3 | Salpicadero/Tablero Instrumentos

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



4 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



5 | Interior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



6 | Tapizado Respaldo Tras Med

Tipo de daño	Desgarro
Modo de reparación	Reemplazar



13 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



15 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



16 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior



7 | Paragolpes Del Ctro

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



8 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



9 | Parabrisas

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar




10 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



12 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar





14 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



17 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar




18 | Aleta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



19 | Bajo De Caja DR

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



20 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Aceptable



21 | Techo

Tipo de daño	Abolladuras
Modo de reparación	Reparar + Pintar



22 | Carrocería

Tipo de daño	Residuos de pegamento
Modo de reparación	Control



23 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	**Desgarro**
Modo de reparación	**Reemplazar**

Fotos comerciales







