DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation


PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY5 SJ797766	Date d'immatriculation	19/08/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-895-DQ	Odometre	18 320 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Clef Plip	✔
Double clefs	✖

Pneumatiques

Semperit 215/65/16 V Eté 6.5 mm

Semperit 215/65/16 V Eté 6.5 mm



Semperit 215/65/16 V Eté 7.0 mm

Semperit 215/65/16 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

2

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

3



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Avant Droit
Dommages	Cassé
Commentaires	-

4

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

5

Elément	Pneu
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

6

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

7



Elément	Enjoliveur 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

12



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

13



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

14

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

15

Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

16

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

17



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

18

Elément	Baguette de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

19

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

20



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

21



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

22



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Commentaires	-

Autres dommages

23



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Semperit 215/65/16 V 7.0 Mm
PneuARG Semperit 215/65/16 V 7.0 Mm
PneuAVD Semperit 215/65/16 V 6.5 Mm
PneuAVG Semperit 215/65/16 V 6.5 Mm