Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X3 xDrive 20d 48V Aut. (G01)	Fuel type	Diesel
Mileage	77,496	kW	140
VIN	WBA15BZ0X0N279171	cc	1,995
First registration date	8/28/2024	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	25,000

Maintenance date	Mileage
8/25/2026	77,305 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	Tow bar collapsible	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
2 | Door RR	Dent(s)	Paintless dent repair
6 | Bodywork	Chemical polution	Cleaning

Missing Parts

Part	Damage type	Repair mode
4 | Tyre repair kit	Missing	Replace


Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
1 | Door trim FL	Stone chip(s)	No repair
3 | Door trim FR	Scratch(es)	No repair
5 | Bumper trim R	Deformed / Strained	No repair

Damages

Exterior






2 | Door RR

Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear





6 | Bodywork

Damage type	Chemical polution
Repair mode	Cleaning
Cause	Use/wear

Comments: Hartzflecken Folgekosten möglich

Missing Parts




4 | Tyre repair kit

Damage type	Missing
Repair mode	Replace
Cause	Use/wear

Acceptable Damages






1 | Door trim FL

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





3 | Door trim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear





5 | Bumper trim R

Damage type	Deformed / Strained
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: leichte Druckstelle

Checks and data fields

Repainting present	No	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit missing	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5








Interior colour	Black	Jack	No
Wheel lock adapter	Yes	Tyre repair kit	No
First aid kit	Yes		


Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Pirelli	4.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Pirelli	4.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Pirelli	4.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	245/50 R 19 105 W	Pirelli	4.0 mm

Commercial photos
































11 12 1
10 30 24 25 2
9 29 26 3
28 4
7 6 5









BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1797
WBA15BZ0X0N279171
2500 kg
4900 kg
1- 1200 kg
2- 1430 kg
DE-80788 München



EQUIPMENT BY MANUFACTURER

18" Leichtmetallräder V-Speiche 618	3. Bremsleuchte in LED-Technik	5 Sitzplätze
Abdeckrollokassette	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
Ablagenpaket	Active Guard	AGM-Batterie 80 Ah
Airbag für Fahrer und Beifahrer	Aktive Geschw.regelung+Stop&Go Funktion	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go Funktion
Aktiver Fussgängerschutz	Akustik Komfort Verglasung	Akustikverglasung
Alarmanlage	Anhängerkupplung	Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf
Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn und hinten	asphärisch
Aufmerksamkeitsassistent	Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizt	Automatikgetriebe mit Schaltwippen
Automatische Heckklappenbetätigung	Begrüßungslicht	Beifahrerairbag-Deaktivierung
BMW Gestiksteuerung	BMW Live Cockpit Plus	BMW Live Cockpit Professional
BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Y-Speiche 887M	BMW xDrive
Bordliteratur deutsch	Brake Energy Regeneration	Bremsbelagverschleißanzeige
Bremsscheiben vorn und hinten	Center-Lock-Schalter	CO2 Umfang
COC ZUSATZUMFAENGE	Connected Drive Services	Connected Package Professional
Crash-Sensor	DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)
Dachhimmel anthrazit	Deaktivierung Airbag Beifahrer	Dieselpartikelfilter
Doppelgelenk- Federbeinvorderachse	Doppeltonfanfare	Dreipunkt-Sicherheitsgurte
Driving Assistant	Dummy-SALAPA	Durchladesystem
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Dynamische Traktions Control (DTC)
Einstiegsleiste	Einstiegsleisten vorn mit M Schriftzug	elektrisch
elektromechanisch	Elektronische Wegfahrsperre (EWS)	Endrohrblenden
Endrohrblenden in Glanz Chrom	Entfall Modellschriftzug	Entfall Zusatz-Schriftzug aussen
Entfall Zusatz-Schriftzug außen	EU-spezifische Zusatzumfänge	Fahrerlebnisschalter
Fahrzeugschlüssel	Fensterheber	Fernlichtassistent
Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Fußmatten in Velours	Fussmatten Velours
Galvanikapplikation Bedienelemente	Galvanikapplikation für Bedienelemente	Garantie 2 Jahre
Gepäckraumleuchte	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Getränkehalter	Getriebe: 8-Gang Steptronic	Grösserer Krafstofftank
Größerer Kraftstofftank	Handschuhkasten	Heckleuchten in LED-Technik
Heimleuchten	Hochglanz Shadow-Line	in der Mittelkonsole mit Ablagefach
inkl. 2 Fernbedienungen	Innen- und Außenspiegelpaket	Innen-/Aussensp. mit Abblendautomatik
Innenbeleuchtung	innenbelüftet	Innenspiegel automatisch abblendend
Instrumentenkombination mit M spezifischer Anzeige	Intelligenter Notruf	Interieurleisten Alu Rhomb. m. Akzentl.
Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste Perlglanz Chrom	Kältemittel R1234yf	Kilometertacho
Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik	Knieairbag
Komfortzugang	Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze
Lautsprechersystem Stereo	LED-Scheinwerfer	Leder Vernasca Cognac Dekorsteppung Schwarz
Lenksäulenverstellung	Leuchtweitenregulierung	Lordosenstütze Fahrer u. Beifahrer
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrische Verstellung von Höhe und Tiefe der Lordosenst.	M Aerodynamikpaket	M Außenkennzeichnung an Seitenwand vorn

M Brooklyn Grau metallic	M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line
M Dachreling Shadow Line	M Fußstütze	M Hochglanz Shadow Line
M Lederlenkrad	M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M spezifische Pedalerie
M Sportfahrwerk	M Sportpaket	Mikro-/ Aktivkohlefilter
Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug	Modellschriftzug Entfall
Motorabdeckung	Multi-Lenker-Hinterachse	Nichtraucherpaket
Ölsensor für Niveau und Qualität	Ölwartungsintervall 24 Monate/25.000 km	Parkassistenzsystem
Parkbremse	Parking Assistant	Passiver Fußgängerschutz
Performance Control	Polsterung Leder Vernasca mit Dekorsteppumg	Polsterung Sensatec perforiert
Radschraubensicherung	Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung	Reifen Pannen Anzeige (RPA)
Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige	Reifenpannenset
Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem	Rückfahrlicht
Rücksitzlehne	Schaltwippen am Lenkrad	Scheibenwaschdüsen beheizt
Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer	Seitenaufprallschutz
Servotronic	sichtbar	Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul	Sonnenblenden
Sonnenschutzverglasung	Sport-Lederlenkrad	Sportsitz
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	Sprachversion deutsch	Start-/Stop-Knopf
Steckdose (12 V)	Steuerung Fahrerassistenzsysteme	Steuerung K
Stoßfänger-System	Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices
Türgriffe in Wagenfarbe	umklappbar und 40:20:40 teilbar	Uni-Lackierung
USB- Anschluss	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärme-/Sonnenschutzverglasung
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	WLAN Hotspot
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN