DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUPHPX7 S4129196	Erstzulassung	02.06.2025	Außenfarbe	Perl Blau/Voltaik Blau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	GG-OA1089	Laufleistung	4 551 km
Modell	CORSA F GS 1.2 HYBRID 48V 81KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden		Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	65423 Rüsselsheim Tor 55



Lose Teile


Bedienungsanleitung Radio	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen

Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm
Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm	Goodyear 195/55/16 H Ganzjahresreifen 7.0 mm





Außenschäden

1



Bauteil	Tür
Position	Vorne links
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	-
Beschreibung	Kratzer
Anmerkungen	-

3		Bauteil	Stoßfänger oberhalb
		Position	Hinten
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-

4		Bauteil	Alufelge 16"
		Position	Vorne rechts
		Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-