DEKRA-Nr: 0465 / 027588 / 2026 / B079808000347 vom 09.11.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 05.11.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Nach Vorliegenden informationen kein Vorschaden!

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 03.11.2022 | Letzte Zulassung | 03.11.2022 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Hyundai |
| Typ / Verkaufsbez. | Santa Fe (TM)(10.2020->) / Santa Fe 2.2 CRDi Prime 4WD SEVEN(E6d) | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Sitzplätze | 7 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | KMHS581HHNU446208 | HSN / TSN | 8252 / AKZ |
| DAT €uropa-Code® | 013451040160002 | DAT Marktindex | DE005 6325 |
| Km-Stand abgelesen | 60340 | Nächste HU §29 StVZO | 10 / 2027 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Diesel | Zylinderanzahl | |
| Leistung (kW) | 142 | Hubraum (ccm) | 2151 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Antriebsart | Allrad |
| Getriebe | DSG / | Felgen | Leichtmetall |
| Farbe / Farbe | Schwarz / Mineraleffekt / | | |

A2B / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O /F | 5 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O /F | 5 mm |
| 2 | links | 255 / 45 R 20 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O /F | 5 mm |
| | rechts | 255 / 45 R 20 105 V | Continental / PremiumContact 6 FR | S /O /F | 5 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 04 / 2027 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar, 7-Sitzer (Seven), Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturentafel oben und Interieurelemente unten in Kunstleder, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler Wagenfarbe, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Einstiegsleisten beleuchtet, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent, Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Head-up-Display, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,3 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Kamerasystem Around View, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage für 3.Sitzreihe, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Paket, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Satin Chrome, LM-Felgen 8,5x20, Lenkrad (Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,2 Ltr. - 142 kW CRDi KAT, Navigations-Paket, Niveauregulierung der Hinterachse, Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2765 mm, Reifen 255/45 R20 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Spannungswandler 220V, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Chrom, satiniert, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten (Chrom), Verglasung Akustikglas, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 4332 | Assistenz-Paket 2 |
| 11609 | Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 29.06.2026 bei Kilometerstand 56.789

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Bremsscheiben und Beläge hinten verschlissen, erneuern (Bild 19, 20)
2. Blende Stoßfänger vorn mitte, gebrochen, erneuern (Bild 14, 15)
3. Felge vorne rechts, zerkratzt,, smart repair (Bild 10)
4. Felge hinten rechts, zerkratzt,, smart repair
5. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair
6. Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair (Bild 17, 18)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Dämmmatte Motorhaube, gerissen,
Verkleidung D-Säule links, zerkratzt,
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
(Bild 11)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten





Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat





Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Verkleidung D-Säule links, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 9 : Dämmmatte Motorhaube, gerissen, keine Maßnahme




Bild 10 : Felge vorne rechts, zerkratzt,




Bild 11 : Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur





Bild 12 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair





Bild 13 : Felge hinten rechts, zerkratzt, smart repair



Bild 14 : Blende Stoßfänger vorn mitte, gebrochen




Bild 15 : Blende Stoßfänger vorn mitte, gebrochen




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,




Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair





Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, smart repair



Bild 19 : Bremsscheiben und Beläge hinten verschlissen



Bild 20 : Bremsscheiben und Beläge hinten verschlissen