Inspection Report

Vehicle info

Make	BMW	Gearbox	Automatic
Model	X5 xDrive40i 48 V Aut. (G05)	Fuel type	Petrol
Mileage	215,860	kW	250
VIN	WBACR610809N68610	cc	0
First registration date	9/26/2022	Customer	BMW Austria Leasing GmbH Minderwertgutachten



Documents and maintenance

Type of maintenance	Maintenance digital
Registration certificate original	No
Mileage till next Maintenance	29,000
Next maintenance date	10/1/2028
Next MOT test is due on, date:	9/1/2027

Maintenance date	Mileage
9/29/2026	215,842 km

Options according to the inspector

Type of Tow bar	No Tow bar	Type of Lining	Lining leather

Exterior

Part	Damage type	Repair mode
5 | Alloy rim FL	Scratch(es)	Repair
6 | Wing RL	Dent(s)	Paintless dent repair
14 | Alloy rim FR	Scratch(es)	Repair
16 | Bumper R	Repaired	Visual depreciation

Interior

Part	Damage type	Repair mode
1 | Seat cover FR	Broken	Visual depreciation
2 | Seat cover FL	Broken	Visual depreciation
17 | Boot lid covering R	Scratch(es)	Smart repair
18 | Warning indicator	Not functioning (well)	Diagnosis

Acceptable Damages

Part	Damage type	Repair mode
3 | Wing FL	Paint measurement	No repair
4 | Door RL	Paint measurement	No repair
7 | Door frame RL	Scratch(es)	No repair
8 | Bonnet	Stone chip(s)	No repair
9 | Bumper F	Stone chip(s)	No repair
10 | Windscreen	Stone chip(s)	No repair
11 | Wing RR	Paint measurement	No repair

Part	Damage type	Repair mode
12 | Door RR	Paint measurement	No repair
13 | Door FR	Paint measurement	No repair
15 | Tailgate / Boot	Paint measurement	No repair
19 | Rear window	Scratch(es)	No repair

Damages


Exterior






5 | Alloy rim FL


Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear




6 | Wing RL


Damage type	Dent(s)
Repair mode	Paintless dent repair
Cause	Use/wear

Comments: min 1M




14 | Alloy rim FR

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Repair
Cause	Use/wear






16 | Bumper R

Damage type	Repaired
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear

Comments: Lackmangel



Interior

1 | Seat cover FR

Damage type	Broken
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear





2 | Seat cover FL


Damage type	Broken
Repair mode	Visual depreciation
Cause	Use/wear




17 | Boot lid covering R

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	Smart repair
Cause	Use/wear





18 | Warning indicator

Damage type	Not functioning (well)
Repair mode	Diagnosis
Cause	Use/wear


Comments: Parksensoren ohne Funktion, Folgekosten möglich

Acceptable Damages



3 | Wing FL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




4 | Door RL

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear










7 | Door frame RL

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear









8 | Bonnet


Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

9 | Bumper F


Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: It Vorgutachten


10 | Windscreen

Damage type	Stone chip(s)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear



11 | Wing RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




12 | Door RR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




13 | Door FR

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear




15 | Tailgate / Boot

Damage type	Paint measurement
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear


19 | Rear window

Damage type	Scratch(es)
Repair mode	No repair
Cause	Use/wear

Comments: Grenzwertig

Checks and data fields




Repainting present	Yes	Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0	Number of keys total	2
Type of Emergency Tool	Repair kit present	Type of Luggage cover	Luggage space cover present
Number of doors	5	Number of seats	5
Interior colour	Brown	Tyre repair kit	Yes
First aid kit	Yes		



Tires

Mounted Tires

Location	Position	Tire season	Type of rims	Dimensions	Manufacturer	Tread
Front	Left	Summer	Aluminium	275/35 R 22 104 Y	Michelin	5.0 mm
Front	Right	Summer	Aluminium	275/35 R 22 104 Y	Michelin	5.0 mm
Rear	Left	Summer	Aluminium	315/30 R 22 107 Y	Michelin	3.0 mm
Rear	Right	Summer	Aluminium	315/30 R 22 107 Y	Michelin	3.0 mm



Commercial photos












Servicebedarf
Service Historie
Ihr Service Partner
Motoröl
Fahrzeug-Check
Bremsflüssigkeit




Fahrzeugdaten zurücksetzen
Abbrechen
Fahrzeugdaten zurücksetzen





























BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
e1*2007/46*1918
WBACR610809N68610
2840 kg
5540 kg
1- 1320 kg
2- 1670 kg





EQUIPMENT BY MANUFACTURER

18" Leichtmetallräder V- Speiche 618	3. Bremsleuchte in LED-Technik	5 Sitzplätze
Abgasnorm EU6 rde II	Abgedunkelte Verglasung	Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus	Active Protection	Adaptives Fahrwerk
Adaptives M Fahrwerk	AGM-Batterie 90 Ah	Airbag für Fahrer und Beifahrer
Aktiver Fussgängerschutz	Alarmanlage	Ambientes Innenlicht
Ambientes Licht	Antiblockiersystem (ABS)	Armauflage vorn und hinten
asphärisch	Aufmerksamkeitsassistent	Auspuffendrohre mit Chromblenden
Aussenhautschutz	Außenspiegel	Außenspiegelgehäuse
beheizt	Blow-by-Heizer	BMW Controller
BMW Head-Up Display, vollfarbige Projektion fahrrelevanter Informationen auf die Windschutzscheibe	BMW ID	BMW Laserlicht
BMW Live Cockpit Professional	BMW Live Cockpit Professional inkl. Alarmanlage	BMW LM Rad Doppelspeiche 742M - 22"
BMW M 50 Jahre Embleme	BMW xDrive	Bordliteratur deutsch
Brake Energy Regeneration	Bremsbelagverschleißanzeige	Bremsscheiben vorne und hinten
Center-Lock- Schalter	CO2 Umfang	Condition Based Service
Connected Drive Services	Connected Package Professional	Crash- Sensor
DAB-Tuner	DAB-Tuner (DAB+ fähig)	Dachhimmel anthrazit
Dachreling Aluminium satiniert	Doppelquerlenker-Vorderachse	Doppeltonfanfare
Dreipunkt-Sicherheitsgurte	Driving Assistant	Dummy-SALAPA
Dynamische Bremsleuchten	Dynamische Stabilitäts Control (DSC)	Einstiegsleisten mit BMW Schriftzug beleuchtet
elektrisch	elektrisch einstellbar	elektromechanisch
Endrohrblenden in M Sportpaket spezifischer Geometrie	Entfall Modellschriftzug	Entfall Touchfunktion BMW Controller
Erweitertes Außenspiegelpaket	Erweitertes Spiegelpaket	EU-spezifische Zusatzumfänge
Fahrerlebnisschalter	Favoritentasten	Fensterheber
Fernlichtassistent	Fondtüren mit mechanischer Kindersicherung	Fußmatten in Velours
Fussmatten Velours	Garantie 2 Jahre	Gepäckraum-Bodenplatte mit integrierter Ablageschale
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	Gesetzlicher Notruf	Getränkehalter
Getränkehalter temperiert	Glasapplikation "CraftedClarity" für Interieurelemente	Glasapplikation Craftedclarity
Haltegriffe	Head-Up Display	Heckklappe
Heckleuchten in LED-Technik	Heimleuchten	HiFi Lautsprechersystem
Hochglanz Shadow-Line	im Gepäckraum links und rechts in die Seitenabdeckung integriert	in der Mittelkonsole mit Ablagefach
in Wagenfarbe	inkl. 2 Fernbedienungen	Innenbeleuchtung
innenbelüftet	Instrumentenkombination mit M spezifischer Anzeige	Instrumententafel Sensatec
Integrierte Betriebsanleitung	Integriertes Bremssystem	Interieurleisten Aluminium Mesheffect dunkel
Interieurleisten Carbon Fibre	jeweils 2 vorne und hinten	Kältemittel R1234yf
Kilometertacho	Kindersitzbefestigung ISOFIX	Klimaautomatik mit 2,5-Zonenregelung
Komfortsitz mit Memory	Komfortsitze vorn, elektrisch verstellbar	Komfortzugang
Kopfairbag 1. und 2.Sitzreihe	Kopfstützen für alle Sitzplätze	Lautsprechersystem Stereo
LED-Scheinwerfer	Lenkradheizung	Lenksäulenverstellung
links und rechts	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	M Aerodynamikpaket
M Dachhimmel anthrazit	M Dachreling Hochglanz Shadow Line	M Dachreling Shadow Line

M Einstiegsleisten vorn und hinten	M Fußmatten in Velours	M Fußstütze, M spezifische Pedalerie
M Hochglanz Shadow Line	M Lederlenkrad	M Leuchten Shadow Line
M Schriftzug an der Seitenwand vorn, links und rechts	M Shadow Line mit erweitertem Umfang	M Sicherheitsgurte
M spezifischer Fahrzeugschlüssel mit Spange in Blau	M SPORTBREMSE, ROT HOCHGLAENZEND	M Sportbremse, Rot hochglänzend
M Sportpaket	Metallic-Lackierung	Mikro-/Aktivkohlefilter
mit Memory für Fahrersitz	Mittelarmlehne im Fond	Modellschriftzug
Modellschriftzug Entfall	Multifunktionshaken	Ölsensor für Niveau und Qualität
Ölwartungsintervall 24 Monate/30.000 km	Otto- Partikelfilter (OPF)	Panorama-Glasdach
Panoramadach elektrisch	Park Distance Control vorne und hinten	Parkassistenzsystem Plus
Parkbremse mit Autohold-Funktion	Parking Assistant	Parking Assistant Plus
Passiver Fußgängerschutz	Radschraubensicherung	Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Reifen Pannen Anzeige (RPA)	Reifendruck-Kontrolle	Reifendruckanzeige
Reifenpannenset	Reifenreparatur-Set	Rekuperationssystem
Rücksitzlehne	Saphirschwarz Metallic	Schaltwippen am Lenkrad
Scheibenwaschdüsen beheizt	Schließsystem mit Zentralverriegelung	Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer
Seitenaufprallschutz	Servotronic	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sitzlehnenrückwand mit Klapptasche	Sitzverstellung elektrisch	Sondersteuerung Bluetooth/WiFi Modul
Sonnenblenden	Sonnenschutzverglasung	Speed Limiter
Sport-Automatik Getriebe	Sport-Lederlenkrad	Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Sprachversion deutsch	Start-/Stop-Knopf	Steckdose (12 V)
Stoßfänger-System	Telefonie mit Wireless Charging	Teleservices
umklappbar und 40:20:40 teilbar	USB- Anschluss	VORBEREITUNG FAHRERASSISTENZ II
vorn und hinten (X5 M50d mit M50d -Schriftzug vorn)	Wärme-/Sonnenschutzverglasung	Wärmekomfortpaket vorn
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Warndreieck und Verbandstasche	Werkzeugsatz
WLAN Hotspot	zweigeteilt	

HINWEISE ZUM GUTACHTEN

ANGABEN ZUM AUFTRAG UND ZUM BEGUTACHTUNGSUMFANG:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes ist die ÖNORM V5080. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung als Minderwerte aufgelistet und in der Fahrzeugbewertung in Abzug gebracht.
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

FAHRZEUG-IDENTIFIZIERUNG:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

PROBEFAHRT / PROBELAUF VON MOTOR UND AGGREGATEN:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

WEITERE HINWEISE UND FESTSTELLUNGEN:

- Dieses Gutachten wurden in Verantwortung von Ing. Martin Lennes, allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger, erstellt.
- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
- Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

BEMERKUNGEN