VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung
Certificate of Conformity

046CC0183061
www.PS-Team.de

Vollständige Fahrzeuge
Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug.
The undersigned hereby certifies that the vehicle:

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):** Make (Trade name of manufacturer):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	**Typ:** Type: ST — **Variante:** Variant: VMDRNBX0 — **Version:** Version: KFD7FD7GC00917N4VN70WA	
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:** Commercial name:	MULTIVAN
0.2.2.	**Typgenehmigungsinfo hinsichtl. des Basisfzg. / der vorangeg. Stufe:** Type-approval information of the base / previous stage vehicle: — **Typgenehmigungsnr. inkl. Erweiterungsnr.:** Type-approval number including extension number: ----------	
	Typ: Type: ---------- — **Variante:** Variant: ---------- — **Version:** Version: ----------	

0.2.2.1. Zul. Parameterwerte für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs:
Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values:

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: Final Vehicle actual mass [kg]: 1887 – 2496	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm²]: 930 – 1000
Tech. zul. Gesamtmasse des endg. Fahrzeugs in belad. Zustand: Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]: 2850 – 2850	**Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug [cm²]:** Frontal area for final vehicle [cm²]: 32800 – 32800
	Rollwiderstand [kg/t]: Rolling resistance [kg/t]: 5.3 – 6.5

0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:** Interpolation family's identifier: IP-VN41TZZ_A1_0475-WVN	0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:** ATCT family's identifier: AT-7T0_1N_0475_000-WVN	0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:** PEMS family's identifier: 05-VWx-715W_ST_DRNB_FD7_0_A_2_1-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:** Roadload family's identifier: RL-DQ381_7F_23_701-WVN	0.2.3.5.	**Kenn. der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:** Roadload Matrix family's identifier: ----------	0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit period. Regenerierung:** Periodic regeneration family's identifier: PR-AU_00123_00_000-WVN
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:** Evaporative test family's identifier: EV-ST_APW_D_BWANXX-WV2				

0.4.	**Fahrzeugklasse:** Vehicle category:	M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:** Company name and address of manufacturer:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.5.1.	**Firmenname und Anschrift des Basisfahrzeugherstellers:** Company name and address of base vehicle manufacturer:	----------
0.6.	**Anbringungsstelle und -art der vorgeschrieb. Schilder:** Location and method of attachment of the statutory plates:	An der rechten B-Säule, geklebt On the right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number:	Im Motorraum rechts In the engine compartment, right
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächt. des Herstellers:** Name and address of the manufacturer's representative:	----------
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:** Vehicle identification number:	WV2ZZZST3SH028809
0.11.	**Produktionsdatum des Fahrzeugs:** Date of manufacture of the vehicle:	2025-03-20
☐	**wie folgt vervollständigt und geändert worden ist:** has been completed and altered as follows:	----------

☒ **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** conforms in all respects to the type described in the following approval: e1*2018/858*00018*12 — **erteilt am:** granted on: 2024-12-17

☒ **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit** Rechts hand traffic **verkehr, in denen** metrische and using metric **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**
can be permanently registered in Member States having right — units for the speedometer and metric — units for the odometer.

☐ **ohne weitere Genehmigungen nicht zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr zugelassen werden kann.**
cannot be permanently registered without further approvals.

Wolfsburg 2025-03-20
ppa.
Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Hannover 2025-03-20
ppa.
Marzena Pillich-Gronska
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten:
Internal manufacturer's data:

DEU720 B 22602 R11 ZBT II wurde erstellt WV2ZZZST3SH028809 HSN:0603
CVA0007730riginal A512751782024 000291 63010949 00101

V0542NC7A / V0RELNC7
001011515202

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
CO_2 emissions / fuel consumption / electric energy consumption:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):
All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO_2-Emissionen [g/km] CO_2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	281	----	----	12.3	----	----	--------
Mittel / Medium:	199	----	----	8.8	----	----	--------
Hoch / High:	172	----	----	7.6	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	205	----	----	9.0	----	----	--------
Kombiniert / Combined:	203	----	----	9.0	----	----	--------

2.	**Reine Elektrofahrzeuge (falls zutr.):** Pure electric vehicles (if applicable):	**Elektrische Reichweite [km]:** Electric range [km]: -----	**Elektrische Reichweite innerorts [km]:** Electric range city [km]:	-----	
3.	**Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:** Vehicle fitted with eco-innovation(s):	ja yes			
3.1.	**Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):** General code of the eco-innovation(s):	e5 29			
3.2.	**Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):** Total CO_2 emissions savings due to the eco-innovation(s):				
3.2.2.	**WLTP-Einsparungen (falls zutreffend) [g/km]:** WLTP savings (if applicable) [g/km]:	**Benzin/Diesel:** Petrol/Diesel: 1.06	**Gas:** CNG/LPG: ----	**Sonstige:** others:	----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend):
OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP-Werte WLTP values	CO_2-Emissionen [g/km] CO_2 emissions			Kraftstoffverbrauch [L/100km] [m³/100km] Fuel consumption [/100km]			Stromverbrauch [Wh/km] Electric Consumption
	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	Benzin/Diesel: Petrol/Diesel:	Gas: CNG/LPG:	Sonstige: others:	
Niedrig / Low:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel / Medium:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch / High:	----	----	----	----	----	----	--------
Höchstwert / Extra High:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts / City:	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Erhaltend) / Comb. (sustaining):	----	----	----	----	----	----	--------
Komb. (Entladend) / Comb. (depleting):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, komb. / Weighted, comb.:	----	----	----	----	----	----	--------

5.	**Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):** Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):					
	Gleichwertige elektromotorische Reichweite [km]: Equivalent All Electric Range [km]:	**(EAER):**	-----		**(EAER innerorts):** (EAER city):	-----
	Vollelektrische Reichweite: All Electric Range:	**(AER):**	-----		**(AER innerorts):** (AER city):	-----

49. VECTO

1.	**Krypt. Hash der Aufzeichnungsdatei des Herstellers:** Crypt. hash of the manufacturer's records file:	----------			
2.	**Emissionsfreies schweres Nutzfahrzeug:** Zero emission heavy-duty vehicle:	------ ------	3.	**Arbeitsfahrzeug:** Vocational vehicle:	------ ------
4.	**Krypt. Hash der Kundeninformationsdatei:** Crypt. hash of the customer information file:	----------			
5.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/tkm]:** Specific CO_2 emissions [g/tkm]:	------	5.1.	**Spez. CO_2-Emissionen [g/pkm]:** Specific CO_2 emissions [g/pkm]:	------
6.	**Durchschnittlicher Nutzlastwert [t]:** Average payload value [t]:	------	6.1.	**Durchschnittliche Belegung (Personenanz.):** Average occupany (number of persons):	---
7.	**Fahrzeuguntergruppe/-gruppe:** Vehicle subgroup/group:	----------			
8.	**Krypt. Hash der Fahrzeuginformationsdatei:** Crypt. hash of the vehicle information file:	----------			

Sonstiges
Miscellaneous

50.	**Typgenehmigt für die Beförderung gefährlicher Güter:** Type-approved for transporting dangerous goods:	----------
51.	**Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5:** For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:	----------
52.	**Anmerkungen:** Remarks:	NO 30.: A1 max 1665##NO 30.: A2 max 1669##NO 16.1.: mit Anhänger:+0 kg##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+100 kg##NO 35.: alt. zu Pos 35 mit abw. Werten zu Pos 49: 235/50 R18 101H XL#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL#6,5JX17 ET60;## 245/45 R19 102H XL#8,0JX19 ET58;##235/50 R18 101H XL M+S#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL M+S#6,5JX17 ET60;##215/60 R17C 104/102H M+S#6,5JX17 ET60##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung: 235/50 R18, 245/45 R19 NO 30.: A1 max 1665##NO 30.: A2 max 1669##NO 16.1.: with trailer:+0 kg##NO 16.2.: with trailer axle 2:+100 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 235/50 R18 101H XL#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL#6,5JX17 ET60;##245/45 R19 102H XL#8,0JX19 ET58;##235/50 R18 101H XL M+S#7,5JX18 ET60;##235/55 R17 103H XL M+S#6,5JX17 ET60;##215/60 R17C 104/102H M+S#6,5JX17 ET60##NO 35.: only with wheelhouse flaring: 235/50 R18, 245/45 R19

54.	**Fahrzeuge mit erweiterten Systemen:** Vehicles fitted with advanced vehicle systems:	AEBS, AIF, DDAW, eCall, EDR, ELKS, ESS, ISA, TPMS			
55.	**Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 155:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 155:	ja yes	56.	**Fahrzeug zertifiziert nach UN-R 156:** Vehicle certified in accordance with UN-R No. 156:	nein no

Volkswagen AG

Allgemeine Baumerkmale
General Construction Characteristics

1.	**Anzahl der Achsen/Räder:** Number of axles/wheels:	2 / 4
1.1.	**Achsen mit Doppelbereifung (Anzahl, Lage):** Axles with twin wheels (number, position):	--, ---------- --, ----------
2.	**Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage):** Steered axles (number, position):	--, ---------- --, ----------
3.	**Antriebsachsen (Anzahl, Lage):** Powered axles (number, position):	1 , Achse 1 1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebachsen: Interconnection of powered axles:	---------- ----------
3.1.	**Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/vollautomat. ist:** Specify if the vehicle is automated/non/fully:	nicht automatisiert non-automated

Hauptabmessungen
Main Dimensions

4.	**Radstand [mm]:** Wheelbase [mm]:	3124	4.1.	**Achsabstand [mm]:** Axle spacing [mm]:	3124
5.	**Länge [mm]:** Length [mm]:	4973	5.1.	**Höchstzulässige Länge [mm]:** Maximum permissible Length [mm]:	-----
5.2.	**Verlängertes Führerhaus entspr. Artikel 9a der Richtlinie 96/53/EG:** Elongated cab complying to Article 9a of Directive 96/53/EC:				---- ----
5.3.	**Fahrzeug mit aerodyn. Luftleiteinrichtungen und Ausrüstungen ausgestattet:** Vehicle equipped with aerodynamic device or equipment:				---------- ----------
6.	**Breite [mm]:** Width [mm]:	1941	6.1.	**Höchstzulässige Breite [mm]:** Maximum permissible Width [mm]:	----
7.	**Höhe [mm]:** Height [mm]:	1909	7.1.	**Höchstzulässige Höhe [mm]:** Maximum permissible Height [mm]:	----
8.	**Sattelvormaß des Sattelzugfahrzeugs (Höchstwert/Mindestwert) [mm]:** Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum/minimum) [mm]:				----- / -----
9.	**Abstand zw. der Fahrzeugfront und Mittelpunkt der Anhängevorrichtung [mm]:** Distance between the front end of the vehicle and the centre of the coupling device [mm]:				-----
11.	**Länge der Ladefläche [mm]:** Length of the loading area [mm]:				-----
12.	**Hinterer Überhang [mm]:** Rear overhang [mm]: ----		12.1.	**Höchstzulässiger Hinterer Überhang [mm]:** Maximum permissible Rear overhang [mm]: ----	

Massen
Masses

13.	**Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order [kg]:	2048
13.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
13.2.	**Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the vehicle [kg]:	2182
13.3.	**Zusätzliche Masse für alternativen Antrieb [kg]:** Additional mass for alternative propulsion [kg]:	-----
14.	**Masse des unvollständigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass in running order of the incomplete vehicle [kg]:	-----
14.	**Masse des Basisfahrzeugs in fahrbereitem Zustand [kg]:** Mass of the base vehicle in running order [kg]:	-----
14.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
14.2.	**Tatsächliche Masse des unvollständigen Fahrzeugs [kg]:** Actual mass of the incomplete vehicle [kg]:	-----
15.	**Mindestmasse des Fahrzeugs nach Vervollständigung [kg]:** Minimum mass of the vehicle when completed [kg]:	-----
15.1.	**Verteilung dieser Masse auf die Achsen (1./2.) [kg]:** Distribution of this mass amongst the axles (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.	**Technisch zulässige Höchstmassen:** Technically permissible maximum masses:	
16.1.	**Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2850
16.2.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1510 / 1450
16.3.	**Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Technically permissible mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
16.4.	**Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4850
17.	**Für Zul./Betrieb im innerstaatl./grenzüberschreit. Verkehr vorgesehene höchstzul. Massen [kg]:** Intended registration / in service maximum permissible masses in national/international traffic [kg]:	
17.1.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:** Maximum permissible laden mass [kg]:	------
17.2.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achse (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.3.	**Gesamtmasse in beladenem Zustand je Achsgruppe (1./2.) [kg]:** Maximum permissible laden mass on each axle group (1./2.) [kg]:	----- / -----
17.4.	**Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:** Maximum permissible mass of the combination [kg]:	------
18.	**Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines** Technically permissible maximum towable mass in case of	

18.1.	**Deichselanhängers [kg]:** Drawbar trailer [kg]: -----	18.2.	**Sattelanhängers [kg]:** Semi-trailer [kg]: -----	18.3.	**Zentralachsanhängers [kg]:** Centre-axle trailer [kg]: 2000	
18.3.1.	**Starrdeichselanhängers [kg]:** Rigid drawbar trailer [kg]: -----	18.4.	**Ungebremsten Anhängers [kg]:** Unbraked trailer [kg]:			750
19.	**Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:** Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:					80

Antriebsmaschine
Powerplant

20.	**Hersteller des Motors:** Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	**Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:** Engine code as marked on the engine:	DRN
22.	**Arbeitsweise:** Working principle:	Fremdzündung / 4-Takt Positive ignition / 4 stroke
23.	**Reiner Elektrobetrieb:** Pure electric:	nein no
23.1.	**Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:** Class of Hybryd [electric] vehicle:	----------
24.	**Anzahl und Anordnung der Zylinder:** Number and arrangement of cylinders:	4; in Reihe 4; in Line
25.	**Hubraum [cm³]:** Engine capacity [cm³]:	1984
26.	**Kraftstoff:** Fuel:	Benzin petrol
26.1.	**Einstoff- / Flexfuel- / Zweistoffmotor / bivalenter Antrieb:** Mono fuel / Bi fuel / Flex fuel / Dual fuel:	Fzg. mit Einstoffbetrieb mono fuel vehicle
26.2.	**Typ des Zweistoffmotors:** Type of dual fuel engine:	---------- ----------
27.	**Höchstleistung:** Maximum power:	
27.1.	**Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):** Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):	150.00 bei/at 5000
27.3.	**Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):** Maximum net power [kW] (electric motor):	-------
27.4.	**Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):** Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-------
28.	**Getriebe (Typ):** Gearbox (type):	automatisch automatic

	Gang: Gear:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
28.1.	**Übersetzungsverhältnisse:** Gearbox ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------
28.1.2.	**Übersetz. des Achsgetriebes:** Final drive ratios:	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Höchstgeschwindigkeit
Maximum Speed

29.	**Höchstgeschwindigkeit [km/h]:** Maximum speed [km/h]:	200

Achsen und Radaufhängung
Axles and Suspension

30.	**Spurweite Achse(n) 1/2 [mm]:** Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1659 / 1659
31.	**Lage der Hubachse(n):** Position of lift axle(s):	---------- ----------
32.	**Lage der belastbaren Achse(n):** Position of loadable axle(s):	---------- ----------
33.	**Antriebsachse(n) mit Luftfederung oder gleichwertige Aufhängung:** Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent:	---- ----

Reifen
Tyres

35.	**Angebrachte Reifen / Felgen / Enegieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:** Fitted tyres / rims / energy efficiency class of RRC / tyre category used for CO_2 determination:	
	Achse 1: Axle 1:	235/50 R18 101H XL M+S / 7,5JX18 ET60 / A / C1
	Achse 2: Axle 2:	235/50 R18 101H XL M+S / 7,5JX18 ET60 / A / C1

Bremsen
Brakes

36.	**Anhänger-Bremsanschlüsse:** Trailer brake connections:	---------- ----------
37.	**Druck in der Versorgungsleitung des Anhänger-Bremssystems [bar]:** Pressure in feed line for trailer braking system [bar]:	-----

Aufbau
Bodywork

38.	**Code des Aufbaus:** Code for bodywork:	AF
39.	**Fahrzeugklasse:** Class of vehicle:	---------- ----------
40.	**Farbe des Fahrzeugs:** Colour of vehicle:	ORANGE / SCHWARZ ORANGE / BLACK
41.	**Anzahl und Anordnung der Türen:** Number and configuration of doors:	5 / li. 2, re. 2, hi. 1 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	**Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):** Number of seating positions (including the driver):	7
42.1.	**Sitz(e), der (die) nur zur Verw. bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):** Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
42.3.	**Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:** Number of wheelchair user accessible position:	---
43.	**Anzahl der Stehplätze:** Number of standing places:	---

Verbindungseinrichtungen
Coupling devices

44.	**Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängevorrichtung (sofern angebaut):** Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	----------
45.	**Typen oder Klassen von Anhängevorrichtungen, die angebracht werden können:** Types or classes of coupling devices which can be fitted:	----------
45.1.	**Kennwerte (D/V/S/U):** Characteristics values (D/V/S/U):	---------- / ---------- / ---------- / ----------

Umweltverträglichkeit
Environmental performances

46.	**Geräuschpegel:** Sound level:	**Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:** Stationary [dB(A) at min⁻¹]: 71.00 bei/at 3750	**Fahrgeräusch [dB(A)]:** Drive-by [dB(A)]: 69.00
47.	**Abgasnorm:** Exhaus emission level:		EURO 6 EB
47.1.	**Parameter für die Emissionsmessung von Vind:** Parameters for emission testing of Vind:		
47.1.1.	**Prüfmasse [kg]:** Test mass [kg]:		2293
47.1.2.	**Querschnittsfläche [m²]:** Frontal area [m²]:		---------
47.1.2.1.	**Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:** Projected frontal area of air entrance of the front grille [cm²]:		------

47.1.3.	**Straßenlastkoeffizienten** Road load coefficients	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
	f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	166.1	0.168	0.04755

47.2.	**Fahrzyklus:** Driving cycle:	
47.2.1.	**Fahrzyklusklasse:** Driving cycle class:	3b
47.2.2.	**Miniaturisierungsfaktor (f_{doc}):** Downscaling factor (f_{doc}):	-----
47.2.3.	**Begrenzte Geschwindigkeit:** Capped speed:	nein no

48. **Abgasemissionen:** Exhaust emissions: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/Diesel (petrol/diesel)	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	182.9	9.8	7.5	16.6	--------	--------	0.3200	0.17E11
Gas (gas)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere (other)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]
Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/Diesel (petrol/diesel)	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelm.	Partikelza.
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas (gas)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Andere (other)	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	**Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:** Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:	--------

48.2.	**Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:** Declared maximum RDE values (if applicable):	**NO_x [mg/km]**	**Partikelzahl mit Exponent [#/km]** Particles (number) with exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt: Complete RDE trip:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt: Urban RDE trip:	60.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : Seitenschaden rechts



Bild 13 : Seitenschaden rechts



Bild 14 : Seitenschaden rechts



Bild 15 : Seitenschaden rechts



Bild 16 : Seitenschaden rechts



Bild 17 : Seitenschaden rechts



Bild 18 : Seitenschaden rechts




Bild 19 : Seitenschaden rechts



Bild 20 : Seitenschaden rechts




Bild 21 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 23 : Innenraum stark verschmutzt




Bild 24 : Innenraum stark verschmutzt



Bild 25 : Innenraum stark verschmutzt



Bild 26 : T- Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 27 : T- Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 28 : T- Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung



Bild 29 : T- Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Am Sorgrain 3, 36433 Bad Salzungen

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bad Salzungen
Am Sorgrain 3
36433 Bad Salzungen
Telefon 03695 / 6941-0
Fax 03695 / 606200
E-Mail
bad-salzungen.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Chris Molitor
Tel. direkt 03695 6941-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **C DR1991** **FIN** **WV2ZZZST3SH028809**

Eigen-Nr.	C-DR1991
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	21.10.2026, per e-Mail
Besichtigung	21.10.2026 um 13:15 Uhr Firma VANOVATE GmbH, Planstraße A D1, 36460 Krayenberggemeinde

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**37.848,74 EUR**	**45.040,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 21.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.10.2026 um 13:15 Uhr durch Herrn Chris Molitor bei Firma VANOVATE GmbH, Planstraße A D1, 36460 Krayenberggemeinde, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	C DR1991
Tag der Erstzulassung	24.04.2025

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen	

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Multivan (ST)(10.2021->) / Multivan 2.0 TSI Edition (EURO 6e)
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	0603 / CVA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZST3SH028809
zul. Gesamtmasse	2850 kg
Maße über alles L / B / H	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Radstand	3124
Türen	5
Farbe (Hersteller)	Energetic Orange Metallic
Lackierung	4M, LP2Y
Polster / Farbe	Bi-Color Sitzbezüge, Sitzmittelbahnen in Mikrovlie / Raven-Sandwick
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 1984 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	8.000 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 18 101 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 18 101 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 18 101 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 18 101 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	6 mm
	Ersatzrad m. LM-Felge	235 / 50 R 18 101 H	Bridgestone / A005 Weather Control	A /O	7 mm

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet), Ausführung: Life, Ausführung: Multivan, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Außenspiegel konvex, links, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 68 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich, Bremsbelagverschleissanzeige, Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm), Bremsscheiben vorn 17", Dach schwarz lackiert, Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch, Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeug mit kurzem Überhang, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2), Fußmatten Fahrerhaus: Textil, Generator 160-250 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten dunkel getönt, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie/Aufbau: Bus, Kraftstofftank: 60 Ltr., Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7,5x18 (Toshima, schwarz glänzend), Laderaumunterteilung und Gepäcksicherungsnetz, Lautsprecher (8), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch, Longlife-Service, Luftausströmer

im Fond, Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto), Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C), Nichtraucher-Paket, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 3124 mm, Regensensor, Reifen 235/50 R18 ... H, Reifenkontroll-Anzeige, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe, Schlechtwetter-Licht, Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter, Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten, Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig, Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar), Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze, Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen, Sondermodell Edition, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung, Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home, Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion, Verbandkasten und Warndreieck, Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre (elektronisch), Zul. Gesamtgewicht 2,85 t, Zusatzheizung

Sonderausstattung

Allwetter-/ Ganzjahresreifen, Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet), Ausstattungs-Paket: Easy Open Advanced, Bordwerkzeug und Wagenheber, Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm), Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn, Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital), Fahrassistenz-Paket Advanced, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl, Feuerlöscher, Head-up-Display, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung, Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt, Lichtleiste zwischen Scheinwerfer, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion, Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI KAT (DRNB), Multifunktionstisch verschiebbar, Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe, Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad 90 %), Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall), Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung, Schmutzfänger vorn und hinten, Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze), Sitze im Fahrerhaus: ErgoComfort (elektr. betätigt, ArtVelours / Kunstleder, Massage, Memory), Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Standheizung mit Fernbedienung, Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Auf Grund von Fahrzeugalter / Laufleistung ist noch keine Wartung notwendig.

Eine Ausstattungsliste, sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1, lag zum Zeitpunkt der Begutachtung nicht vor.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

T-Kombiinstrument ohne Funktion, erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; T-Fahrzeugbatterie leer, nachladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Seitenschaden rechts, instandsetzen (Bild 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20); Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 21, 22); Innenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 23, 24, 25); T-Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 26, 27); T-Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 28, 29).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw
Kalkulation Seitenschaden rechts Nr.: 3138 vom: 22.10.2026
Kalkulation T-Kombiinstrument ohne Funktion, erneuern Nr.: 3137 vom: 22.10.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **C DR1991** **FIN** **WV2ZZZST3SH028809**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.04.2025	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen	Typ / Verkaufsbez.	Multivan (ST)(10.2021->) / Multivan 2.0 TSI Edition (EURO 6e)
Aufbauart	Transporter	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WV2ZZZST3SH028809	Maße Länge/Breite/Höhe	4973 / 1941 / 1909 (mm)
Achsen / angetr. Achsen	2 / 1	Radstand (mm)	3124
zul. Gesamtmasse	2850 kg	HSN / TSN	0603 / CVA
DAT €uropa-Code®	029050830310002	DAT Marktindex	DE005 6636
Km-Stand abgelesen	8000	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1984	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Energetic Orange Metallic / 4M, LP2Y	Polster / Farbe	Bi-Color Sitzbezüge, Sitzmittelbahnen in Mikrovlie / Raven-Sandwick

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 21.10.2026 (Besichtigung 21.10.2026)

Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen			**61.886,00 EUR**
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen			**20.519,17 EUR**
Listenneupreis gesamt			**82.405,17 EUR**
Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex			**45.033,17 EUR**
Bezugsfahrstrecke in km: 32000			
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 8000 / -24000			
Laufleistungskorrektur		+	2.049,91 EUR
Erstzulassungskorrektur		-	196,34 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung			**46.886,74 EUR**
Gesamtwert der Ausstattungen		+	9.202,57 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung			**56.089,29 EUR**
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)		+	38,97 EUR
Zwischensumme I			**56.128,26 EUR**
Anpassungsfaktor		+	1.683,85 EUR
Zwischensumme II			**57.812,11 EUR**
Reparaturkosten (mit 1.258,95 EUR MwSt.)		-	7.885,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 7.971,55 EUR MwSt.)	**49.925,00 EUR**		**49.927,11 EUR**
Handelsspanne (mit 779,76 EUR MwSt.)	4.885,00 EUR	-	4.883,81 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 7.191,79 EUR MwSt.)	**45.040,00 EUR**		**45.043,30 EUR**

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK	
87699	Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI KAT (DRNB)	0,00*			0,00	
68801	Allwetter-/ Ganzjahresreifen	297,50*			103,41	
25827	Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)	1.124,55*			464,12	
3264	Ausstattungs-Paket: Easy Open Advanced	2.731,05*			1.127,16	
39534	Bordwerkzeug und Wagenheber	54,74*			22,60	
38007	Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn	398,65*			164,53	
25538	Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)	345,10*			119,95	
4325	Fahrassistenz-Paket Advanced	1.416,10*			1.052,88	
70517	Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	202,30*			83,49	
39000	Feuerlöscher	128,52*			53,04	
25204	Head-up-Display	1.362,55*			562,35	
28924	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung	1.410,15*			1.048,45	
11007	Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt	1.118,60*			461,67	
18054	Lichtleiste zwischen Scheinwerfer	362,95*			126,16	
24772	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	517,65*			179,94	
39194	Multifunktionstisch verschiebbar	761,60*			264,73	
19958	Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe	88,06*			30,61	
16211	Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad 90 %)	1.243,55*			513,24	
68709	Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	362,95*			126,16	
35527	Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung	517,65*			213,64	
20405	Schmutzfänger vorn und hinten	196,35*			58,23	
2147	Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)	374,85*			154,71	
32631	Sitze im Fahrerhaus: ErgoComfort (elektr. betätigt, ArtVelours / Kunstleder, Massage, Memory)	3.141,60*			1.296,60	
29500	Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	517,65*			213,64	
29308	Standheizung mit Fernbedienung	1.624,35*			670,40	
22212	Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)	220,15*			90,86	
40610	Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)	0,00*			0,00	
	Summe Sonderausstattung	**20.519,17**				**9.202,57 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. T-Kombiinstrument ohne Funktion, erneuern, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	1.976	100	-1.976,00
2. T-Fahrzeugbatterie leer, nachladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	100	100	-100,00

3. Seitenschaden rechts, instandsetzen (Bild 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)	3.731	100	-3.731,00	
4. Stoßfänger hinten verschrammt, smart repair (Bild 21, 22)	150	100	-150,00	
5. Innenraum stark verschmutzt, reinigen (Bild 23, 24, 25)	250	100	-250,00	
6. T-Bremsscheiben Vorderachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 26, 27)	892	100	-892,00	
7. T-Bremsscheiben Hinterachse Tragbild mangelhaft, Riefen-und Korrosionsbildung, erneuern (Bild 28, 29)	786	100	-786,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**7.885**			**-7.885,00 EUR**

Der Sachverständige
Chris Molitor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bad Salzungen 36433 Bad Salzungen Am Sorgrain 3
Tel.: 03695 / 6941-0 Fax: 03695 / 606200

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

Hersteller	:	Volkswagen
Haupttyp	:	Multivan (ST)(10.2021->)
Untertyp	:	Edition
Lackart	:	Perleffekt (2-Schicht)
SilverDAT identifyCODE	:	029050830310002

Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	26816
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Frontantrieb	70405
		Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)	24256
		Ausführung: Life	01225
		Ausführung: Multivan	01209
		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	15209
		Außenspiegel konvex, links	15701
		Außenspiegel konvex, rechts	15702
		Außenspiegel schwarz lackiert	15813
		Batterie 68 Ah	72504
		Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	18211
		Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich	27799
		Bremsbelagverschleissanzeige	40060
		Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm)	40837
		Dach schwarz lackiert	11415
		Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller)	19674
		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	51299
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch	70312
		Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	42952
		Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent	41188
		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	40390
		Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	18650
		Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	25802
		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	40959
		Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	40957
		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	41161
		Fahrzeug mit kurzem Überhang	00079
		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	23400
		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	23401
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Frontscheibe Verbundglas getönt	22508
		Funkschlüssel (2)	35562
		Fußmatten Fahrerhaus: Textil	28018
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	74904
		Handschuhfach beleuchtet	37806
		Heckleuchten dunkel getönt	18804

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	22811
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed	26170
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer	26728
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	31699
Karosserie/Aufbau: Bus	07900
Kraftstofftank: 60 Ltr.	77398
Kältemittel R 1234 YF	29099
Laderaumunterteilung und Gepäcksicherungsnetz	27634
Lautsprecher (8)	24506
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	69098
Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch	18209
LM-Felgen 7,5x18 (Toshima, schwarz glänzend)	49118
Longlife-Service	00504
Luftausströmer im Fond	29393
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	18039
Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	25074
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	25061
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)	25037
Nichtraucher-Paket	01414
Notrufsystem	24902
Radioempfang digital (DAB+)	24052
Radstand 3124 mm	47844
Regensensor	19101
Reifen 235/50 R18 ... H	63120
Reifenkontroll-Anzeige	25906
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe	36312
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe	36313
Schlechtwetter-Licht	18660
Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter	34574
Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten	26925
Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig	69817
Sitzausstattung: 7-Sitzer	31805
Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische	32086
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)	33432
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze	33901
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen	33429
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze	34294
Sondermodell Edition	02807
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung	24754
Start/Stop-Anlage Motor	79801

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

		Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home	18606
		Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion	37755
		Verbandkasten und Warndreieck	39531
		Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)	38114
		Vorbereitung Onlinedienste	25858
		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	37114
		Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
		Zusatzheizung	29401
Sonderausstattung	:	Allwetter-/ Ganzjahresreifen	68801
		Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)	25827
		Ausstattungs-Paket: Easy Open	03259
		Bordwerkzeug und Wagenheber	39534
		Bremsscheiben vorn 17"	40612
		Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)	40610
		Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn	38007
		Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)	25538
		Fahrassistenz-Paket Advanced	04325
		Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist	04367
		Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	41149
		Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	70517
		Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung	15532
		Feuerlöscher	39000
		Generator 140 A	74300
		Head-up-Display	25204
		Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	35609
		Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	35610
		Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)	35495
		Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum	37724
		Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung	28924
		Klimazone: Nicht Heissland	78062
		Klimazone: Standard-Klimazonen	78065
		Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt	11007
		Lichtleiste zwischen Scheinwerfer	18054
		Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	24772
		Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI KAT (DRNB)	87699
		Multifunktionskamera / Frontkamera	39836
		Multifunktionstisch verschiebbar	39194
		Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe	19958
		Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad	16211

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

90 %)	
Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	68709
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	77277
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)	36321
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)	36322
Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung	35527
Schließ-/Startsystem Keyless Advanced ohne Safesicherung	35528
Schmutzfänger vorn und hinten	20405
Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	25888
Servoschliessung Heckklappe	35500
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)	37309
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar	37017
Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)	02147
Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder	30093
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz ErgoComfort (elektr. betätigt, Massage, Memory)	32622
Sitze im Fahrerhaus: ErgoComfort (elektr. betätigt, ArtVelours / Kunstleder, Massage, Memory)	32631
Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	29500
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz ErgoComfort (elektr. betätigt, Massage, Memory)	32621
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung	33997
Standheizung mit Fernbedienung	29308
Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU	99291
Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	37750
Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)	22212

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
26236	E	3CN868243	CLIP	14	0,93	13,02
27682	E	7T0898416A 041	DEKORFOLIE EDITION SCHIEBETUER R.	1	123,51	123,51

NEBENKOSTEN:

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
99040	E		SCHWEMMMATERIAL	1	*15,00	*15,00
99051	E		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	*15,00	*15,00

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
27582	A	58 86 19 00	ABDECKUNG FUEHRUNGSSCHIENE H.R. A+E	2K	0,30	53,90
27682	E	67 15 55 00	DEKORFOLIE SCHIEBETUER R. ERS.	2M	0,40	71,87
27942	A	58 68 19 00	TUERGRIFF SCHIEBETUER R. A+EUMFASST: VERKLEIDUNG SCHIEBETUER R.U. A+E	2K	0,70	125,78
52237	A	66 76 19 00	RADHAUSSCHALE H.R. A+E	2M	0,60	107,81
57240	A	63 69 19 00	STOSSF.-ABDECKUNG H. A+EUMFASST: SCHLUSSLEUCHTE R.A. A+E	2M	0,90	161,71
99051	E	ARBEITSAUFWAND	HOHLRAUMSCHUTZ NACHARBEITEN	2K	*0,30	53,90
27132	I	ARBEITSAUFWAND	SCHIEBETUER OHNE FENSTERRAHMEN R. INST.	3K	*1,00	179,68
53122	I	51 34 63 00	SEITENTEIL H.R.A. AUSBEULEN	3K	*2,00	359,36
	A	IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH DER REPARATUR)	1MIFL	*0,30	53,90
	A	IFL 39	FAHRZEUGBATTERIE AB-/ANKLEMMEN (OHNE NEBENARBEITEN)	1E IFL	0,20	35,94
	A	IFL 48	RUESTZEIT FUER AUSSENAUSBEULSYSTEME (MIRACLE) NICHT BESTANDTEIL DER INSTANDSETZUNGSZEIT	1K IFL	0,50	89,84
	A	IFL 56	BATTERIESTUETZBETRIEB (ZUR GFS/GEFUEHRTEN FUNKTION)	1EIFL	*0,10	17,97

LACKIERUNG: AZT, Perleffekt (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	MATERIAL	STD	EUR
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE VORLACKIEREN		0,00	0,00
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG FUER FARBMUSTER UND FARBTONFINDUNG (ANZAHL: 1 MAL)	5,40	0,30	59,58
		VORBEREITUNG	ZUSCHLAG ANZAHL VON FARBMISCHUNGEN (ANZAHL: 1 MAL)		0,30	59,58
27114	1	OBERFLAECHE ST.II	SCHIEBETUER R. UTH.MEHRAUFWAND 2. FARBBEREICH	98,26	0,80	158,89
27132	2	REP.-LACK ST.III	SCHIEBETUER OHNE FENSTERRAHMEN R.	142,80	2,00	397,22
53122	2	REP.-LACK ST.III	SEITENTEIL R. KPL.(AUSFUEHRUNG MIT SCHIEBETUER)	126,79	1,80	357,50
53192	1	OBERFLAECHE ST.II	SEITENTEIL H.R. UTH.MEHRAUFWAND 2. FARBBEREICH	52,68	0,60	119,17
		IFL 61	ZUSAETZLICHE ABDECKARBEITEN / LACKIERVORBEREITUNG	IFL	0,40	79,44

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:					
Lt. Einzelaufstellung					136,53
Gesamt					136,53
NEBENKOSTEN:					
Lt. Einzelaufstellung					30,00
Gesamt					30,00
ARBEITSLOHN:					
Karosserie					
Stufe 1	0,50 STD x	179,68 EUR/STD	=	89,84	
Stufe 2	1,30 STD x	179,68 EUR/STD	=	233,58	
Stufe 3	3,00 STD x	179,68 EUR/STD	=	539,04	
	4,80 STD		=	862,46	
Mechanik					
Stufe 1	0,30 STD x	179,68 EUR/STD	=	53,90	
Stufe 2	1,90 STD x	179,68 EUR/STD	=	341,39	
	2,20 STD		=	395,29	
Elektrik					
Stufe 1	0,30 STD x	179,68 EUR/STD	=	53,90	
	0,30 STD		=	53,90	
Gesamt	7,30 STD				1311,65
LACKIERUNG:					
Lohn	6,20 STD x	198,61 EUR/STD	=	1231,38	
Material					
Oberfläche				150,94	
Instandsetzung				269,59	
KONSTANTE MUSTERBLECH (ANZAHL: 1)				5,40	
Material, gesamt			=	425,93	
Materialindex zu 100 %					
SUMME LACKIERUNG:					
Lohn				1231,38	
Material				425,93	
Gesamt	6,20 STD				1657,31
Voraussichtliche Reparaturkosten netto		:			3135,49
+ 19,00% MwSt		:			595,74
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto		:			3731,23

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3138 vom 22.10.2026

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe	+ = Neue Position aus Rep. Logik
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.	! = Schätzpreis, Abweichung möglich
	? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
>> = Fremdleistung	A = Zeit gemäß Ausbeulformel
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS	
T = Technische Prüfung	
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt	
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt	@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
^ = Steuerneutral Position	Anz. = Anzahl
APN = Arbeitspositionsnummer	AW = Arbeitswert
ETN = Ersatzteilnummer	DVN = Datenverarbeitungsnummer
Pr. = Preis	Ges. Pr. = Gesamtpreis
ME = Materialeinheit	Pr./Stk. = Preis pro Stück
MP = Materialpunkte	MK = Materialkosten
Std. = Stunde	RC = Reparaturcode
ZE = Zeiteinheit	Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bad Salzungen 36433 Bad Salzungen Am Sorgrain 3
Tel.: 03695 / 6941-0 Fax: 03695 / 606200

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

Hersteller	:	Volkswagen
Haupttyp	:	Multivan (ST)(10.2021->)
Untertyp	:	Edition
Lackart	:	Perleffekt (2-Schicht)
SilverDAT identifyCODE	:	029050830310002

Serienausstattung	:	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	26816
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebsart: Frontantrieb	70405
		Audiosystem Ready 2 Discover (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)	24256
		Ausführung: Life	01225
		Ausführung: Multivan	01209
		Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	15209
		Außenspiegel konvex, links	15701
		Außenspiegel konvex, rechts	15702
		Außenspiegel schwarz lackiert	15813
		Batterie 68 Ah	72504
		Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert	18211
		Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Teppich	27799
		Bremsbelagverschleissanzeige	40060
		Bremsscheiben hinten 16" (300 mm x 14 mm)	40837
		Dach schwarz lackiert	11415
		Dekor-/Zierfolie Edition (Heckklappe und Schweller)	19674
		Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	51299
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch	70312
		Fahrassistenz-System: Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	42952
		Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent und Abbiege-Assistent	41188
		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	40390
		Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	18650
		Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	25802
		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	40959
		Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion	40957
		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	41161
		Fahrzeug mit kurzem Überhang	00079
		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	23400
		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	23401
		Fensterheber elektrisch vorn	35001
		Frontscheibe Verbundglas getönt	22508
		Funkschlüssel (2)	35562
		Fußmatten Fahrerhaus: Textil	28018
		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	26708
		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	74904
		Handschuhfach beleuchtet	37806
		Heckleuchten dunkel getönt	18804

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	22811
Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed	26170
Innenspiegel mit Abblendautomatik	37901
Intelligent Speed Assist inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer	26728
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	31699
Karosserie/Aufbau: Bus	07900
Kraftstofftank: 60 Ltr.	77398
Kältemittel R 1234 YF	29099
Laderaumunterteilung und Gepäcksicherungsnetz	27634
Lautsprecher (8)	24506
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	69098
Leuchtweitenregelung automatisch und Kurvenlicht dynamisch	18209
LM-Felgen 7,5x18 (Toshima, schwarz glänzend)	49118
Longlife-Service	00504
Luftausströmer im Fond	29393
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light)	18039
Mobile Online Dienste App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	25074
Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	25061
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB vorn und 4 x USB-Ladeanschluß Fahrgastraum (Typ C)	25037
Nichtraucher-Paket	01414
Notrufsystem	24902
Radioempfang digital (DAB+)	24052
Radstand 3124 mm	47844
Regensensor	19101
Reifen 235/50 R18 ... H	63120
Reifenkontroll-Anzeige	25906
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Zuziehhilfe	36312
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Zuziehhilfe	36313
Schlechtwetter-Licht	18660
Schubladen unter Rücksitze außen und 2 Abfallbehälter	34574
Seitenairbag / Kopfairbag / Center-Airbag vorn und Kopfairbag hinten	26925
Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig	69817
Sitzausstattung: 7-Sitzer	31805
Sitze im Fahrerhaus: 4 Armlehnen, Lendenwirbelstützen elektr. und Klapptische	32086
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe mit 2 Armlehnen innen (abnehmbar)	33432
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze	33901
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe mit Vorbereitung für 2 Armlehnen innen	33429
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3 Einzelsitze	34294
Sondermodell Edition	02807
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
Sprachassistent IDA und elektronische Sprachverstärkung	24754
Start/Stop-Anlage Motor	79801

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

		Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht mit Coming Home / Leaving Home	18606
		Umfeldbeleuchtung seitlich mit Projektionsfunktion	37755
		Verbandkasten und Warndreieck	39531
		Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre (Alcolock)	38114
		Vorbereitung Onlinedienste	25858
		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	37114
		Wegfahrsperre (elektronisch)	38106
		Zusatzheizung	29401
Sonderausstattung	:	Allwetter-/ Ganzjahresreifen	68801
		Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen-Farbdisplay 10", inkl. Streaming & Internet)	25827
		Ausstattungs-Paket: Easy Open	03259
		Bordwerkzeug und Wagenheber	39534
		Bremsscheiben vorn 17"	40612
		Bremsscheiben vorn 17" (332 mm x 30 mm)	40610
		Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn	38007
		Digital Cockpit Pro (Instrumentenanzeige Digital)	25538
		Fahrassistenz-Paket Advanced	04325
		Fahrassistenz-Paket: Travel Assist, Emergency Assist und Lane Assist	04367
		Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	41149
		Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl	70517
		Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) mit Auspark-Assistent und Ausstiegswarnung	15532
		Feuerlöscher	39000
		Generator 140 A	74300
		Head-up-Display	25204
		Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	35609
		Heckklappe elektr. betätigt Easy Open (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)	35610
		Heckklappenbetätigung sensorgesteuert (Easy Open)	35495
		Innenleuchtenkonzept im Fahrgastraum	37724
		Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung	28924
		Klimazone: Nicht Heissland	78062
		Klimazone: Standard-Klimazonen	78065
		Lackierung: 2-Farben-Lackierung Metallic / Perleffekt	11007
		Lichtleiste zwischen Scheinwerfer	18054
		Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	24772
		Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TSI KAT (DRNB)	87699
		Multifunktionskamera / Frontkamera	39836
		Multifunktionstisch verschiebbar	39194
		Multivan Plakette am Kotflügel und Multivan Schriftzug auf der Heckklappe	19958
		Panoramadach fest vorn und hinten (Tönungsgrad	16211

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

90 %)	
Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	68709
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	77277
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)	36321
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt Easy Open (sensorgesteuert)	36322
Schließ-/Startsystem Keyless Advanced mit Safesicherung	35527
Schließ-/Startsystem Keyless Advanced ohne Safesicherung	35528
Schmutzfänger vorn und hinten	20405
Service-System: Intelligente Fahrzeugvernetzung (Car2X)	25888
Servoschliessung Heckklappe	35500
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer (alle Sitzreihen)	37309
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar	37017
Sitz-Paket: 7-Sitzer, 2-2-3 vis-a-vis (2 Einzelsitze, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung, 3 Einzelsitze)	02147
Sitzbezug / Polsterung: ArtVelours / Kunstleder	30093
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz ErgoComfort (elektr. betätigt, Massage, Memory)	32622
Sitze im Fahrerhaus: ErgoComfort (elektr. betätigt, ArtVelours / Kunstleder, Massage, Memory)	32631
Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	29500
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz ErgoComfort (elektr. betätigt, Massage, Memory)	32621
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Einzelsitze entgegen der Fahrtrichtung	33997
Standheizung mit Fernbedienung	29308
Steuer-AV Fzg. mit UNECE CS&SU	99291
Umfeldleuchte in Heckklappe und Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)	37750
Verglasung hinten abgedunkelt (90 %)	22212

ERSATZTEILE: Preisliste gültig ab: 01.10.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
12212	E	5H0920340E	KOMBIINSTRUMENT	1	1193,40	1193,40

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
12212	E	90 25 19 00	KOMBIINSTRUMENT A+E	2M	0,50	89,84
	A	IFL 3	FEHLERSPEICHER AUSLESEN VOR DER REPARATUR	1M IFL	0,30	53,90
	A	IFL 4	FEHLERSPEICHER AUSLESEN (NACH	1MIFL*	0,30	53,90

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

		DER REPARATUR)			
T		FEHLERSUCHE BORDELEKTRONIK	1E	*1,50	269,52

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung				1193,40
Gesamt				1193,40

ARBEITSLOHN:

Mechanik				
Stufe 1	0,60 STD x	179,68 EUR/STD	=	107,81
Stufe 2	0,50 STD x	179,68 EUR/STD	=	89,84
	1,10 STD		=	197,65
Elektrik				
Stufe 1	1,50 STD x	179,68 EUR/STD	=	269,52
	1,50 STD		=	269,52
Gesamt	2,60 STD			467,17

LACKIERUNG:

Gesamt	0,00

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	1660,57
+ 19,00% MwSt	:	315,51
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	1976,08

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
d = Preis aus DMS
T = Technische Prüfung
> = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
? = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
^ = Steuerneutral Position
APN = Arbeitspositionsnummer
ETN = Ersatzteilnummer
Pr. = Preis
ME = Materialeinheit

+ = Neue Position aus Rep. Logik
* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
! = Schätzpreis, Abweichung möglich
? = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
A = Zeit gemäß Ausbeulformel
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
@ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
Anz. = Anzahl
AW = Arbeitswert
DVN = Datenverarbeitungsnummer
Ges. Pr. = Gesamtpreis
Pr./Stk. = Preis pro Stück

DEKRA-Nr: 0564 / 059908 / 2026 / B080759000828 vom 23.10.2026

Reparaturkosten-Kalkulation 3137 vom 22.10.2026

MP = Materialpunkte
Std. = Stunde
ZE = Zeiteinheit

MK = Materialkosten
RC = Reparaturcode
Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6017202
Hersteller	Volkswagen
Model	Multivan
Variante	Edition 2.0 TSI
Listenpreis	66.574,00
VIN	WV2ZZZST3SH028809
Erstzulassungsdatum	1.4.2025
Kennzeichen	C DR1991

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6017202 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025108016	15.05.2025	| Siehe Sonstiges	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn