DEKRA-Nr: 0357 / 061732 / 2026 / B083273002751 vom 04.11.2026

# Vermarktungsbericht

## Vorgang

| | |
|---|---|
| Auftraggeber | ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg |
| Besichtigung | 04.11.2026 |

## Bemerkungen

**Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.**

**Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.**

**Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.**

**Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 121 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 04.08.2023 | Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Kia | Typ / Verkaufsbez. | Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Hybrid Spirit 4WD (EURO 6d) |
| Aufbauart | Geländewagen | Türen | 5 |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | U5YPV81HDPL101416 | HSN / TSN | 2234 / ABF |
| DAT €uropa-Code® | 014250310360001 | DAT Marktindex | DE001 6421 |
| Km-Stand abgelesen | 46534 | Nächste HU §29 StVZO | 08 / 2028 |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.aufl. | Zylinderanzahl | |
| Leistung (kW) | 132 | Hubraum (ccm) | 1598 |
| Schadstoffklasse: | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I | Getriebe | Automatik / |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe / Farbe | (USG) YUKAGRAU MET. / Metallic / USG / Grau |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm |
| | rechts | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm |
| 2 | links | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm |
| | rechts | 235 / 50 R 19 103 V | Michelin / Primacy 4 | S /O | 5 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.07.2028 | | | |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

| Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|
| 235 / 50 R 19 103 V | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 5 mm |
| 235 / 50 R 19 103 V | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 5 mm |
| 235 / 50 R 19 103 V | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 5 mm |
| 235 / 50 R 19 103 V | Continental / WinterContact TS 870 P FR | W /O | 5 mm |

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschdämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 169 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x18, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch,

Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/55 R18 ..V, Reifen-Reparaturset, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


| Code | Bezeichnung |
|---|---|
| 83716 | Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Hybrid |
| 4219 | Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus |
| 11000 | Metallic-Lackierung |
| 2104 | Sound-Paket |

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

| | |
|---|---|
| Wartungsnachweis: | lückenhaft |
| letzte Wartung: | am 16.06.2026 bei Kilometerstand 43.794 |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Fahrzeug Innenraum verschmutzt, reinigen
2. Streifschaden hinten links (Tür, Radhausverbreiterung) verschrammt, lackieren (Bild 15, 16, 17)

3. Felge vorne rechts starker Materialabtrag, erneuern (Bild 19)
4. Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie (Bild 9)

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Einstig vorne links zerkratzt, (Bild 11)
Einstig hinten links zerkratzt, (Bild 13)
Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 18)
Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 14)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12)



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Tacho mit KM Stand





Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat





Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Kugelkopf bei abnehmbarer AHK





Bild 9 : Wartungsnachweis
Entfall der uneingeschränkten Herstellergarantie





Bild 10 : Wartungsnachweis





Bild 11 : Einstig vorne links zerkratzt




Bild 12 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur





Bild 13 : Einstig hinten links zerkratzt




Bild 14 : Tür vorne links, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Streifschaden hinten links (Tür, Radhausverbreiterung) verschrammt




Bild 16 : Streifschaden hinten links (Tür, Radhausverbreiterung) verschrammt




Bild 17 : Streifschaden hinten links (Tür, Radhausverbreiterung) verschrammt





Bild 18 : Felge hinten rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur





Bild 19 : Felge vorne rechts starker Materialabtrag