



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

# Zustandsbericht

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kunde :** | **Allane SE HCBE** | | |
| **Berichtsnummer :** | **0000000953104-DE926** | **Amtl. Kennzeichen :** | **RÜD-DS63E** |
| **Referenznummer:** | **31278656** | | |

## Fahrzeugdaten

### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Uniq Elektro 4WD

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.: | **KMHKR81CPNU116597** | Laufleistung abgelesen: | **68545 km** |
| Erstzulassung / Baujahr: | **25.10.2022 / 2022** | Besichtigungsdatum/-ort: | **23.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach** |
| Fahrzeugart: | **SUV** | Aufbauart: | **Kombilimousine** |
| Kraftstoff: | **Elektro** | Getriebe Art: | **Automatik** |
| Navi.-Datenträger: | **Festplattenlaufwerk** | Hubraum / Leistung: | **0 ccm / 76 kW (103 PS)** |
| Antriebsart: | **Allrad** | Lackfarbe: | **Mystic Olive / MIC** |
| Lackart: | **Metallic** | Türen / Sitzplätze: | **5 / 5** |
| Anzahl Schlüssel: | **2** | Nächste HU / AU: | **11.2027 / 11.2027** |
| Polster Art: | **Leder** | Serviceheft verfügbar: | **Ja** |
| Farbe Innenausstattung: | **Schwarz** | Serviceheft gepflegt: | **Ja** |
| Raucherfahrzeug: | **Nein** | Letzter Service km / am: | **60251 / 08.06.2026** |
| Fahrzeug fahrbereit: | **Ja** | Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen: | **ZB I (Fzg.Schein)** |
| Zustand aussen: | **2 - Gut** | Zustand innen: | **2 - Gut** |

**Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.**

## Montierte Bereifung

| | | |
|---|---|---|
| Reifenart / Felgentyp: | **Sommerreifen** | **Aluminium original** |
| 1. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| 1. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4 mm** |
| 2. Achse - links / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4.5 mm** |
| 2. Achse - rechts / Zust. | **Michelin** | **235/55/R19/105W 4.5 mm** |
| Verkehrssicherheit: | **Verkehrssicher** | |

## Serienausstattung

- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem
  Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
  3. Bremsleuchte
- Effizienz-Paket
  Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 225 kW (cont. 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
  Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Head-up-Display
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
  Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
  Pixel-LED-Scheinwerfer, LED-Leuchtband vorn, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Seitenschutzleisten grau
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Park-Paket
  Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)

- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitz-Paket
  Sitzbezug / Polsterung: Leder, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung), Sitzheizung vorn, Ambiente-Beleuchtung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Sitzheizung hinten
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenrollo Türscheiben hinten
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Sound-System BOSE
  Verglasung Akustikglas, Subwoofer, 8 Lautsprecher
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung getönt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch
- Uniq-Paket
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Wegfahrsperre (elektronisch)

## Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Relax-Paket
  Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, mit Memory, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn elektr. verstellbar (rechts mit Memory), Sitz vorn links mit Relax-Funktion, Sitz vorn rechts mit Relax-Funktion, Rücksitz(e) elektr. verstellbar

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

## Allgemeine Prüfung

| | |
|---|---|
| **Probefahrt:** | **Nicht durchgeführt**<br>Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt. |
| **Unterbodenprüfung:** | **Nicht durchgeführt**<br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt. |
| **Laufleistung plausibel:** | **Nicht prüfbar**<br>Nicht prüfbar |
| **Hinweis:** | |
| **Hinweis (Verkehrssicherheit):** | |

## Unfallschadenprüfung

| | |
|---|---|
| **Rep. Vorschäden / -höhe brutto:** | **Keine feststellbar**<br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden. |
| **Lackschichtendickenmessung:** | **Innerhalb der Toleranzen**<br>Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar. |
| **Bestehender Unfallschaden:** | **Nicht festgestellt**<br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| **Hinweis:** | |

## Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klimaanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| **Lichtanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden | ✗ |
| **Bremsanlage:** | Eingeschränkt geprüft | ✓ | **Motorlauf:** | Nicht möglich | / |

## Durchgeführte Technikprüfung

| | |
|---|---|
| **Klimaanlage:** | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sitzheizung:** | Eingeschränkt geprüft |
| **Lichtanlage:** | Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden. |
| **Sonnendach/ Verdeck:** | Nicht vorhanden |
| **Bremsanlage:** | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft. |
| **Motorlauf:** | Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden |
| **Hinweis:** | * |

## Schaden



**Karosserie außen**

| Bauteil | Schaden | Rep.-Art |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Stoßfänger Hinten | Kratzer | Lackieren |
| 2. | Windschutzscheibe | Kratzer | Erneuern |
| 3. | Türeinstieg Vorne - Links | Beschädigt | Smart Repair |
| 4. | Motorhaube | Verätzung | Aufbereiten / Polieren |
| 5. | Außenspiegel Gehäuse - Rechts | Kratzer | Smart Repair |
| 6. | Dach | 1 Delle | Sanft Instandsetzen |

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links


Kofferraum


Innen





Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung





1. Stoßfänger Hinten
**Kratzer - Lackieren**



1. Stoßfänger Hinten
**Kratzer - Lackieren**




2. Windschutzscheibe
**Kratzer - Erneuern**




2. Windschutzscheibe
**Kratzer - Erneuern**




3. Türeinstieg Vorne - Links
**Beschädigt - Smart Repair**



3. Türeinstieg Vorne - Links
**Beschädigt - Smart Repair**




3. Türeinstieg Vorne - Links
**Beschädigt - Smart Repair**




3. Türeinstieg Vorne - Links
**Beschädigt - Smart Repair**




4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**



4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**




4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**



4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**



4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**



4. Motorhaube
**Verätzung - Aufbereiten / Polieren**




5. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
**Kratzer - Smart Repair**




5. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
**Kratzer - Smart Repair**



6. Dach
**1 Delle - Sanft Instandsetzen**



6. Dach
**1 Delle - Sanft Instandsetzen**