



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949423-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**EMS-AC 90E**
Referenznummer:	**31266032**		

Fahrzeugdaten

Kia Sorento (MQ4)(2020->) Vision 4WD Plug-In Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNARM81HDN5065887**	Laufleistung abgelesen:	**117451 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**30.09.2021 / 2021**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 56356 Nastätten**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1598 ccm / 132 kW (179 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Blau**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**11.2026 / 11.2026**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Grau**	Serviceheft gepflegt:	**Ja**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/55/R19/-- 6.3 mm**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/55/R19/-- 5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**235/55/R19/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/55/R19/-- 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**235/55/R19/-- 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent mit Notbremsfunktion (RCCA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontscheibe Solar-Reflect
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)

- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW)
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital
- Kühlergrill Klavierlack
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 2-fach
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Radstand 2815 mm
- Rückfahrkamera
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen verchromt
- Unterfahrschutz vorn
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Kunstleder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach
- Nebelscheinwerfer LED
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenscheiben Solar-Reflect
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Tagfahrlicht LED
- Unterfahrschutz hinten

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenscheibe - Vorne - Links	Kratzer	Erneuern
3.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
8.	Schweller - Links	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren
9.	Felge Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
10.	Felge Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
11.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenscheibe - Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



2. Seitenscheibe - Vorne - Links
Kratzer - Erneuern



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair




5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



8. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



8. Schweller - Links
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



9. Felge Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Felge Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur