PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 225 E-EAT8 Allure Pack

GA434CJ | VIN VF3M4DGZUMS126433 | 127,187 km | MEC Jun-21

Petrol + Elect. Rechargeable | Automatic

Points d'attention (déclarés sur la page)

- Aucune grêle, câble manquant ni dommage pare-brise déclaré sur la page



Identification

Marque	**Peugeot**
Modèle	**3008 (2016)**
Version	**1.6 HYBRID 225 E-EAT8 Allure Pack**
Catégorie	**Private vehicle**
Immatriculation	**GA434CJ**
VIN	**VF3M4DGZUMS126433**
Réf. vendeur	**905569**
Propriétaire	**ArvalFrance**
Pays d'immatriculation	**FRANCE**

Historique & état

1re mise en circulation	**Jun-21**
Année de production	**2021**
Année modèle	**2020**
Kilométrage	**127,187 km**
Date relevé km	**Sep-26**
Nombre de clés	**2**
Dernier entretien	**Nov-25 · 109,305 km · Balai d'essuie-glace AR/Balais d'essuie-glace AV/Batterie/Bougie d'allumage/Filtre d'habitacle/Filtre à air/Liquide de frein/Liquide de refroidissement/Recyclage/Révision**
Éléments vérifiés	**Puncture repair kit or spare wheel, Maintenance book, Spare key**

Caractéristiques techniques

Énergie principale	**Petrol + Elect. Rechargeable**
Énergie secondaire	**Electric**
Puissance	**165 KW**
Cylindrée	**1,598 cm3**
Boîte	**Automatic**
Rapports	**8**
4 roues motrices	**Non**
Couleur	**Dark Blue**
Teinte constructeur	**B0NSY/B0MM0 - PEINTURE BLEU CELEBES/METALLISEE VERNIS**
Carrosserie	**SUV**
Portes	**5**
Places	**5**
Conduite à gauche	**Oui**

Disponibilité & stockage

Site de stockage	**FR-41-NEUVY-SATAS**
Adresse	**Route d'Huizon, BP 21, NEUVY, 41250**
Pays	**FRANCE**
Disponible depuis	**Sep-26**
En stock depuis	**Aug-26**
Date rapport d'expertise	**Sep-26**
Réf. demande d'expertise	**1632156**

Fiscalité & consommation

CO_2	**31 g_km**
Norme	**EU6d**
Puissance fiscale	**10**
TVA récupérable	**Oui**


Batterie

Capacité batterie	**13 KWH**
Type	**LIION**
Recharge AC	**7.5 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur**
Recharge DC	**2 heures - pour environ 70% de charge ou plus – cf données constructeur**

Dimensions & poids

Longueur	**4,447 mm**
Largeur	**1,841 mm**
Hauteur	**1,624 mm**
Empattement	**2,675 mm**
Volume de chargement	**520 m3**
Poids à vide	**1,761 kg**
PTAC	**2,257 kg**

Dommages déclarés (28)

#	Élément	Nature	Réparation	Photos
1	Roof	Bump	Repair with paint	 
2	Rear-right door	Dents	Repair with paint	   +2
3	Parcel shelf / Boot shutter	Missing	Replacement	
4	Front -left door	Scratch	Paint	   +1
5	Rear bumper trim	Broken	Replacement	 
6	Front bumper	Defective	Paint	   +3
7	Rear right tyre	Torn	Replacement	  
8	Entire seat passenger	Torn	Replacement	 
9	Seat Base - Driver	Torn	Smart repair	 
10	Central consol	Scratch	Replacement	 
11	Mud guard front left	Broken	Replacement	 
12	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +11
13	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +3
14	Alloy wheels	Chemical damage	Smart repair	   +7
15	Alloy wheels	Scratch	Smart repair	   +5
16	Roof	Scratch	Smart repair	  
17	Rear-left door	Dents	Smart repair	
18	Brancard arrière gauche	Bump	Smart repair	
19	Central consol	Scratch	Replacement	

20	Seats	Stain	Cleaning	   +10
21	Moulding rear bumper left side	Scratch	Not defined	 
22	Rear-right wing	Bump	Not defined	 
23	Moulding front-right wing	Scratch	Not defined	 
24	Front -left wing	Scratch	Polish	 
25	Moulding rear bumper right side	Scratch	Polish	 
26	Moulding rear bumper left side	Scratch	Not defined	  
27	Rear bumper	Scratch	Not defined	  
28	Front bumper	Scratch	Not defined	 

Pneumatiques (4)

Position	Marque	Type	Profondeur
Avant gauche	Michelin	Normal	3 mm
Avant droit	Michelin	Normal	3 mm
Arrière gauche	Michelin	Normal	3.4 mm
Arrière droit	Michelin	Normal	3.4 mm

Historique d'entretien (5)


Date	Kilométrage	Intervention
Nov-25	109,305 km	Balai d'essuie-glace AR / Balais d'essuie-glace AV / Batterie / Bougie d'allumage / Filtre d'habitacle / Filtre à air / Liquide de frein / Liquide de refroidissement / Recyclage / Révision
Oct-24	80,226 km	Courroie d'accessoires / Recyclage / Révision
May-24	67,784 km	Pneu été
Sep-23	52,813 km	Filtre d'habitacle / Liquide de frein / Révision
Sep-22	30,350 km	Révision

Options & équipements (13)

Équipement	Détail	Fourni en
Charging Cable	None	Option
Cruise control	Cruise control	Option
Automatic air-conditionning	Climatisation automatique, réglable séparément conducteur et passager	Option
Rear parking aid	Aide au stationnement ar	Option
Imitation leather	Sellerie : tissu/simili-cuir	Option
Recognition of road panels	Système d'assistance de conduite: reconnaissance des panneaux de signalisation	Option
Attention-Assist	Système d'assistance de conduite: capteur de somnolence	Option
Active-lane assistant	Système d'assistance de conduite: actif (active) alerte de franchissement involontaire de ligne (assistance de direction	Option
Led headlamp	Projecteur eco-led	Option
Parking sensor front/rear	Detecteur obstacle radar avant arriere	Option
Park assistant	Avec aide visuelle panoramique ar visio park1	Option
Alloy wheels	Jantes alliage léger	Option
Reverse camera	Caméra aide au recul avec 180° vue panoramique area view	Option

E0nafwaHPK3OoYER8%3d&language=fr


Photos du véhicule
















Données extraites de la page vendeur Arval MotorTrade le 16/10/2026 10:38. Les libellés de dommages sont repris tels qu'affichés par le vendeur. Le rapport d'expertise complet suit cette fiche.

Imprimer

MACADAM









Peugeot 3008-2016: GA434CJ

N° Chassis:	**VF3M4DGZUMS126433**	Version:	**PEUGEOT 3008 / 2020 / 5P / SUV 1.6 HYBRID 225 E-EAT8 Allure Pack**
1ière MEC:	**18/06/2021**	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	**127187**	Puissance KW:	
Type carrosserie:	**SUV**	Couleur carrosserie	**Bleu Foncé**
Boîte:	**Automatique**	Nature de peinture	**Metallisé**
Transmission:	**Avant**	Couleur intérieur	**Noir**
Carburant:	**Hybride rechargeable**	Type de jantes (montées)	**Aluminium**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Couleur tableau de bord	**Noir**
Batterie fonctionnante	**Oui**		
Véhicule roulant	**Oui**		
Nbre portes	**5**		
Nbre sièges	**5**		
Nombre appuis-têtes	**5**		
Type de jantes (montées)	**Aluminium**		
Catégorie	**Vehicule particulier**		

Options

Nbre clés total	**2**	Phares Xenon/LED/Laser	
Nbre clés télécommandes	**2**	Camera de recul	
Type de climatisation	**Clim. automatique**	Revêtement de siège	**Tissu / Autre Semi-cuir**

Pneu

Pneus d'été:	**225/55/18/102 V**			
	AVG	**Michelin: 80%**	AVD	**Michelin: 80%**
	ARG	**Michelin: 75%**	ARD	**Michelin: 75%**

Profondeur de pneu AVG	**3.0**
Profondeur de pneu AVD	**3.0**
Profondeur de pneu ARG	**3.4**
Profondeur de pneu ARD	**3.4**
Taille de pneu AVG	**225/55 R 18 102 V**
Taille de pneu AVD	**225/55 R 18 102 V**
Taille de pneu ARG	**225/55 R 18 102 V**
Taille de pneu ARD	**225/55 R 18 102 V**
Type de pneu AVG	**été**
Type de pneu AVD	**été**
Type de pneu ARG	**été**
Type de pneu ARD	**été**
Marque de pneu AVG	**261**
Marque de pneu AVD	**261**
Marque de pneu ARG	**261**
Marque de pneu ARD	**261**

Matériel de secours

Kit réparation	**Oui**	Compresseur	**Oui**
		Runflat	**Non**

Intérieur, Tache, Nettoyer















Console centrale, Griffe(s), E - Remplacer





Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Smart repair +




Garniture montant Mil G, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)





Bas de caisse int ARG, Bosse(s) et griffe(s), PDR - Débosselage ss peinture





Protect. dossier ext siege D, Déchirure, E - Remplacer




Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Protect. pass. roue AVG, Cassé, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Pneu ARD, Déchirure, E - Remplacer





Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Dégâts chimiques, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)












Aile AVG, Griffe(s), 67 - Lustrage




Porte AVG, Griffe(s), Peindre






Montant de toit G, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Pare-chocs AV, Mauvaise réparation, Peindre








Spoiler AV, Griffe(s), Acceptable




Aile ARD, Bosse(s), Acceptable




Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)







Moulure d'aile AVD, Griffe(s), Acceptable




Cache bagages, Manque, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs ARD, Griffe(s), 67 - Lustrage




Moulure de pare-chocs ARG, Griffe(s), Acceptable





Moulure de pare-chocs AR, Cassé, E - Remplacer




Pare-chocs AR, Griffe(s), Acceptable






Moulure de pare-chocs ARG, Griffe(s), Acceptable




Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Console centrale, Griffe(s), E - Remplacer