046CC0131804
www.PS-Team.de

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	NX
	Variante:	ACDGEAX0
	Version:	RFD6FD6DD0014BIML3R1C0B
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	OCTAVIA RS
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ_B1_0912-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-5Q0_0V_0178_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_NX_DGEA_FD6_0_B_1_7-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ400E6F_19_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00220_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-GY_APW_D_APAFAB-WAU-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBJW8NXXNY077099
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	18.07.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0355*10, erteilt am 03.11.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 18.07.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 18.07.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100 km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts						
Außerorts						
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert	38			1.7		

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: 108.0

Elektrische Reichweite [km]: 69

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m^3] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	226			10.0		
Mittel	126			5.6		
Hoch	121			5.3		
Extra hoch	146			6.5		
Kombiniert						
Gewichtet, kombiniert	28			1.3		

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]: 151.6

Elektrische Reichweite (EAER) [km]: 60

Elektrische Reichweite innerorts ($EAER_{city}$) [km]: 66

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with trailer axle 2:+81 kg##NO 35.:##225/40 R19 93Y#7,5JX19 ET48;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17 91V M+S#6,5JX17 ET46;##NEDC values are stated beyond the legislative requirements;##

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GJ950408) ausgegeben. Landratsamt München

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:		
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2680	
4.1.	Achsabstand [mm]:	2680	
5.	Länge [mm]:	4751	
6.	Breite [mm]:	1829	
7.	Höhe [mm]:	1487	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1707	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1728	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	2110	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1050	/ 1100
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3610	
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1500	
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DGE	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	OVC-HEV	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line	
25.	Hubraum [cm^3]:	1395	
26.	Kraftstoff:	hybr.p/e ext.rech.	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00	bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	80.00	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	55.00	

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	225	
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535	/ 1531
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:		
	Achse 1:	225/45 R18 91Y	/ 7,5JX18 ET48 / C / C1
	Achse 2:	225/45 R18 91Y	/ 7,5JX18 ET48 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:		
38.	Code des Aufbaus:	AC	
40.	Farbe des Fahrzeugs:	black	
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1	
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5	
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:		
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:		
46.	Geräuschpegel		
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	74.00	bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00	
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP	
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:		
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1799	
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:		

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
157.4	0.106	0.03194

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	261.4	13.7	10.5	13.1	-----	-----	0.0700	0.22E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	-----
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] · Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Reifen Füllset abgelaufen




Bild 16 : Stoßfänger hinten verschürft



Bild 17 : Stoßfänger hinten verschürft




Bild 18 : Reifen vorne links verschürft



Bild 19 : Reifen vorne links verschürft



Bild 20 : Felge hinten rechts verschürft



Bild 21 : Felge hinten rechts verschürft



Bild 22 : 3 Felgen des Winter Radsatzes verschürft



Bild 23 : 3 Felgen des Winter Radsatzes verschürft




Bild 24 : 3 Felgen des Winter Radsatzes verschürft




Bild 25 : 3 Felgen des Winter Radsatzes verschürft



Bild 26 : 4 Felgen des Winter Radsatzes verschürft




Bild 27 : 4 Felgen des Winter Radsatzes verschürft




Bild 28 : Winter Reifen abgefahren



Bild 29 : Achse 1, Reifen 2 Links 1



Bild 30 : Achse 1, Reifen 2 Rechts 1



Bild 31 : Achse 2, Reifen 2 Rechts 1



Bild 32 : Achse 2, Reifen 2 Links 1

DEKRA-Nr: 0325 / 002443 / 2026 / B079453000542 vom 13.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	21.09.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 165 µm bis 182 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.09.2022	Letzte Zulassung	01.09.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Skoda
Typ / Verkaufsbez.	Octavia Combi (NX5)(01.2020->) / Octavia Combi 1.4 TSI iV RS OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJW8NXXNY077099
HSN / TSN	8004 / AWJ	DAT €uropa-Code®	018000750690001
DAT Marktindex	DE001 6315	Km-Stand abgelesen	82434
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	4 /	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1395	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz / Metallic / 1Z, LF9R	Polster	Sitzbezüge in Stoff

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport FP	S /S	3 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport FP	S /O	3 mm
2 links	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport FP	S /O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 91 Y	Goodyear / Eagle F1 Supersport FP	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	1 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	3 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Ablagefach für Regenschirm, Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum), Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Ambiente-Beleuchtung LED, Anhängerkupplung Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel schwarz lackiert, Batterie 59 Ah, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (288 mm x 25 mm), Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, hochglänzend, Doppeltonfanfare, Edelstahlpedale Sportdesign, Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten (Aluminium-Design), Elektron. Querdifferentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz, hochglänzend, Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth, Frontkamera, Fußraumbeleuchtung vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik), Heckscheibenwischer, Heckspoiler (Hecktür / Kofferdeckel), Hybrid 180 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TSI), Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Carbon, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial), Licht- und Regensensor, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modell RS, Motor 1,4 Ltr. - 110 kW (System: 180 kW) TSI Hybrid (DGEA), Nebelscheinwerfer LED, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektronisch, Phonebox, Progressivlenkung, Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schließ-/Startsystem Kessy, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet), Service-System: Remote Services, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff RS schwarz mit Ziernaht, Sitzheizung vorn, SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung), Sportsitze, Sprachsteuerung für Infotainment-System, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger RS, Tagfahrlicht LED, Textilfussmatten, Türen mit Warnleuchte, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verglasung getönt, Verzurrösen

Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre, Wireless SmartLink, Zentralverriegelung / Startanlage Kessy-Go

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4424	Ausstattungs-Paket: Parken & Licht
2030	Ausstattungs-Paket: Reise Plus
41164	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
22707	Frontscheibe heizbar
27605	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
3848	Infotainment-Paket Columbus Plus
49130	LM-Felgen 7,5x18 (Comet, schwarz, glanzgedreht)
11109	Perleffekt-Lackierung
25792	Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
39804	Rückfahrkamera
18319	Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Reifen Füllset abgelaufen, erneuern (Bild 15)
2. Felge hinten rechts verschürft, erneuern (Bild 20, 21)
3. 4 Felgen des Winter Radsatzes verschürft, erneuern (Bild 26, 27)
4. Winter Reifen abgefahren, erneuern (Bild 28)

5. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, lackieren

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne links	3 mm	SS

Legende S/ Sommer /S Schaden /O Original