DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Zustandsbericht


STELLANTIS

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKKAHPY7 S6045742	Erstzulassung	02.10.2025	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-HR 3675	Laufleistung	24 066 km
Modell	GRANDLAND B GS 1.2 HYBRID 48V 107KW eDCT6	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	44894 Opel Bochum				



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Trennnetz	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Hankook 225/55/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm

Hankook 225/55/19 W Ganzjahresreifen 5.0 mm



Hankook 225/55/19 W Ganzjahresreifen 7.0 mm

Hankook 225/55/19 W Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden

1



Bauteil	Spoiler
Position	Hinten
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

2



Bauteil	Stoßfänger
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

3



Bauteil	Heckklappe / Hecktür
Position	Hinten
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

4



Bauteil	Felge glanzgedreht 19"
Position	Vorne rechts
Beschreibung	Ersetzen
Anmerkungen	-

5



Bauteil	Türeinstieg
Position	Hinten rechts
Beschreibung	Delle
Anmerkungen	-

6



Bauteil	Türgriff Außen
Position	Vorne links
Beschreibung	SR Kratzer
Anmerkungen	-

7

Bauteil	Stoßfänger
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

8

Bauteil	Motorhaube
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

9

Bauteil	Windschutzscheibe
Position	Vorne
Beschreibung	Gebrauchsspur 2
Anmerkungen	-

Sonstiges

10

Bauteil	Lackvorbereitung
Position	-
Beschreibung	Lackierung
Anmerkungen	-