Informe de tasación



PEUGEOT 2008

2008 1.2 PureTech S&S Allure 100

VIN	VR3USHNK5RJ846229
Primera matriculación	16/9/2024
Kilometraje del vehículo	37.197 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	30/6/2026 9:04:21	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Tipo de carrocería	Todocamino
Modelo	2008	Tipo de combustible	Gasolina
VIN	VR3USHNK5RJ846229	Número de marchas	6
Primera matriculación	16/9/2024		

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Goodyear	215/60 R 17 96 H	Verano	Aluminio	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



9 | Guarnic int DER maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



10 | Guarnic int IZ maletero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe

Exterior





2 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



3 | Aleta Del Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




4 | Caja Retrov Ext IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Puerta Tras Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Embell Puerta DEL IZ


Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



8 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





11 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Revest Inf Parachoques Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



16 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADA CANCELACIÓN ANTICIPADA - YA COMUNICADA

Fotos comerciales





