2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert):	-	Wh/km
Elektrische Reichweite:	-	km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: **ja**
3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): **e2 29**
3.2. Gesamteinsparung von CO2-Emissionen durch Öko-Innovation(en):
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel	-	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel	**0.72**	g/km
Gas	-	g/km
Andere (siehe 26.)	-	g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	**119**	**4.5**
Mittel	**100**	**3.8**
Hoch	**91**	**3.5**
Höchstwert	**117**	**4.5**
Kombiniert	**106**	**4.0**
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m³/100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	-	Wh/km
Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	Km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC, weighted)	-	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	-	km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)
zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/ ET38;
zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/ ET38;
Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß führen
Vermerke des Herstellers:
weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung
Job- PA-Nummer 0012YV49
Haendler Code DE1165
B/E
Motorkennzeichnung 10Q3EC15
Motorseriennummer 34197
KFZ-Brief wurde erstellt

MTK-R8796
GN196292

046CC0139351
www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge

VXKUBYHTKN4352231

Der Unterzeichner Yannik Bourven bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**
Variante: **B**
Version: **YHTK-X2B100**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en):
CORSA

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
IP-YHT___MB6_5123-VR3-0

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
AT-YHV_____7102-VR3-0

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
2-VR3-DP

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
RL-__CMP_MB6_5023-VR3-0

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
-

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
PR-YHZ_____0104-VR3-0

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
-

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA,
2-10 boulevard de l Europe,
78300 POISSY, France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUBYHTKN4352231

0.11 Produktionsdatum des Fahrzeugs:
30.08.2022

mit dem in der am **14.06.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*20** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische** Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische** Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Paris	**03.10.2022**
Ort	Datum
	Manager Vehicle Certification
Unterschrift	Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
1; Achse 1

3.1 Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert

4. Radstand: **2540** mm

4.1. Achsabstände:
1 – 2: **2540** mm

5. Länge: **4055** mm

6. Breite: **1745** mm

7. Höhe: **1435** mm

13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165** kg

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1197** kg

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: **1660** kg

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **890** kg
2: **870** kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2860** kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
18.4. ungebremsten Anhängers: **580** kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55** kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:
YH01

22. Arbeitsverfahren:
Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **-**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **4 ; in Reihe**

25. Hubraum: **1499** cm^3

26. Kraftstoff:
Diesel
26.1. **Einstoff**

27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **75.00** kW bei: **3750** min^{-1} (Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: - kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: - kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**

28.1. Übersetzungsverhältnisse:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.2895	**0.4884**	**0.775**	**1.1081**	**1.4688**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
1.8621	-	-	-

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2794**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang
0.0809	**0.1365**	**0.2165**	**0.3096**	**0.4104**

6. Gang	7. Gang	8. Gang	9. Gang
0.5203	-	-	-

29. Höchstgeschwindigkeit: **188** km/h

30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm

35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen: **C1 A**
1: **195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 87H 6.5Jx16 ET38**

36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-

38. Code des Aufbaus:
AB Schrägheckklimousine

40. Farbe des Fahrzeugs:
schwarz

41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-

46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **2813** min^{-1}
Fahrgeräusch: **66.00** dB(A)

47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**

47.1 Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1 Prüfmasse: **1272** kg
47.1.2 Querschnittsfläche **0.665** m^2
47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm^3

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **56.5** N
47.1.3.1. f1: **0.465** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.0302** $N/(km/h)^2$

47.2 Fahrzyklus
47.2.1 Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -
47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: -

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	**64.9**	-	-	mg/km
THC	-	-	-	mg/km
NMHC	-	-	-	mg/km
NOx	**53.6**	-	-	mg/km
THC+NOx	**57.9**	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	**0.43**	-	-	mg/km
Partikelzahl	**0.07**	-	-	10^{11}/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10^{11}/km

48.1.

Rauch	**0.51**	m^{-1}

48.2 Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10^{11}/km]
Vollständige RDE-Fahrt	80	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	80	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	-	-
Außerorts	-	-
Kombiniert	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m^3/100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor	-	**null**
Differenzierungsfaktor		-



Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Motorraum, Ölverlust




Bild 15 : Unterbodenverkleidung, beschädigt




Bild 16 : Tür vorne links, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)




Bild 17 : Tür hinten links, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)



Bild 18 : Tür hinten links, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)




Bild 19 : Seitenteil links, eingedellt




Bild 20 : Heckklappe, Korrosion



Bild 21 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger hinten, verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger hinten, verschrammt




Bild 24 : Tür hinten rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)




Bild 25 : Tür hinten rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)




Bild 26 : Tür vorne rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)



Bild 27 : Tür vorne rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig)



Bild 28 : Stoßfänger vorne, verschrammt, viele Steinschläge



Bild 29 : Stoßfänger vorne, verschrammt, viele Steinschläge



Bild 30 : Stoßfänger vorne, verschrammt, viele Steinschläge



Bild 31 : Motorhaube, Steinschläge, zerkratzt



Bild 32 : Motorhaube, Steinschläge, zerkratzt



Bild 33 : Halteclip Heckklappe links fehlt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	393503
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.5 D
Listenpreis	19.474,78
VIN	VXKUBYHTKN4352231
Erstzulassungsdatum	1.11.2022
Kennzeichen	MTK R8796

Schadensfälle der int. Belegnummer: 393503 04.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023111689	21.06.2023	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Dach	
2023112734	21.08.2023	| Fahrerseite Kotflügel vorne| Siehe Sonstiges	
2023116697	20.11.2023	| Beifahrerseite Tür hinten| Beifahrerseite Tür vorne| Dach	

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0112 / 046561 / 2026 / B088703000296 vom 15.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 69 µm bis 149 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Tür vorne links, Tür hinten links Tür hinten rechts, Tür vorne rechts
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	08.11.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	OPEL	Marke	OPEL
Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.5 Diesel Start/Stop Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUBYHTKN4352231	HSN / TSN	1889 / ABW
Schlüssel-Nr.	10011707	Km-Stand abgelesen	191896
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	75
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende	Farbe	Schwarz
Polster	Stoff		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	195 / 55 R 16 87 V	Kumho / Ecsta HS52 FSL	S /O	7 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 V	Kumho / Ecsta HS52 FSL	S /O	7 mm
2	links	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	6 mm
	rechts	195 / 55 R 16 87 H	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	6 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 2028			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
195 / 55 R 16 87 H	Doublstar / Winterking	W /O	5 mm
195 / 55 R 16 87 H	Doublstar / Winterking	W /O	5 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip	W /O	7 mm
195 / 55 R 16 87 H	Goodyear / Ultra Grip	W /O	7 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dieselpartikelfilter (DPF) wartungsfreier, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay, 3,5´´, Fensterheber, elektrisch vorn, Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Komfortlenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Leuchtweitenregulierung, manuell, Make-Up-Spiegel, Müdigkeitserkennung, Pollenfilter, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, Radio BT, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Reifen 195/55 R16, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Metallic
OFQ=VH3	Paket: Komfort
UD7=WY1	Parkpilot, Einparkhilfe hinten
CWCL,OL	Räder: Stahl 6,5 J x 16 mit Allwetterreifen 195/55 R16
KA1=NA0	Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
nächste Wartung:	am 09 / 2027
bis Wartung verbleiben:	21.320 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorraum, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14)
2. Unterbodenverkleidung, beschädigt/lose, erneuern
3. Tür vorne links, Lackierung nicht fachgerecht (wellig), lackieren (Bild 16)
4. Tür hinten links, Lackierung nicht fachgerecht (wellig), lackieren (Bild 17, 18)
5. Seitenteil links, eingedellt, instandsetzen (Bild 19)
6. Heckklappe, Korrosion, instandsetzen (Bild 20)
7. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22, 23)
8. Tür hinten rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig), lackieren (Bild 24, 25)
9. Tür vorne rechts, Lackierung nicht fachgerecht (wellig), lackieren (Bild 26, 27)
10. Stoßfänger vorne, verschrammt, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 28, 29, 30)
11. Motorhaube, Steinschläge, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 32)
12. Halteclip Heckklappe links fehlt, erneuern (Bild 33)